



Repetitorium: Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

Energietechnik

Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
- Grundgesetze der Drehstromtechnik




Kraft und Drehmoment

- **Kraft** = Masse x Beschleunigung (NEWTON) :

$$F = m \times (d^2x/dt^2)$$

- **Drehmoment** = Trägheitsmoment x Winkelbeschleunigung

$$M = J \times (d^2\gamma / dt^2) \quad \text{mit: } M = Fr, J = m \cdot r^2$$



Drehzahl n :
 $n = \Omega_m / (2\pi)$

Mechanische Energie und Leistung

- **Energie** als geleistete Arbeit = Kraft x Weg:

$$W = F \cdot x$$

$$W = \int_x F \cdot dx$$

- **Leistung** = Energie / Zeit = Kraft x Geschwindigkeit

$$P = W/t = F \cdot x/t = F \cdot v$$

$$P = dW/dt = F \cdot dx/dt = F \cdot \dot{x} = F \cdot v$$

- **Leistung** = Energie / Zeit = Drehmoment x Winkelgeschwindigkeit

$$P = W/t = (F \cdot r) \cdot (x/r) / t = M \cdot \gamma / t = M \cdot \Omega_m$$

- **Gespeicherte** mechanische Energie W als kinetische Energie (z. B. Schwungmassenspeicher):

$$dW = P \cdot dt = F \cdot v \cdot dt = m \cdot \dot{x} \cdot \dot{x} dt = m \cdot d(x^2/2) \Rightarrow W = m \cdot v^2 / 2$$

$$W = m \cdot v^2 / 2 \text{ (translatorisch)}$$

$$W = J \cdot \Omega_m^2 / 2 \text{ (rotatorisch)}$$



Repetitorium

Zusammenfassung Grundgesetze der Mechanik

- NEWTON'sche Bewegungsgleichung, Kraft und Drehmoment
- Lineare und drehende Bewegung
- Mechanische Leistung
- Mechanische kinetische Energie
- Masse und polares Trägheitsmoment



Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
 - OHM'sches Gesetz, AMPERE'scher Durchflutungssatz
 - Magnetische Werkstoffe
 - FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft
 - Flüsse und Induktivitäten, Ummagnetisierungsverluste
 - Momentanleistung, Effektivwert
 - Sinusbetrieb: Wirk-, Blind- und Scheinleistung einphasig
- Grundgesetze der Drehstromtechnik



Erzeugung magnetischer Felder

Stromdurchflossene Spulen	Permanentmagnete
- Erregerverluste (Abhilfe: Supraleitung)	+ keine Verluste
- Stromversorgung nötig	+ einfacher Aufbau der E-Maschine
+ (beliebig) hohe Felder möglich	- Magnetfeld begrenzt auf ca. 1 T
+ Magnetfeld veränderbar	- Gefahr der Entmagnetisierung
+ bei großen E-Maschinen kostengünstiger	

Material: Kupfer, Aluminium
Isolierstoff

Eisen-Nickel-Kobalt-Legierungen u.
Sinterwerkstoffe mit Seltenen Erden



Das *Ohm'sche* Gesetz

$$R = \frac{U}{I} = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{1}{\kappa} \cdot \frac{l}{A}$$

R : *Ohm'scher* Widerstand

$G = 1/R$: elektrischer Leitwert

ρ : spezifischer Widerstand

$\kappa = 1/\rho$: elektrische Leitfähigkeit


l : Länge des Leiters

A : Querschnitt des Leiters



Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands (1)

Mathiessen'sche Regel: ρ ist temperaturabhängig



$$\rho(T) = \rho_G + \rho_T(T)$$

Kollision der Leitungselektronen

- mit Störstellen im Kristallgitter = ρ_G
- mit schwingenden Atomrümpfen = ρ_T

Absoluter Nullpunkt

293 K = 20°C

Quelle: Clausert, H.; Elektrotechnik



Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands (2)

$$\rho(\vartheta) = \rho(\vartheta_0) \cdot [1 + \alpha(\vartheta_0) \cdot (\vartheta - \vartheta_0)] = \rho(\vartheta_0) \cdot [1 + \alpha(\vartheta_0) \cdot \Delta\vartheta]$$

T : absolute Temperatur (Kelvin K)

$\vartheta = T - 273.15$: Temperatur (Grad Celsius °C)

$\Delta\vartheta = \vartheta - \vartheta_0$: Temperaturdifferenz = „Erwärmung“ (Kelvin K)

ϑ_0 : Bezugstemperatur (Grad Celsius °C)

$\alpha(\vartheta_0)$: **Temperaturkoeffizient** bei ϑ_0 (1/K)



Temperaturbestimmung über Widerstandsmessung

Kupfer: Temperaturkoeffizient:

$$\alpha(\vartheta_0 = 20^\circ\text{C}) = \alpha_{20} = \frac{1}{235 + 20} = \frac{1}{255} = 0.0039/\text{K}$$

Temperaturbestimmung: Aus $R_\vartheta = R_{20} \cdot (1 + \alpha_{20} \cdot \Delta\vartheta)$ folgt


$$\Delta\vartheta = \frac{R_\vartheta - R_{20}}{\alpha_{20} \cdot R_{20}} = \frac{1}{\alpha_{20}} \cdot \left(\frac{R_\vartheta}{R_{20}} - 1 \right) = \vartheta - 20^\circ\text{C}$$

Beispiel: $R_\vartheta / R_{20} = 1.45$

$$\vartheta = 20^\circ\text{C} + \frac{1}{\alpha_{20}} \cdot \left(\frac{R_\vartheta}{R_{20}} - 1 \right) = 20 + \frac{1}{0.0039} \cdot (1.45 - 1) = \underline{\underline{135^\circ\text{C}}}$$



Stromerregte Magnetfelder – AMPERE'scher Durchflutungssatz



Geschlossene Kurve C = z. B. Feldlinie von H, Strom I, Spulenwindungszahl N (= 4 im Bild)

Magnetische Flussdichte B (Tesla, T)
Magnetische Feldstärke H (A/m)

Der Durchflutungssatz:

In einem magnetischen Feld ist das Linienintegral über die magnetische Feldstärke H entlang einer in sich geschlossenen Linie C stets gleich dem gesamten elektrischen Strom $N \cdot I$ (als Durchflutung Θ), der durch die von dieser Linie gebildeten Fläche hindurch tritt.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = N \cdot I \cong H_1 \cdot l_1 + H_2 \cdot l_2 + \dots + H_n \cdot l_n \quad \text{Im Bild: } n = 6 \text{ Abschnitte}$$


Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
 - OHM'sches Gesetz, AMPERE'scher Durchflutungssatz
 - **Magnetische Werkstoffe**
 - FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft
 - Flüsse und Induktivitäten, Ummagnetisierungsverluste
 - Momentanleistung, Effektivwert
 - Sinusbetrieb: Wirk-, Blind- und Scheinleistung einphasig
- Grundgesetze der Drehstromtechnik



Verstärkung des Magnetfelds durch Eisen = = Verringerung des Magnetisierungsbedarfs



- In **Luft** ist die magnetische Flussdichte B zur magnetischen Feldstärke H über μ_0 direkt proportional:

$$B = \mu_0 \cdot H \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ V}\cdot\text{s}/(\text{A}\cdot\text{m})$$


- **Eisen** besteht aus vielen kleinen **“Elementarmagneten”**, die sich im Feld H der Spule möglichst parallel zu H ausrichten und damit ein eigenes Magnetfeld J erzeugen, welches das H -Feld **verstärkt**.

$$B = \mu_0 \cdot H + J = \mu \cdot H \gg \mu_0 \cdot H$$

- Da B stetig an der Grenzfläche „Luft-Eisen“ ist, wird H im Eisen um μ_0/μ verringert. Dieser Effekt funktioniert nur bis ca. $B = 1.7 \text{ T}$, dann sind alle **“Elementarmagnete”** parallel, also J maximal (**SÄTTIGUNGSEFFEKT**).

Magnetische Werkstoffkennlinien

- **Eisen:** weichmagnetischer Werkstoff = schmale Hystereseschleife
Kennwert: Sättigungsflussdichte ca. 1.7 T
- **Permanentmagnete:** Hartmagnetischer Werkstoff = breite Hystereseschleife
z. B. Neodym-Eisen-Bor, Kennwerte: Remanenzflussdichte B_R , Koerzitivfeldstärke $B H_C$



Quelle: Fischer, R.,
Ele. Maschinen,
Hanser-Verlag

1: Eisen

2: Permanentmagnet

Permanentmagnete: 1: Al-Ni-Co, 2: Ba-Ferrit

3: Sm-Co, 4: Nd-Fe-B



Einfacher magnetischer Eisenkreis

- Im **ungesättigten Eisen**: $\mu \approx 5000\mu_0$,
in **Luft**: $\mu = \mu_0$
- Magnetfluss $\Phi = B \cdot A$ ist zwischen je 2 Feldlinien **konstant**.

A: Querschnittsfläche des Eisens
(Luftquerschnitt = Eisenquerschnittsfläche)

- Daher Flussdichte **B** in Eisen und Luftspalt gleich, daher H_{Fe} **viel kleiner als in Luft**


$$B_{Fe} = \frac{\Phi}{A} = B_{\delta} \quad H_{Fe} = \frac{B_{Fe}}{\mu_{Fe}} \ll H_{\delta} = \frac{B_{\delta}}{\mu_0}$$

- **Durchflutungssatz:**

$$H_{Fe} \cdot s_{Fe} + H_{\delta} \cdot \delta = N \cdot I \quad \frac{B_{Fe}}{\mu_{Fe}} \cdot s_{Fe} + \frac{B_{\delta}}{\mu_0} \cdot \delta = N \cdot I = V_{Fe} + V_{\delta}$$


- z. B. $s_{Fe}/\delta = 100$: daher $V_{Fe}/V_{\delta} = H_{Fe}s_{Fe}/(H_{\delta}\delta) = 100/5000 = 0.02 \sim 0$

Fast nur die Luftspaltweite δ muss magnetisiert werden: $B_{\delta} \approx \mu_0 NI/\delta$



Zahlenbeispiel: Magnetkreis

- **Beispiel:**
 - ungesättigtes Eisen: $\mu \gg \mu_0$, daher: $\mu \rightarrow \infty$
 - Magnetfeld im Luftspalt soll $B_\delta = 1 \text{ T}$ sein
 - Luftspaltweite $\delta = 3 \text{ mm}$
- **Wie groß ist Erregerbedarf $N \cdot I$?**
$$B_\delta = \mu_0 \cdot N \cdot I / \delta = 1 \text{ T} \Rightarrow N \cdot I = \underline{\underline{2390 \text{ A}}}$$
- **Auslegung der Erregerspule:**
 - z. B. $N = 100$ Windungen: $I = 2390/100 = \underline{\underline{23.9 \text{ A}}}$
 - oder $N = 250$ Windungen: $I = 2390/250 = \underline{\underline{9.56 \text{ A}}}$




Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
 - OHM'sches Gesetz, AMPERE'scher Durchflutungssatz
 - Magnetische Werkstoffe
 - FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft
 - Flüsse und Induktivitäten, Ummagnetisierungsverluste
 - Momentanleistung, Effektivwert
 - Sinusbetrieb: Wirk-, Blind- und Scheinleistung einphasig
- Grundgesetze der Drehstromtechnik



Das Induktionsgesetz - Ruhinduktion



- Strom I ist **zeitlich veränderlich**: $i(t)$
- Daher ändert sich Luftspalt-Magnetfeld B_δ zeitlich: $B_\delta(t) \cong \mu_0 N \cdot i(t) / \delta$
- Es ändert sich der von der Leiterschleife (Fläche $A = b \cdot l$, N_s Windungen) umfasste **magnetische Fluss** $\Phi(t) = B_\delta(t) \cdot A$.
- $\Phi(t)$ induziert in Schleife elektrische Spannung $u_i(t) =$ **"Ruhinduktion"**: (Schleife **ruht** relativ zum Messgerät).


$$u_i(t) = -N_s \cdot \frac{d\Phi(t)}{dt} = -\frac{d\Psi(t)}{dt}$$

- Definition: **Flussverkettung** $\Psi(t) = N_s \cdot \Phi(t)$

Ruhinduktion – Positive Bezugsrichtungen

$$u_i(t) = -N_s \cdot \frac{d\Phi(t)}{dt} = -\frac{d\Psi(t)}{dt}$$

N_s Windungen der Schleife
(Schleifen-Kurve C, Fläche A)




- **Rechtswendige** Verkettungsänderung zum Schleifendurchlauf von 2 nach 1:


- dB/dt in Richtung von Flächen-Normalenvektor dA
- Schleifenumlauf für Spannung in Richtung von Kurven-Tangentenvektor ds

u_i ist von 2 nach 1 **NEGATIV**, wenn $d\Psi/dt$ **POSITIV** ist

Beispiel: Ruhinduktion




- Strom I ist **zeitlich veränderlich**: $i(t) > 0$, $di(t)/dt > 0$
- **Rechtswindige Erregerspule**: Magnetfeld $B_\delta > 0$ von unten nach oben an Schleife wegen $i(t) > 0$
- $dB_\delta/dt > 0$ von unten nach oben wegen $dB_\delta(t)/dt \cong (\mu_0 N \cdot di/dt) / \delta > 0$
- Schleifen-Verkettung: $d\Psi(t)/dt = N_s \cdot (b \cdot l) \cdot dB_\delta/dt > 0$, ist **LINKS**-wendig zum Schleifendurchlauf von 2 nach 1 verkettet.
- Bei rechtswindiger Verkettung gilt: $u_i(t) = - d\Psi(t)/dt$
- Daher: Induzierte Spannung $u_i(t)$ **positiv von 2 nach 1**: Würde einen Strom in Richtung ds von 2 nach 1 treiben, dessen Eigenfeld B_e von oben nach unten gerichtet ist und daher dem $dB_\delta(t)/dt$ entgegen wirkt (**LENZ'sche Regel**)



u_i ist von 2 nach 1 POSITIV

Bewegte Leiterschleife: Berechnung von u_i über Ruhinduktion

Leiterschleife (N_s)




- Strom I und damit Feld B_δ sind **zeitlich konstant**
- Leiterschleife (N_s) wird mit **Geschwindigkeit v** relativ zum Eisenkreis bewegt, so dass sich Verkettung Ψ ändert.
- Es wird Spannung u_i induziert: **Bewegungsinduktion**

$$A(t) = (b - x) \cdot l \quad x = v \cdot t$$

$$\Psi(t) = -N_s \cdot A(t) \cdot B_\delta = -N_s \cdot (b - v \cdot t) \cdot l \cdot B_\delta$$


$$u_i = -d\Psi / dt = -(-N_s \cdot (-v) \cdot l \cdot B_\delta) = -N_s \cdot l \cdot v \cdot B_\delta$$

u_i ist von 2 nach 1 NEGATIV



- Induzierte Spannung $u_i(t)$ **negativ von 2 nach 1**: Würde einen Strom gegen die Richtung ds von 1 nach 2 treiben, dessen Eigenfeld B_e von unten nach oben gerichtet ist und daher der Flussabnahme durch die Schleife entgegen wirkte (**LENZ'sche Regel**)

Das Induktionsgesetz – die Bewegungsinduktion



- **Ermittlung von u_i über Bewegungsinduktion:**

- **Bewegter Leiter 1'-2' (Geschwindigkeit v) im Magnetfeld B_δ :**

Bewegungsinduzierte Feldstärke:

$$\vec{E}_b = \vec{v} \times \vec{B}_\delta$$

- E_b ist maximal, wenn B und v zueinander rechte Winkel aufweisen: $E_b = v \cdot B_\delta$
- u_i ist maximal, wenn B , v und Leiterelement l zueinander rechte Winkel aufweisen:


$$u_{i, \text{je Windung}} = \int_2^1 \vec{E}_b \cdot d\vec{s} = \int_{2'}^{1'} E_b \cdot ds = - \int_{1'}^{2'} E_b \cdot ds = -v \cdot B_\delta \cdot l$$

Bewegungsinduzierte Spannung bei N_s Windungen : $u_i = -N_s \cdot v \cdot B_\delta \cdot l$

u_i ist von 2 nach 1 NEGATIV

(wie auf voriger Folie)

Induzierte Spannung u_i als Quellenspannung u_0 (1)



u_i : „Äußere“ Spannung zw. 2 und 1: treibt bei geschlossener Schleife über Schleifen-Innenwiderstand R den Strom i_s .
(Positiver Stromfluss-Sinn: von 2 nach 1)

u_i wirkt wie eine von außen zw. 2 und 1 angelegte Spannung u .

$$u + u_i = R \cdot i_s$$

Alternativ: Darstellung von u_i als „Innere“ Spannung (Quellenspannung u_0) zw. 2' nach 1'


$$u = R \cdot i_s - u_i = R \cdot i_s + u_0 \quad -u_i = u_0 \quad u_0 = N_s \cdot v \cdot B_\delta \cdot l$$

u_0 treibt Strom i_s gegen den Spannungspfeil von u_0

Bei E-Maschinen wird die induzierte Spannung als „innere“ Spannungsquelle $|u_i| = |u_0|$ dargestellt. Wir schreiben:

$$u = R \cdot i_s + "u_i"$$

$$"u_i" = N_s \cdot v \cdot B_\delta \cdot l$$



Induzierte Spannung u_i als Quellenspannung u_0 (2)

Induktionsgesetz: u_i als „äußere“ Spannung: $u_i = -d\psi / dt$

Schleife mit zusätzlicher „äußerer“ Spannung u : $u + u_i = R \cdot i_s$
 $u - d\psi / dt = R \cdot i_s$

Übliche Schreibweise: $u = R \cdot i_s + d\psi / dt$

Entspricht einer Darstellung von u_i als „innere“ Spannung: $u_0 = d\psi / dt$
 $u = R \cdot i_s + u_0$


Die „innere“ Spannung u_0 wird hier gleich als u_i bezeichnet, obwohl eigentlich $-u_i = u_0$

Positiver Spannungsbezugspfeil von u_0 wird für „innere“ u_i verwendet.


Beispiel: Kurzgeschlossene Leiterschleife:

$$0 = R \cdot i_s + u_0 = R \cdot i_s + "u_i" \rightarrow i_s = -"u_i" / R$$

Strom fließt gegen die induzierte Quellenspannung, daher in Richtung von E_b (siehe vorige Folie)



Die elektromagnetische Kraft



- Strom I_s im Leiter im Magnetfeld B :
Mit v_Q bewegte Ladung Q im Leiter (Stromfluss I_s) im B -Feld erfährt bewegungsinduzierte Feldstärke E :

$$\vec{E} = \vec{v}_Q \times \vec{B}$$

- Kraft auf bewegte Ladung: $\vec{F} = Q \cdot \vec{E} = Q \cdot \vec{v}_Q \times \vec{B}$

- Umrechnung der Kraftformel: $I_s = Q/t$ $\vec{v}_Q = \vec{l}/t$

$$\vec{F} = Q \cdot (\vec{l}/t) \times \vec{B} = (Q/t) \cdot \vec{l} \times \vec{B} = I_s \cdot \vec{l} \times \vec{B}$$

- Wegelement ds in Stromrichtung ist Vektorgröße


$$d\vec{F} = I_s \cdot d\vec{s} \times \vec{B}$$

- **Kraftwirkung** F (LORENTZ-Kraft) maximal, wenn zwischen B - und Stromflussrichtung rechter Winkel

$$\vec{F} = \int_0^l I_s (d\vec{s} \times \vec{B}) = \int_0^l I_s \cdot B \cdot ds = I_s \cdot B \cdot l$$

Bei N_s Windungen: $F = N_s \cdot I_s \cdot B \cdot l$

Dreifingerregel der rechten Hand (U-V-W-Regel)



Quelle: Westphal,
Physik


Hält man die drei Finger der rechten Hand:
1. Daumen, 2. Zeigefinger, 3. Mittelfinger so,
dass sie rechte Winkel miteinander bilden,
und zeigt

- der 1. Finger in Richtung der Ursache (hier: in **Richtung des Stroms**),
- der 2. Finger in Feldrichtung = **Richtung der Feldlinien**,
- so gibt
- der 3. Finger die Richtung der Wirkung (hier: die **Kraft**) an.

Das magnetische Feld ist das Bindeglied,
die Vermittlung, zwischen der Ursache und
der Wirkung



Kraftwirkung des magnetischen Feldes

Alternative
Beschreibung der
LORENTZ-
Kraftwirkung



- **Fremdfeld (homogenes Feld)** von unten nach oben gerichtet
- Der Strom im Leiter fließt auf den Betrachter zu, erregt ein kreisförmiges **Eigenfeld** nach der Rechtsschraubenregel
- Überlagerung ergibt **resultierendes B-Feld** links kleiner als rechts vom Leiter
- Feldlinien = „**elastische Gummischnüre**“ (MAXWELL'scher Zug) wollen sich verkürzen \Rightarrow **Kraft nach links auf den Leiter !**
- **Zum selben Ergebnis kommt man mit der LORENTZ-Kraftformel!**

Antreiben und Bremsen



Bewegungsinduzierte Spannung (als Quellenspannung):

$$u_i = \int_l \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_l (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$

LORENTZ-Kraft:
$$\vec{F} = \int_l I_s (d\vec{s} \times \vec{B})$$

Generator:

Stromfluss GEGEN die Richtung der induzierten Spannung

LORENTZ-Kraft gegen Leitergeschwindigkeit v : BREMST

Motor:

Stromfluss IN Richtung der induzierten Spannung

LORENTZ-Kraft in Richtung der Leitergeschwindigkeit v :
TREIBT AN


Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
 - OHM'sches Gesetz, AMPERE'scher Durchflutungssatz
 - Magnetische Werkstoffe
 - FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft
 - Flüsse und Induktivitäten, Ummagnetisierungsverluste
 - Momentanleistung, Effektivwert
 - Sinusbetrieb: Wirk-, Blind- und Scheinleistung einphasig
- Grundgesetze der Drehstromtechnik



Haupt- und Streufluss (1)




- **Stabmagnet** in Zylinderspule ohne Eisenrückschluss.

Die einzelnen Windungen sind mit *unterschiedlich* großem Fluss verkettet:

Flussverkettung Ψ ändert sich von Windung zu Windung.

Quelle: Kleinrath, H.;
Studententext

Haupt- und Streufluss (2)



Bei Magnetkreisen mit Flussführung im Eisen ist der Fluss “gebündelt”. Der Fluss in der umgebenden Luft ist viel kleiner!

Der Fluss ist in guter Näherung mit der gesamten Spule verkettet. Es kann zwischen

Hauptfluss Φ_h und **Streufluss Φ_σ** unterschieden werden.


Streuziffer:

$$\sigma = \Phi_\sigma / \Phi_h$$

soll klein sein !

⇒ **Hauptflussverkettung:** $\Psi_h = N \cdot \Phi_h$, **Streuflussverkettung:** $\Psi_\sigma = N \cdot \Phi_\sigma$

Selbstinduktivität



Erregerspule:
Windungs-
zahl N

- Wechselstrom i in Erreger-Spule: Hauptfluss Φ_h im Eisen und Streufluss Φ_σ mit Spule verkettet; pulsieren mit Frequenz f .
- Spannungsinduktion in Erregerspule (**Selbstinduktion**, N Windungen):

$$u_{i,N} = -d\Psi_N(t)/dt = -N \cdot d\Phi_{h+\sigma}(t)/dt =$$

$$u_{i,N} = -L \cdot di/dt$$
- Mit $\Phi_h = B_\delta \cdot A$ und $B_\delta = \mu_0 \cdot N \cdot i / \delta$ folgt:

$$L = \frac{\Psi_N}{i} = \frac{N \cdot (\Phi_h + \Phi_\sigma)}{i} = L_h + L_\sigma$$


$$L_h = \frac{N \cdot \Phi_h}{i} = \frac{N \cdot (\mu_0 \cdot N \cdot i / \delta) \cdot A}{i} = N^2 \cdot \mu_0 \cdot \frac{A}{\delta} = N^2 \cdot \Lambda_h$$

$$L_h = N^2 \cdot \Lambda_h$$

$$L_\sigma = N^2 \cdot \Lambda_\sigma$$

$$L_\sigma = N^2 \cdot \Lambda_\sigma$$

Gegeninduktivität




- Wechselstrom i in Erreger-Spule: Hauptfluss Φ_h mit Luftspalt-Spule verkettet; pulsiert mit Frequenz f .
- Spannungsinduktion in Luftspalt-Spule (**Gegeninduktion**, N_s Windungen):
$$u_{i,N_s} = -d\Psi_{N_s}(t)/dt = -N_s \cdot d\Phi_h(t)/dt =$$
$$u_{i,N_s} = -M \cdot di/dt$$
- Mit $\Phi_h = B_\delta \cdot A$ und $B_\delta = \mu_0 \cdot N \cdot i / \delta$ folgt:

$$M = \frac{\Psi_{N_s}}{i} = \frac{N_s \cdot (\mu_0 \cdot N \cdot i / \delta) \cdot A}{i} = N_s \cdot N \cdot \mu_0 \cdot \frac{A}{\delta}$$

$$M = N_s \cdot N \cdot \Lambda_h$$

Ummagnetisierungsverluste $P_{Fe} = P_{Ft} + P_{Hy}$

Kreisströme (Wirbelströme)



- Wechselstrom i in Erreger-Spule: Hauptfluss Φ_h im Eisen pulsiert mit Frequenz f .
- Im Eisen wird von Φ_h eine Spannung u_i induziert, die im elektrisch leitfähigen Eisen **Kreisströme (Wirbelströme)** treibt.
- Kreisströme verursachen Stromwärmeverluste P_{Ft} (**Wirbelstromverluste**).

Abhilfe:

Magnetkreis aus isolierten Blechen schichten.

- Zusätzlich: **Hysterese-Verluste** P_{Hy} in den Blechen durch den Wechselfluss!

Ft: „Foucault“

Hystereseverluste


Hystereseverluste pro Volumen des ferromagnetischen Materials durch pulsierendes Magnetfeld werden durch die Fläche der Hystereseschleife $B(H)$ ausgedrückt: A_{Hy}

$$W_{Hy} / V = A_{Hy}(\hat{B}) \sim B_R \cdot B H_C \sim \text{ca. } \hat{B}^2$$


$$B(t) = \hat{B} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Hystereseverluste = Leistung = (Energie) x (Frequenz):

$$P_{Hy} / V = f \cdot A_{Hy} \sim \text{ca. } \hat{B}^2 \cdot f$$



Weicheisenwerkstoffe – $B(H)$ -Kurve (ohne Hystereseschleife)



(1) Absenken der Wirbelstromverluste:

Siliziumbeimengung erhöht den Blechwiderstand, aber senkt die Permeabilität μ : **Dynamoblech (Elektroblech)**

(2) Erhöhen der Permeabilität μ :

Kornorientiertes Blech durch Kaltwalz-Technik:

– in Walzrichtung (Vorzugsrichtung) erhöhte Flussdichte möglich (**hohes μ**),

– in Querrichtung deutlich **kleineres μ** !

(1) **Elektroblech**, Dicke 0.5 mm, $P_{Fe} = 3$ W/kg bei 50 Hz, 1 T, keine Vorzugsrichtung

(2) **Kornorientiertes Blech**, Vorzugsrichtung, Dicke 0.35 mm, $P_{Fe} = 0.45$ W/kg bei 50 Hz, 1 T

Quelle: Fischer, R.,
Ele. Maschinen, Hanser-Verlag



Repetitorium


Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
 - OHM'sches Gesetz, AMPERE'scher Durchflutungssatz
 - Magnetische Werkstoffe
 - FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft
 - Flüsse und Induktivitäten, Ummagnetisierungsverluste
 - **Momentanleistung, Effektivwert**
 - Sinusbetrieb: Wirk-, Blind- und Scheinleistung einphasig
- Grundgesetze der Drehstromtechnik



Elektrische Momentanleistung $P = I \cdot U$

- Strom I = Bewegte elektrische Ladung Q im elektrischen Feld E
- Spannung U = elektrische Potentialdifferenz auf der Strecke s im Feld E
- **Kraftwirkung** $F = Q \cdot E$, Geschwindigkeit: $v = s/t$
- Leistung $P = F \cdot v = (Q \cdot E) \cdot v = (Q \cdot E) \cdot (s/t) = (Q/t) \cdot (E \cdot s) = I \cdot U$



Effektivwert eines periodisch veränderlichen Stroms

Effektivwert / eines periodisch veränderlichen Stroms i = äquivalenter Gleichstrom I , der an einem Widerstand R während einer ganzen Zahl von Perioden T dieselbe Leistung P wie dieser periodische Strom verrichtet.

$$P = \bar{p} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) \cdot R \cdot dt = I^2 R \quad \Rightarrow \quad I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) \cdot dt}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) \cdot dt}$$

Fazit: Aus der mittleren Leistung ermittelte **Ersatzgröße** einer **allgemein periodischen Größe $i(t)$** (Periode T), deren Leistung an einem Widerstand R gleich groß ist wie die einer Gleichgröße I .

Sonderfall: Effektivwert I einer sinusförmig veränderlichen Größe $i(t)$: $I = \hat{I} / \sqrt{2}$

Effektivwert einer Sinuswechselfspannung: $U = \hat{U} / \sqrt{2}$



Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
 - OHM'sches Gesetz, AMPERE'scher Durchflutungssatz
 - Magnetische Werkstoffe
 - FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft
 - Flüsse und Induktivitäten, Ummagnetisierungsverluste
 - Momentanleistung, Effektivwert
 - **Sinusbetrieb: Wirk-, Blind- und Scheinleistung einphasig**
- Grundgesetze der Drehstromtechnik



Einphasen-Momentan-Leistung


$$p(t) = \hat{U} \sin(\omega t + \varphi) \cdot \hat{I} \cdot \sin \omega t = \hat{U} [\sin \omega t \cdot \cos \varphi + \cos \omega t \cdot \sin \varphi] \cdot \hat{I} \cdot \sin \omega t$$

$$p(t) = \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \cdot \cos \varphi \cdot (1 - \cos 2\omega t) + \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \cdot \sin \varphi \cdot \sin 2\omega t =$$

$$= P \cdot (1 - \cos 2\omega t) + Q \cdot \sin 2\omega t$$

Scheinleistung S

$$p(t) = P + p_{\sim}(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi)$$



Mittelwert P „Pendel“-Leistung S


$$S = U \cdot I$$

Quelle: Schreiner, Physik



P und Q beim Phasenwinkel φ

Sinus-Wechselstrom und -Spannung: Phasenverschiebung φ



$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$i(t) = \hat{I} \sin(\omega t)$$

$$p(t) = P \cdot (1 - \cos 2\omega t) + Q \cdot \sin 2\omega t$$

Wirkleistung: $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$

Blindleistung: $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$

Quelle: Schreiner, Physik

Beispiel:

Momentanwerte von Spannung, Strom, $\varphi > 0$

Leistung an einem R-L-Glied: $0 < \varphi < 90^\circ$





Scheinleistung S , Wirk- und Blindstrom I_w, I_b

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U \cdot I$$

$$I_w = I \cdot \cos \varphi$$

$$I_b = I \cdot \sin \varphi$$

$$I = \sqrt{I_w^2 + I_b^2}$$



$$U \cdot I_w = UI \cdot \cos \varphi = P$$

$$U \cdot I_b = UI \cdot \sin \varphi = Q$$

Quelle: Schreiner, Physik

Zusammenfassung: Einphasenleistung bei Sinus-Wechselstrom

- Bei Einphasensystemen **pulsiert die Momentanleistung $p(t)$ um den Mittelwert P (Wirkleistung), mit doppelter Frequenz $2f$ ($\omega = 2\pi f$) mit der Amplitude S (Scheinleistung)!**

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{U} \sin(\omega t) \cdot \hat{I} \sin(\omega t - \varphi) \quad \text{Mittelwert: } P = (1/T) \cdot \int_0^T p(t) \cdot dt$$

$$p(t) = (\hat{U} \cdot \hat{I} / 2) \cdot [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] = (\hat{U} \cdot \hat{I} / 2) \cdot [\cos \varphi - \cos 2\omega t \cdot \cos \varphi - \sin 2\omega t \cdot \sin \varphi]$$

$$p(t) = P - S \cdot \cos(2\omega t - \varphi) \quad P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad S = U \cdot I$$

- Zerlegung der Momentanleistung $p(t)$ in P und S oder P und Q :

$$p(t) = P \cdot [1 - \cos(2\omega t)] - Q \cdot \sin(2\omega t)$$

$$\text{Wirkleistung } P = U \cdot I \cdot \cos \varphi \quad \text{Blindleistung } Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$P \cdot [1 - \cos(2\omega t)]$ **pulsiert** mit Amplitude P und Frequenz $2f$ um Mittelwert P
 $Q \cdot \sin(2\omega t)$ **pulsiert** mit Amplitude Q und Frequenz $2f$ um Mittelwert Null.


- **Scheinleistung:** $S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U \cdot I$



Beispiel: Einphasen-Wirkleistung (für $\varphi = 0$)

Momentanleistung p

Wirkleistung P



$$u(t) = \hat{U} \cdot \sin \omega t$$

$$i(t) = \hat{I} \cdot \sin \omega t = (\hat{U} / R) \cdot \sin \omega t$$


Momentanleistung:

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \frac{\hat{U}^2}{R} \cdot \sin^2(\omega t)$$

$$p(t) = \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} - \frac{\hat{U}\hat{I}}{2} \cos(2\omega t) = P + p_{\sim}(t)$$

Leistungs-Mittelwert:

$$P = \bar{p} = U \cdot I = U^2 / R$$





Quelle: Schreiner, Physik




Beispiel: Elektrische Wirk- und Blindleistung

Wirkleistung



Blindleistung




Quelle: Schreiner, Physik




Widerstand, Induktivität & Kapazität


Widerstand



Induktivität



Kapazität



Widerstand: $\varphi = 0^\circ$

Induktivität: $\varphi = 90^\circ$


Kapazität: $\varphi = -90^\circ$

Der Phasenwinkel φ wird **VOM Strom ZUR Spannung** IM MATHEMATISCH POSITIVEN ZÄHLSINN (GEGEN-UHRZEIGERSINN) gezählt.



Zählweise von Wirk- und Blindleistung

	Wirkleistung $P = UI \cos \varphi$	Blindleistung $Q = UI \sin \varphi$
$-90^\circ \leq \varphi < 0^\circ$	$P > 0$, Verbraucher	$Q < 0$, kapazitiver Verbraucher
$0 \leq \varphi < 90^\circ$	$P > 0$, Verbraucher	$Q > 0$, induktiver Verbraucher



Induktive Blindleistung ist positiv

Kapazitive Blindleistung ist negativ


Messung der elektrischen Leistung

Wattmeter-Messung:

- **Elektrodynamische** Wattmeter: i. A. für **sinusförmige** Strom & Spannung
- **Elektronische** Wattmeter: **beliebige** Zeitverläufe von Strom & Spannung

Beispiel:

Leistungsmessung
an einer **Drossel**
(reale Induktivität)



Repetitorium

Zusammenfassung Grundgesetze der Elektromagnetik

- OHM'sches Gesetz und AMPERE'scher Satz
- FARADAY'sches Induktionsgesetz, LORENTZ'sche Kraftgleichung
- Ferromagnetische Materialien Eisen, Nickel, Kobalt; Permanentmagnete
- Magnetischer Fluss, Flussverkettung, Induktivitäten
- Momentanleistung, Effektivwert, Leistungsgrößen bei Sinusbetrieb



Repetitorium


Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
- Grundgesetze der Drehstromtechnik
 - Phasenspannung und verkettete Spannung
 - Symmetrisches Drehstromsystem, Wirk-, Blind-, Scheinleistung
 - Stern-, Dreieckschaltung
 - Unsymmetrisches Drehstromsystem – Leistungsmessung
 - Spannungs- und Strom-Zeigerdiagramme



Symmetrischer Synchrongenerator erzeugt symmetrisches Drehstromsystem

Symmetrischer Generator:
Alle drei Stränge U, V, W gleich ausgeführt!






Symmetrischer Verbraucher:
Alle drei Stränge U, V, W gleich ausgeführt!

Quelle: Schreiner, Physik

- **Läufer (Rotor)**, elektrisch erregt über Schleifringe, rotiert, Turbine treibt an
- Läufer erzeugt **zweipoliges** Magnetfeld; dieses rotiert mit $\Omega_m = 2\pi n$ (n : Drehzahl)
- **Drei Spulen** auf Eisenkernen, um 120° räumlich versetzt angeordnet, bilden Stator.
- Flussverkeftung je Spule ändert sich zeitlich etwa sinusförmig: $\Psi(t) = \hat{\Psi} \sin(\Omega_m t)$
- **Induktionsgesetz**: Induzierte Spannung je Spule: $u_i(t) = -\hat{\Psi} \cdot \Omega_m \cdot \cos(\Omega_m t)$
- **Frequenz $f = n$, Spannung in Spulen U, V, W um 120° el. phasenverschoben**

Symmetrisches Drehstromsystem

Quelle: Clausert, H.;
Elektrotechnik



a) **Dreiphasiges Spulensystem** U, V, W, räumlich um 120° versetzt

b) Klemmenspannung je Spule: u_i minus innerer Spannungsfall an Spulenwiderstand und -induktivität: u_U, u_V, u_W Zeitverlauf: **3 um 120° el. phasenverschobene Sinusspannungen** mit der **Amplitude** $\rightarrow \hat{U} = \sqrt{2} \cdot U$, (**U: Effektivwert**) und **Frequenz f**


c) Darstellung von $u_U(t), u_V(t), u_W(t)$ als drei komplexe Zeiger $\underline{U}_U, \underline{U}_V, \underline{U}_W$ ("**Zeigerdreiein**"), Zeigerlänge U , rotiert mit Frequenz f .

Projektion der Zeiger ($\cdot \sqrt{2}$!) auf Realteilachse liefert augenblicklichen Zeitwert:


Beispiel: $u_V(t) = \text{Re} \left\{ \sqrt{2} \underline{U}_V e^{j2\pi f t} \right\}$



Symmetrische Strangspannungen & verkettete Spannungen




Quelle: Schreiner, Physik



- Zwischen zwei Klemmen eines Strangs: **Strangspannung**: z.B. zwischen U und X: u_U
- Zwischen zwei Klemmen benachbarter Stränge: **verkettete Spannung**: z. B. zwischen U und V: u_{UV}

Beispiel: Symm. Strangspannungen & verkettete Spannungen





Quelle: Schreiner, Physik

Beispiel:

- Generator in Stern geschaltet: **Strangspannung** zwischen Sternpunkt N und Klemmen U, V, W messbar.
- Auf der **Freileitung** Sternpunkt NICHT mitgeführt: **nur verkettete** Spannung messbar.
- Belastung symmetrisch in U, V, W, in Stern geschaltet, daher Sternpunktspotential wie bei N: **Strangspannung messbar**.

Symm. Strangspannungen & verkettete Spannungen (3)



Quelle:
Clausert, H.;
Elektrotechnik

Zeitverlauf der verketteten
Spannungen $u_{UV} = u_U - u_V$

“Zeiger-Dreibein”

Aus Zeigerbild folgt:

Amplitude U_{UV} um $\sqrt{3}$ größer als Strangspannung U_U, U_V . u_{UV} eilt u_U um 30° el. VOR.


Zählpfeile bei Strangspannungen & verkettete Spannungen (1)

Übliche Darstellung:

Schaltbild: Verkettete Spannungen zeigen von U nach V, von V nach W und von W nach U

Unübliche Darstellung:

Zeigerdiagramm: Phasenspannungen zeigen zum Neutralpunkt hin




Kirchhoff'sches Gesetz für Masche I: $\underline{U}_{UV} = \underline{U}_U - \underline{U}_V$





Zählpfeile bei Strangspannungen & verkettete Spannungen (2)

Beispiel: Sternschaltung



Zeiger neu angeordnet durch
Parallelverschieben der Spannungszeiger




$$\underline{U}_{UV} = \underline{U}_U - \underline{U}_V$$

Nach der Verschiebung sind die Potentiale \textcircled{U} , \textcircled{V} , \textcircled{W} , \textcircled{N} nicht einzuzeichnen, weil das nicht mehr zum Zeigerdiagramm passt!

Zählpfeile bei Strangspannungen & verkettete Spannungen (3)

- Durch **Drehung** des Zeigerdiagramms **um 180°** zeigt nun \underline{U}_U nach oben
- Die **relative Phasenlage** der Zeiger zueinander **bleibt erhalten** !

Beispiel: Sternschaltung





Zählpfeile bei Strangspannungen & verkettete Spannungen (4)

Übliche Darstellung:

Schaltbild: Verkettete Spannungen zeigen von U nach V, von V nach W und von W nach U

Zeigerdiagramm: Phasenspannungen zeigen nach außen; Potentiale \textcircled{U} , \textcircled{V} , \textcircled{W} , \textcircled{N} sind nicht einzuzichnen.

Beispiel: Sternschaltung



Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
- Grundgesetze der Drehstromtechnik
 - Phasenspannung und verkettete Spannung
 - **Symmetrisches Drehstromsystem, Wirk-, Blind-, Scheinleistung**
 - Stern-, Dreieckschaltung
 - Unsymmetrisches Drehstromsystem – Leistungsmessung
 - Spannungs- und Strom-Zeigerdiagramme



Leistung im symmetrischen Drehstromsystem

Symmetrisches Drehstromsystem:

Momentanleistung: Summe der Leistungen der drei Stränge:

U: ωt , V: $\omega t - 2\pi/3$, W: $\omega t - 4\pi/3$.

$$p_U(t) = P_U + p_{\sim U}(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi)$$

$$p_V(t) = P_V + p_{\sim V}(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi - 2\pi/3)$$

$$p_W(t) = P_W + p_{\sim W}(t) = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi - 4\pi/3)$$

Summe
U+V+W

$$\cos(2\omega t - \varphi) + \cos(2\omega t - \varphi - 2\pi/3) + \cos(2\omega t - \varphi - 4\pi/3) = 0$$

$$P = P_U + P_V + P_W$$

$p(t) = P = 3UI \cos \varphi =$ **zeitlich KONSTANT** im symmetrischen Drehstromsystem!

Scheinleistung gibt Strom- und Spannungsbelastung an: $S = 3UI$

Leistungsfaktor: $\cos \varphi = P/S = \lambda$

Blindleistung: $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 3 \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$

- Pulsieren der Leistungen erfolgt nur innerhalb der Stränge !



Zusammenfassung: Leistung im symmetrischen Drehstromsystem

- Pulsation der gesamten Momentanleistung ist NULL.

- $p(t) = P = 3UI \cos \varphi =$ zeitlich KONSTANT!

- **Scheinleistung** gibt Strom- und Spannungsbelastung an:


$$S = 3UI \Rightarrow \cos \varphi = P/S = \lambda$$

- **Blindleistung:** $Q = \sqrt{S^2 - P^2} = 3 \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$

- Pulsieren der Leistung erfolgt nur innerhalb der Stränge !



Wirkleistung im Verbraucher-Zählpfeilsystem und Blindleistung



\underline{I} eilt \underline{U} vor	\underline{I} eilt \underline{U} vor	\underline{I} eilt \underline{U} nach	\underline{I} eilt \underline{U} nach
kapazitiv	kapazitiv	induktiv	induktiv
$Q < 0$	$Q < 0$	$Q > 0$	$Q > 0$
Erzeuger	Verbraucher	Verbraucher	Erzeuger
$P < 0$	$P > 0$	$P > 0$	$P < 0$

elektrisch zugeführte Wirkleistung: $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$, Blindleistung: $Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$

Phasenwinkel φ gezählt vom Strom zur Spannung, positiv im Rechtsdreh Sinn



Berechnung der Leistung mit den verketteten Spannungen

- Berechnung der Leistung im symmetrischen Drehstromsystem:

- z. B. Scheinleistung:

$$S = U_U I_U + U_V I_V + U_W I_W = 3UI = \sqrt{3} U_{verk} I \quad (\text{"Faktor } \sqrt{3} \text{ "})$$

- Wirkleistung: $P = 3UI \cos \varphi = \sqrt{3} U_{verk} I \cos \varphi$

- Blindleistung: $Q = 3UI \sin \varphi = \sqrt{3} U_{verk} I \sin \varphi$

- Herleitung galt bisher für **symmetrische Sternschaltung**
- Sie gilt aber auch für **symmetrische Dreieckschaltung**




Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
- Grundgesetze der Drehstromtechnik
 - Phasenspannung und verkettete Spannung
 - Symmetrisches Drehstromsystem, Wirk-, Blind-, Scheinleistung
 - **Stern-, Dreieckschaltung**
 - Unsymmetrisches Drehstromsystem – Leistungsmessung
 - Spannungs- und Strom-Zeigerdiagramme



Stern- und Dreieckschaltung Y und D



- **Stern:** Strangspannung $U_Y = U_{\text{Netz}} / \sqrt{3}$, Strangstrom $I_Y = \text{Netzstrom } I_{\text{Netz}Y}$.
- **Dreieck:** Strangspannung $U_{\Delta} = \text{Netzspannung } U_{\text{Netz}}$, Strangstrom $I_{\Delta} = I_{\text{Netz}\Delta} / \sqrt{3}$.

$$\underline{I}_{\text{Netz}U} = \underline{I}_U - \underline{I}_V \quad I_{\text{Netz}U} = \sqrt{3}I_U \quad I_{\text{Netz}\Delta} = \sqrt{3}I_{\Delta}$$

$$P_Y = 3U_Y I_Y \cos \varphi = \sqrt{3}U_{\text{verk}} I_Y \cos \varphi = \sqrt{3}U_{\text{Netz}} I_{\text{Netz}Y} \cos \varphi$$

$$P_{\Delta} = 3U_{\Delta} I_{\Delta} \cos \varphi = 3U_{\Delta} (I_{\text{Netz}} / \sqrt{3}) \cos \varphi = \sqrt{3}U_{\text{Netz}} I_{\text{Netz}\Delta} \cos \varphi$$

Beispiel: Leistungsdaten für Y- und D-Schaltung

Wirkleistung: 7.5 kW, $\cos\varphi = 0.82$, 50 Hz

a) Dreieckschaltung: 230 V, D, 26.5 A Netzstrom

b) Sternschaltung: 400 V, Y, 15.2 A Netzstrom

Schaltung der drei Wicklungsstränge	<i>Dreieck</i>	<i>Stern</i>
Strangspannung effektiv	230 V	230 V
Verkettete Spannung effektiv	230 V	400 V
Strangstrom effektiv	15.2 A	15.2 A
Netzstrom effektiv	26.5 A	15.2 A

Dreieckschaltung (D): $P = \sqrt{3}U_{\text{Netz}}I_{\text{Netz}}\cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 230 \cdot 26.5 \cdot 0.82 = 8656\text{W}$

Sternschaltung (Y): $P = \sqrt{3}U_{\text{Netz}}I_{\text{Netz}}\cos\varphi = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 15.2 \cdot 0.82 = 8656\text{W}$

D und Y: aus den Strangwerten: $P = 3U_{\text{strang}}I_{\text{strang}}\cos\varphi = 3 \cdot 231 \cdot 15.2 \cdot 0.82 = 8656\text{W}$.


Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik


- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
- Grundgesetze der Drehstromtechnik
 - Phasenspannung und verkettete Spannung
 - Symmetrisches Drehstromsystem, Wirk-, Blind-, Scheinleistung
 - Stern-, Dreieckschaltung
 - **Unsymmetrisches Drehstromsystem – Leistungsmessung**
 - Spannungs- und Strom-Zeigerdiagramme



Unsymmetrisches sinusförmiges Dreiphasensystem



- **Gleiche** Frequenz und Sinus-FORM je Strang
- **Ungleiche** Amplitude und Phasenlage
- Bei Sternschaltung fließt Strom $3\underline{I}_0$ über den N-Leiter
- Nullstromsystem: $\underline{I}_0 = (\underline{I}_U + \underline{I}_V + \underline{I}_W) / 3$



Leistungs-Mittelwert:


$$\overline{p} = P_U + P_V + P_W = U_U I_U \cos \varphi_U + U_V I_V \cos \varphi_V + U_W I_W \cos \varphi_W$$

Leistungspulsation hebt sich **nicht auf – Momentanleistung **pulsiert** mit $2f$ um den Mittelwert!**

Unsymmetrisches sinusförmiges Dreiphasensystem ohne Null-Leiter

- **Gleiche** Frequenz und Sinus-FORM je Strang
- **Ungleiche** Amplitude und Phasenlage
- Es fließt **kein** Strom $3\underline{I}_0$ über den N-Leiter $\underline{I}_0 = (\underline{I}_U + \underline{I}_V + \underline{I}_W) / 3 = 0$

Beispiel:




Leistungs-Mittelwert:

$$\bar{p} = P_U + P_V + P_W = U_U I_U \cos \varphi_U + U_V I_V \cos \varphi_V + U_W I_W \cos \varphi_W$$

Leistungspulsation hebt sich **nicht auf – Momentanleistung **pulsiert** mit $2f$ um den Mittelwert!**

Leistungsmessung im Drehstromsystem (1)

Drei-Wattmetermethode



Gemessene Momentanleistung: beliebige Strom- und Spannungskurvenform


$$p(t) = p_R(t) + p_S(t) + p_T(t) = u_R(t) \cdot i_R(t) + u_S(t) \cdot i_S(t) + u_T(t) \cdot i_T(t)$$

Leistungs-Mittelwert:

$$P = P_R + P_S + P_T$$

Leistungsmessung im Drehstromsystem (2)

Zwei-Wattmetermethode (Aron-Schaltung)



- Kein N-Leiter vorhanden, Messung der Leistungen zwischen R-T, S-T
- Beliebige Spannungs- und Stromformen
- Die **Summe der beiden in den Wattmetern** gemessenen Momentanleistungswerte ist gleich der **Summe der drei Phasen-Momentanleistungen**.
- Die beiden Teilleistungen haben keine besondere physikalische Bedeutung.

Beweis: Zwei-Wattmetermethode „funktioniert“

$$p(t) = p_{RT}(t) + p_{ST}(t) = i_R(t)u_{RT}(t) + i_S(t)u_{ST}(t)$$

$$u_{RT} = u_R - u_T$$

$$u_{ST} = u_S - u_T$$

$$p = i_R(u_R - u_T) + i_S(u_S - u_T) = i_R u_R + i_S u_S + (-i_R - i_S)u_T$$

Kein Neutralleiter vorhanden: Stromsumme ist Null (1. Kirchhoff'sche Regel)

$$i_R + i_S + i_T = 0 \quad i_T = -i_R - i_S$$

$$p = p_{RT} + p_{ST} = i_R u_R + i_S u_S + (-i_R - i_S)u_T = i_R u_R + i_S u_S + i_T u_T$$

Die Summe der beiden in den Wattmetern gemessenen Momentanleistungswerte ist gleich der Summe der drei Phasen-Momentanleistungen.



Repetitorium

Grundgesetze der Mechanik, Elektromagnetik und Drehstromtechnik

- Grundgesetze der Mechanik
- Grundgesetze der Elektromagnetik
- Grundgesetze der Drehstromtechnik
 - Phasenspannung und verkettete Spannung
 - Symmetrisches Drehstromsystem, Wirk-, Blind-, Scheinleistung
 - Stern-, Dreieckschaltung
 - Unsymmetrisches Drehstromsystem – Leistungsmessung
 - **Spannungs- und Strom-Zeigerdiagramme**




Zeigerdiagramm einer unsymmetrischen Sternschaltung

Drei unsymmetrische Verbraucher: $\underline{Z}_R \neq \underline{Z}_S \neq \underline{Z}_T$

Eingeprägte symmetrische verkettete Spannungen

\underline{U}_{RS} , \underline{U}_{ST} , \underline{U}_{TR}



Aufgabe zur Übung:

Aus den Messwerten von:


- Zwei Leistungen P_{RT} , P_{ST} (Zwei-Wattmetermethode),
- 3 Strangströme I_R , I_S , I_T ,
- 3 Strangspannungen U_R , U_S , U_T

zeichne das Zeigerdiagramm einer unsymmetrischen Sternschaltung

\underline{U}_R , \underline{U}_S , \underline{U}_T , \underline{I}_R , \underline{I}_S , \underline{I}_T



$$P_{RT} = U_{RT} I_{Rw}$$

$$P_{ST} = U_{ST} I_{Sw}$$



Beispiel 1: Wattmeteranzeigen bei der Zwei-Wattmetermethode im Falle symmetrischer Belastung $\varphi = 60^\circ$


Induktive symmetrische Last mit $\varphi = 60^\circ$:



$$P_{\max} = U_{\text{verk}} \cdot I$$

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= P_{\max} \cdot \cos(30^\circ) = (\sqrt{3}/2) \cdot P_{\max} \\ P_2 &= P_{\max} \cdot \cos(90^\circ) = 0 \end{aligned} \right\} +$$


$$P = P_1 + P_2 = (\sqrt{3}/2) \cdot U_{\text{verk}} \cdot I$$



Kontrolle: $P = 3 \cdot U_{\text{strang}} \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot U_{\text{verk}} \cdot I \cdot \cos(60^\circ) = (\sqrt{3}/2) \cdot U_{\text{verk}} \cdot I$


Beispiel 2: Wattmeteranzeigen bei der Zwei-Wattmetermethode im Falle symmetrischer Belastung $\varphi = 90^\circ$

Rein induktive symmetrische Last mit $\varphi = 90^\circ$:



$$\left. \begin{aligned} P_1 &= P_{\max} \cdot \cos(60^\circ) = (1/2) \cdot P_{\max} \\ P_2 &= P_{\max} \cdot \cos(120^\circ) = (-1/2) \cdot P_{\max} \end{aligned} \right\} +$$

$$P = P_1 + P_2 = 0$$



Kontrolle: $P = 3 \cdot U_{strang} \cdot I \cdot \cos \varphi = \sqrt{3} \cdot U_{verk} \cdot I \cdot \cos(90^\circ) = \sqrt{3} \cdot U_{verk} \cdot I \cdot 0 = 0$

Repetitorium

Zusammenfassung Grundgesetze der Drehstromtechnik

- Symmetrisches Drehspannungssystem
- Strangspannung, verkettete Spannung, Spannungszeigerdiagramme
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung
- Stern- und Dreieckschaltung
- Unsymmetrische Dreiphasensysteme, Nullstrom, Aronschaltung



Energietechnik

Repetitorium

Literatur

- Vorlesungsunterlagen: “Grundlagen der Elektrotechnik 1 + 2“
- Buch: „H.Clausert / G.Wiesemann / J.Stenzel / V.Hinrichsen:
Grundgebiete der Elektrotechnik 1 u. 2,
Oldenbourg-Verlag

