

Auftraggeber	Verkäufer	zuständiger Kfz-Sachverständiger

Begutachtungsbedingungen	
Unterstützung durch den Anbieter	ja
Witterungsbedingungen	trocken
Lichtverhältnisse	Tageslicht
Fahrzeugoberfläche	trocken/sauber
Zugang zum Fahrzeug	von allen Seiten frei
Hebebühne	vorhanden und genutzt
Unterbodenverkleidung	vorhanden - unbeschädigt
Probefahrt durchgeführt	ja
Warum wurde keine Probefahrt durchgeführt?	

Fahrzeug					
Fz.-Ident-Nr.	WV2ZZZ7HZEH004765	Hersteller	VW	Modell	T5
Bauart	Van	Anzahl Türen	4-Türer	Getriebe	Automatik
nächste HU/AU	10/2018	Schadstoffklasse	Euro 5	Kraftstoff	Diesel
km-Stand	67.227	Erstzulassung	18.07.2013	Vorbesitzer	1
bisherige Nutzung	Privat	Leistung in kW	103	Hubraum	1968
Farbe	blau	Lackart	metallic	Geruch	in Ordnung
Schlüssel	1 mit Fernbedienung	Sitzplätze	7		

in Ordnung (\*1)  
  leichter Mangel (\*2)  
  schwerer Mangel (\*3)  
  nicht vorhanden (\*4)  
  nicht prüfbar (\*5)

Fahrzeugdokumente	
<input checked="" type="radio"/> Genehmigungen	Original
<input checked="" type="radio"/> Zul.besch.Teil1 / Fahrzeugschein	Original
<input checked="" type="radio"/> Zul.besch.Teil2 / Fahrzeugbrief	Original
<input checked="" type="radio"/> Serviceheft	Original
<input checked="" type="radio"/> Bordbuch/Radio-Code/Navi-CD	Original
<input checked="" type="radio"/> COC-Zertifikat	Original
<input checked="" type="radio"/> HU/AU - Protokoll	Original

Sonderausstattung			
<input type="checkbox"/> Lederausstattung	<input type="checkbox"/> Tuning	<input type="checkbox"/> feste Anhängerkupplung	<input type="checkbox"/> abnehm. Anhängerkupplung

Bemerkungen zur Ausstattung:

Bereifung	Hersteller	Einsatz	Größe	Profilstärke in mm	Bemerkung
<input checked="" type="checkbox"/> VL montiert	Bridgestone	Sommer	215/65 R16 C	7	verkehrssicher
<input checked="" type="checkbox"/> VR montiert	Bridgestone	Sommer	215/65 R16 C	7	verkehrssicher
<input checked="" type="checkbox"/> HL montiert	Hankook	Sommer	215/65 R16 C	6	verkehrssicher
<input checked="" type="checkbox"/> HR montiert	Hankook	Sommer	215/65 R16 C	6	verkehrssicher
<input checked="" type="checkbox"/> Ersatzrad	Bridgestone	Sommer	215/65 R16 C	8	verkehrssicher

Lackstärken	Lackschichtdicke in µm	Zustand
<input checked="" type="checkbox"/> Motorhaube	107	
<input checked="" type="checkbox"/> Kotflügel v. r.	98	
<input checked="" type="checkbox"/> Tür v. r.	124	
<input checked="" type="checkbox"/> Tür h. r.	212	nachlackiert
<input checked="" type="checkbox"/> Seitenwand-Kotflügel h. r.	806	reparierter Unfallschaden
<input checked="" type="checkbox"/> Heckklappe	113	
<input checked="" type="checkbox"/> Seitenwand-Kotflügel h. l.	94	
<input type="checkbox"/> Tür h. l.	-	
<input checked="" type="checkbox"/> Tür v. l.	87	
<input checked="" type="checkbox"/> Kotflügel v. l.	102	
<input checked="" type="checkbox"/> Dach	95	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Innenraum - Sichtprüfung innen	
<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsgurte	
<input checked="" type="checkbox"/> Lenkrad	
<input checked="" type="checkbox"/> Instrumente/Amaturen	
<input checked="" type="checkbox"/> Klimaanlage	
<input checked="" type="checkbox"/> Heizung/Lüftung	
<input type="checkbox"/> Schiebedach/elektrisches Verdeck	nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Bedienelemente	
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber	
<input checked="" type="checkbox"/> Rückspiegel	
<input checked="" type="checkbox"/> Sitze vorne	
<input checked="" type="checkbox"/> Sitze hinten	
<input checked="" type="checkbox"/> Ablagen/Handschuhfach	
<input checked="" type="checkbox"/> Radio-Anlage	
<input checked="" type="checkbox"/> Bodenbeläge	Laderaum verschmutzt
<input checked="" type="checkbox"/> Innenraumverkleidung	
<input checked="" type="checkbox"/> Himmel	
<input checked="" type="checkbox"/> Signalton/Hupe	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Beleuchtung	
<input checked="" type="checkbox"/> Scheinwerfer	
<input checked="" type="checkbox"/> Rücklicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Bremslicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Rückfahrlicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Blinker	
<input checked="" type="checkbox"/> Warnblinkanlage	
<input type="checkbox"/> Nebelscheinwerfer	nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Abblendlicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Innenbeleuchtung	
<input checked="" type="checkbox"/> Tagfahrlicht	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Außen	
<input checked="" type="checkbox"/> Felgen	
<input checked="" type="checkbox"/> Dichtungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Frontscheibe	
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterverglasung	
<input checked="" type="checkbox"/> Scheibenwischer	
<input checked="" type="checkbox"/> Schlösser/ZV	
<input checked="" type="checkbox"/> Lackzustand allgemein	
<input checked="" type="checkbox"/> Erkennbare Nachlackierungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Anbauteile	
<input checked="" type="checkbox"/> Außenspiegel	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Karosserie Sicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßfänger vorn	Kratzer
<input checked="" type="checkbox"/> Grill	
<input checked="" type="checkbox"/> Motorhaube	Steinschläge
<input checked="" type="checkbox"/> Dach	
<input checked="" type="checkbox"/> Heckklappe	
<input checked="" type="checkbox"/> Seitenwand-Kotflügel h. l.	
<input type="checkbox"/> Tür h. l.	nicht vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Schweller links	
<input checked="" type="checkbox"/> Tür v. l.	
<input checked="" type="checkbox"/> Kotflügel v. l.	
<input checked="" type="checkbox"/> Kotflügel v. r.	
<input checked="" type="checkbox"/> Tür v. r.	
<input checked="" type="checkbox"/> Schweller rechts	
<input checked="" type="checkbox"/> Tür h. r.	nachlackiert
<input checked="" type="checkbox"/> Seitenwand-Kotflügel h. r.	reparierter Unfallschaden
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßfänger hinten	
<input checked="" type="checkbox"/> Spaltmaße	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Unten Sicht (soweit prüfbar)	
<input checked="" type="checkbox"/> Lenkgestänge	
<input checked="" type="checkbox"/> Lenkgetriebe	
<input checked="" type="checkbox"/> Querlenker	
<input checked="" type="checkbox"/> Radaufhängung	
<input checked="" type="checkbox"/> Stabilisatoren vorne/hinten	
<input checked="" type="checkbox"/> Stoßdämpfer	
<input checked="" type="checkbox"/> Federn	
<input checked="" type="checkbox"/> Radlager	
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsseile/-schläuche	
<input checked="" type="checkbox"/> Brems Scheiben	
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsbeläge	
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsleitungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsverschleiß	
<input checked="" type="checkbox"/> Zustand Auspuffanlage	
<input checked="" type="checkbox"/> Auspuffkrümmer	
<input checked="" type="checkbox"/> Getriebe Öldichtheit	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor Öldichtheit	
<input checked="" type="checkbox"/> Differential Öldichtheit	
<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenzustand (allgemein)	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Motorraum Sicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Motoröl - Stand	
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit - Stand	
<input checked="" type="checkbox"/> Kühler - Stand	
<input checked="" type="checkbox"/> Kraftstoffanlage	
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie Gehäuse/Befestigung	

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probelauf des Antriebsaggregates	
<input checked="" type="checkbox"/> Anlasser	
<input checked="" type="checkbox"/> Kupplung	
<input checked="" type="checkbox"/> Motorlauf	
<input checked="" type="checkbox"/> Instrumentenfunktion	
<input type="checkbox"/> auffällige Geräusche	nicht vorhanden
<input type="checkbox"/> auffällige Geräusche der Steuerkette	nicht vorhanden

Bedingungen der Probefahrt	
wurde durchgeführt um	16:00
erreichte Höchstgeschwindigkeit	50
wurde durchgeführt in / auf der	Stadt
Auffälligkeiten?	nein

Fahrzeugzustand zum Prüfzeitpunkt - Probefahrt	
● Kupplung	
● Lenkung	
● Getriebe	
● auffällige Geräusche	
● Instrumentenfunktion	
● Geradeauslauf	
● Lastwechsel	
● Motorlauf	
● Gas	

Fehler im Kombiinstrument/ Diagnosegerät
Es wurden keine Fehler im Kombiinstrument angezeigt.

vorhandene / bekannte Unfallschäden
Es wurden folgende Unfallschäden festgestellt: Seitenwand-Kotflügel h. r. - reparierter Unfallschaden

Fazit des Prüfers:
<p>Folgende Schäden und Mängel wurden festgestellt:</p> <p>Innenraum - Sichtprüfung innen - Bodenbeläge - leichter Mangel - Laderaum verschmutzt            Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn - leichter Mangel - Kratzer            Karosserie Sicht - Motorhaube - leichter Mangel - Steinschläge            Karosserie Sicht - Tür h. r. - leichter Mangel - nachlackiert            Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r. - leichter Mangel - reparierter Unfallschaden</p> <p>Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt. Das Fahrzeug besitzt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.</p>

**Die Besichtigung erfolgte ohne freilegen der Baugruppen oder zerlegarbeiten, es verbleibt ein Risiko von versteckten Mängeln oder Unfallschäden.**

**Wichtig: Der Zustandsbericht des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt. Der Bericht begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Alle nicht ausdrücklich angeführten Bauteile/ -gruppen werden im Rahmen der Überprüfung nicht beurteilt. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht- und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und der Probelauf können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel im Rahmen dieser Untersuchung erkannt werden. Sie sind unter anderem auch von den vorherrschenden Witterungs- und Besichtigungsbedingungen abhängig.**

Vermittler: diepruefer.de GmbH / Ernst- Ruska- Ring 11 / 07745 Jena

Das Gutachten wurde am 13.02.2019 um 13:30 Uhr erstellt.

(\*1) – In Ordnung = Gebrauchsspuren dem Alter und Laufleistung entsprechend.

(\*2) – leichter Mangel = Beeinträchtigung des Wertes und der Optik.

(\*3) – schwerer Mangel = Beeinträchtigung der Betriebs- und Fahrsicherheit.

(\*4) – nicht vorhanden = ist am Fahrzeug nicht vorhanden.

(\*5) – nicht prüfbar = Konnte aufgrund der Vorortbedingungen nicht ausreichend besichtigt und daher nicht bewertet werden.

VL (v.l.) – vorne links

VR (v.r.) – vorne rechts

HL (h.l.) – hinten links

HR (h.r.) – hinten rechts



Bild 1: Front



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Innenraum



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Heck



Bild 6: Koffer-/ Laderaum



Bild 7: Heckdiagonale links



Bild 8: Innenraum



Bild 9: Innenraum



Bild 10: Frontdiagonale links



Bild 11: Motorraum




Bild 12: Fz.-Ident-Nr.



Bild 13: Felgen und Reifen



Bild 14: Kilometerstand



Bild 15: Armaturenbrett



Bild 16: Instrumentenansicht



Bild 17: Dokumente und Schlüssel



Bild 18: Mittelkonsole



Bild 19: Ölzettel



Bild 20: Unterboden



Bild 21: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r., reparierter Unfallschaden



Bild 22: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Seitenwand-Kotflügel h. r., reparierter Unfallschaden



Bild 23: Mangel / Schaden – Innenraum - Sichtprüfung innen - Bodenbeläge, Laderaum verschmutzt



Bild 24: Schäden



Bild 25: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschläge



Bild 26: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Motorhaube, Steinschläge



Bild 27: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, Kratzer



Bild 28: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Stoßfänger vorn, Kratzer



Bild 29: Dach



Bild 30: Schäden



Bild 31: Schäden



Bild 32: Schäden



Bild 33: Schäden



Bild 34: Schäden



Bild 35: Mangel / Schaden – Karosserie Sicht - Tür h. r., nachlackiert

Die Lichtbilddokumentation enthält 35 Bilder.