

DEKRA-Nr: 0599 / 001203 / 2024 / B076671000011

DEKRA Automobil GmbH  
Neukamp 11, 57368 LennestadtStadt Lennestadt  
Thomas-Morus-Platz 1  
57368 LennestadtDEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Lennestadt  
Neukamp 11  
57368 Lennestadt  
Telefon 02721 / 60015-0  
Fax 02721 / 60015-10  
E-Mail lennestadt.automobil@dekra.comAnsprechpartner:  
Hubertus Guntermann  
Tel. direkt 02721 60015-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**OE L1234**

Auftraggeber

Stadt Lennestadt, Thomas-Morus-Platz 1, 57368 Lennestadt

Ihr Auftrag vom

06.02.2024, telefonisch durch Herrn Ricken

Besichtigung

06.02.2024 um 15:30

Stadt Lennestadt Bauhof, Thetener Str., 57368 Lennestadt

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.02.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	5.739,50 EUR	6.830,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Ricken. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.02.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.02.2024 um 15:30 Uhr durch Herrn Hubertus Guntermann bei Stadt Lennestadt Bauhof, Thetener Str., 57368 Lennestadt, im Beisein von Herr Ricken.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Stadt Lennestadt, Thomas-Morus-Platz 1, 57368 Lennestadt
Kennzeichen	OE L1234
Tag der Erstzulassung	19.10.2010
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	16.10.2015

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2025
---------------	-----------

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906 KA 50 / 513 CDI Sprinter 906.653
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	1313 / BIF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9066531S508733
Leergewicht	2320 kg
zul. Gesamtmasse	4600 kg
Maße über alles L / B / H	- / - / 2755 (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3665 (mm)
Türen	4
Farbe	Orange
Lackierung	Uni

Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	95 kW / 2143 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	1999/96/EG;B2;GKL:G1
Km-Stand abgelesen	215.551

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 75 R 16	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	7 mm
	107/105 R C			
rechts	195 / 75 R 16	Goodyear / Ultra Grip Cargo	W /O	7 mm
	107/105 R C			
2 links innen	195 / 75 R 16	Falken / EuroWinter	W /O	5 mm
	107/105 P C			
links aussen	195 / 75 R 16	Falken / EuroWinter	W /O	5 mm
	107/105 P C			
rechts innen	195 / 75 R 16	Falken / EuroWinter	W /O	5 mm
	107/105 P C			
rechts aussen	195 / 75 R 16	Falken / EuroWinter	W /O	5 mm
	107/105 P C			

W/ Winter, /O Original, /F Runflat;

### Ausstattung Fahrgestell

Aluca Regaleinbauten, elektr. Trittstufe rechts AlphaDynamik TCE/TEA.  
 ABS, ESP, ASR, EBV, BAS, Ablage über Windschutzscheibe, Airbag Fahrerseite, Ascher, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, Dieselpartikelfilter, Fensterheber elektrisch vorne, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Handschuhkasten abschließbar, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Polster: Stoff, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung

### Zustandsbeschreibung

#### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

#### Notwendige Reparaturen

- Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
- Innenraum verbraucht, instandsetzen
  - Sitzpolster links beschädigt, erneuern
  - Motor ölundicht, instandsetzen
  - Stoßfänger hinten beschädigt, erneuern
  - Seitenwand hinten links beschädigt, instandsetzen
  - Schiebetür rechts durchgerostet, erneuern
  - Ecksäule hinten rechts eingedrückt, instandsetzen
  - Lackierung rundum stark unterrostet, instandsetzen
  - Tür und Kotflügel vorne rechts Delle, instandsetzen

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Hubertus Guntermann  
1. Fach-Ing. Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht vorne links



Bild 2 : Übersicht vorne rechts



Bild 3 : Übersicht hinten links



Bild 4 : Übersicht hinten rechts




Bild 5 : Innenraum




Bild 6 : Laufleistung




Bild 7 : Einbauten



Bild 8 : Einbauten