



Verantwortung
übernehmen

Stahlspäne

AVV 12 01 01



Die Sorte Stahlspäne (E5) ist stärker gekräuselt als Stahlwolle. Stahlspäne müssen frei sein von: NE-Metall, Zunder, Schleifstaub, stark oxidierten Späne, Kunststoffspäne oder Stoffen der chemischen Industrie sowie von Mineralikstaub.

Zu Stahlspäne zählen beispielsweise:

- ♻️ Bohrspäne
- ♻️ Drehspäne
- ♻️ Feilspäne
- ♻️ Automationsspäne