bis Serien-Nr. 54086




HYDRAULIK- GESTEINSBRECHER BRH 501 L




BET	RI	EBSANLEITUNG UND ERSATZ	TEILLISTE	Pos.	Anz	. Bezeichnung	BestNr. ab Serien-	£0
ī	E	Ersatzteilliste	Seite 2–4	107	1	- Steuerventil	Nr. 20215:	
Н	٧	Nichtige Hinweise	5	108	2	- Lippendichtung - Schlagkolben:		
Ш		Druckeinstellung	5-6	100		(B:		
IV	A	Arbeitsgang	6			Vorderzylinder		
V	Z	Zerlegen des Hammers	6	250	1	komplett, best. aus:	E.28432	
VI	7	Zusammenbau	6-7	251 252	2	- Haltekeil, flach . (.vu.d . 22679)	26130	
VII	S	Schadensfälle	7	253 x 254	2	- Riegelfeder	22681	
VIII		Verschleißteile	7	X 255	1	- Meißelhülse	20944	1
				X 256 257	1	- Stift	7046	ò
IX		Spezielle Werkzeuge für Reparaturen und Unterhalt	8-9	258 259	1	- Schmiernippel	19856	j .
X		Werkzeuge für BRH 501	9	260 261	1	Kolbenhülse, mit:	. # E.23830	hurzland
				262	1	- Stopfen	38894	
XI		Hauptabmessungen	10	263	1	– Plastikstopfen *)		
XII		Montage u. Demontage der Werkz /erschleißmaße	11–12			Verbindungsstücke	9	
				300 301	4	ZugankerSpezialmutter		
ı	FF	RSATZTEILLISTE BRH 501 L		301	-4	Hammergehäuse	57305	,
1	h-1	TOATZTETELIOTE BITTOOTE		304	1	- kpl. Hammergehäuse, best. aus:		
Pos. /	Pos. Anz. Bezeichnung		BestNr. ab Serien-	302	1	(Zwischenplatte, mit:		
	•		Nr. 20215:	303	. 1	(Stoßdämpfer	21031	
		Kopfteil		305 306	2	(Anschlag	21032	-29504
1 2	1	Kopfteil		307	8	(Sicherungsblech	21078	1
3	1	- Nylon-Ring		308	16	- Aufkleber		137060
4	1	- O-Ring		314	1	- Typenschild	/.	
5	2	— O-Ring		315	4	- Kerbnagel	6790)
7	(E)	- Feder	21033			Montageteile für Hammerhalterung		
8	8	- Federteller	22894			- Refestigungsschraube	31121	00/17
9	8	- Scheibe		311	12	- Mutter	28447	X00.14
109	8	— Gewindeeinsatz	21910	312	12		40/0/	\sim
10	2	Schwenkanschlüsse — Schwenkanschluß	56047			Auf Bestellung: Kompl. Dichtungssatz	E.53247	*
11	2	- Stopfen	21292			Akkumulator (s. Seite 4),		
12	2	- O-Ring (14283 -342021	6711 5346			-im Standardaustausch		
	1	- Regulierstift		975755			And the second	
		(B: 80–120 l/min)				VASSERAUSFÜHRUNG ab Serier Nr. 41583 als Option) Nr. 7090:	 bis Serien- Nr. 7089 	
15	1	- Federführung		110,10	1			
	1	- Federsitz		250		- Vorderzylinder, allein (mit	2.100401	
17 18	X 1	Beilegscheibe				Anschlußbohrung) ./.		
10			10000	260 261	1	Kolbenhülse, komplett mit: —— (selbstschmd. Bronzering) ——	→ E.23830 → 22448	
100		Zylinder	00000	./.	1	[10] [10] 이 경기에서 되었습니다. [10] 이 시간 [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10]	→ E.79102	Marie
100 101	1	Zylinder, allein	28362	304	1	Hammergehäuse**)	→ X.39892	2
1000/36	35	(B:	19171	262	1	Bei Überwassereinsatz – Stopfen	→ 38894	1
102	2	(C:					00004	
102 103		ZentrierbüchseO-Ring		*)	siehe	e Seite 4		
104	1	- Steuergehäuse	19708			Änderung des vorhandenen Gehäuses n	ach Zeich-	
105	1	- Ventilsitz	23061			TL-103451 (auf Anforderung!)		12.
106	3	- Ventilkolben	23062			1 (11 20205		
				X	. 6	10 50 IVI LUZIS	A	
						ab Ses. Nr. 20215 DS 89860 (M570) m	ing hich	
				1 2	. 7	20,0	66.0	1

X tay Date lang: 21768 (c. 100 m) - 14 21643)

BRH 501 L





KIT LUFTSPÜLUNG: E. 79102

(für Unterwassereinsatz)

Unterwasser-Arbeit:

Der BRH 501 darf in Standard-Ausführung nicht für Unterwasser-Arbeiten eingesetzt werden, selbst nicht für kurze Zeit!

Zur Ausführung solcher Unterwasser-Arbeiten gibt es einen Spezial-Unterwasser-Kit (E.79102), der eine Luftspülung des Vorderzylinders bewirkt. Diese Luftspülung hat zur Aufgabe, das Eindringen des Wassers in den Vorderzylinder zu verhindern. Der Anschluß dieser Spülung (Pos. 2) muß durch einen Schlauch von 1" an einen Kompressor von ca. 1 m³/min angeschlossen werden. Der Druck dieses Kompressors wird um einen mindestens 1,5 bar höherliegenden Druck als der in der Arbeitstiefe auf den Vorderzylinder wirkende Wasserdruck eingestellt (das heißt z.B.: in 10 m Wassertiefe sind mindestens 2,5 bar Luftdruck erforderlich).


Bemerkung:


Außerdem ist hier (an Pos. 2) auch der Anschluß einer Schmierzentrale möglich, die Ihnen die Wartungsarbeit abnimmt und den BRH automatisch mit Schmierfett versorgt.

Pos.	Anz.	Bezeichnung	BestNr.
1	1	- Reduzierung	23832
2	. 1	- Schwenkanschluß	7295
3	2	- Lippendichtung	12817
4	1	- Anschlußachse	19716
5	1	- Schutzblech	32878
		(Bei Montage am Gehäuse anzuschv	veißen)

KIT LUFTSPÜLUNG: E.79102

(Ab Ser.-Nr. 41584 möglich)





- Den Akkumulator aufsetzen und die 8 Befestigungsschrauben (6), nachdem sie vorher eingefettet wurden, auf 638 Nm (65 kpm) anziehen.
- Den Hammer in sein Gehäuse bringen und den Anbau und Anschluß am Bagger vornehmen.
- O Druckeinstellung nicht vergessen!

VII SCHADENSFÄLLE

Die Leistung des BRH kann immer nur so gut sein wie die der Hydraulik-Anlage, die ihn speist.

Daher: Tritt eine Panne auf, die nicht eindeutig als Schaden am BRH selbst (z.B. Ölverlust) definiert werden kann, so prüfen Sie bitte zuerst, ob die Voraussetzungen für einwandfreie Funktion seitens des Trägergerätes gegeben sind, bevor Sie den Hammer demontieren, z.B.:

- O die Motordrehzahl des Baggers/Fördermenge der Pumpe
- O die Einstellung des Sicherheitsventils*)
- die einwandfreie Funktion des Wegeventils/Fußgebers*)
- den Zustand des Anbausatzes,
 (eventuell vorhandene Schnellkupplungen geschlossen? –
 Schläuche mit vorgeschriebenem Querschnitt?)
- O die Ölviskosität (ca. 25–32 mm²/s bei 50 °C), Genügend Öl im Tank? Öltemperatur zu hoch?

Bei unbefriedigender Schlagzahl des BRH sollte mit einem Durchfluß-Meßgerät die Leistung der Hydraulik-Pumpe(n) ermittelt werden.

*) Hinweis: siehe hierzu auch Anbauanleitung TL-700044

1. Ölverlust am BRH

- a.) Bei Undichtigkeit unterhalb des Akkumulators:
 O-Ring 33616 (Pos. 4)
 1 Nylon-Ring 18 652 (Pos. 3)
 wechseln.
- b.) Bei Ölverlust am Meißel-Einsteckende:
 2 Lippendichtungen 19698 (Pos. 108)
 wechseln.

Ein leichter Ölfilm am Meißel-Einsteckende ist normal und kein Anlaß zum Wechseln der Dichtungen. Dadurch wird natürlich die regelmäßige Schmierung mit Hochdruckfett nicht ersetzt!

2. Panne des Akkumulators

Anzeichen:

- O Geringere Schlagzahl
- O Geringere Schlagenergie
- O Schlangenartiges Schlagen des Hochdruckschlauches.

Gründe

- Temperatur des Hydrauliköls zu hoch (z.B. durch einen verschmutzten Ölkühler, ein zu niedrig eingestelltes Sicherheitsventil, durch Ölmangel im Tank)
- O Verbrauchtes, schmutziges Öl oder fehlende Filtration
- O dadurch Zerstörung der Membrane (Pos. 2, S. 4)
- O Undichtigkeit an der Füllschraube des Akkumulators.

Reparatur:

Wechsel des Akkumulators im Austauschverfahren, bei gleichzeitiger Erneuerung der beiden Dichtungen (Pos. 3 und 4, S. 3) und sorgfältiger Säuberung aller Teile von Verunreinigungen.

3. Stillstand durch Kolbenbruch oder ähnliches

Anzeichen:

Unregelmäßiges Schlagen bis zum völligen Stillstand,

Gründe

Steuerventil (107), Plunger (101) oder Schlagkolben (150) festgefressen oder gebrochen, weil mit gebrochenem Zuganker (300) oder mit verschlissener Meißelhülse weitergearbeitet wurde (s. Pkt. 4).

Reparatur:

Nicht nur defekte oder zerbrochene Teile ersetzen, sondern auch angrenzende Partien genauestens auf evtl. Schäden untersuchen.

Weisen die beschädigten Teile nur leichte Schleif- oder Freßstellen auf, können sie mit einem Schleifmittel vorsichtig abgezogen werden, bis keine Oberflächenerhebungen mehr sichtbar sind.

Beim Zusammenbau den BRH sorgfältig reinigen und einölen, die Filteranlage des Baggers überprüfen.

4. Bruch eines Zugankers (Pos. 300)

Sofortige Arbeitseinstellung!

Grund: W made too vaund se evaluado noto

Der BRH wurde als Brecheisen eingesetzt, oder er hat zuviel Spiel in seinem Gehäuse. Neue Verschleißplatten (Pos. 306) anbringen und, falls erforderlich, mit Hilfe von Sicherungsblechen (Pos. 307) das Spiel zwischen Vorderzylinder (Pos. 250) und Gehäuse (Pos. 304) auf etwa 1 mm reduzieren.

Reparatur:

Hammer aus dem Gehäuse nehmen, alle vier Zuganker lösen, den gebrochenen Anker ersetzen und alle 4 Anker mit einem Drehmomentschlüssel wieder anziehen (Beschreibung in § VI). Sollte der große Verschleiß der Meißelhülse die Ursache eines Zugankerbruches gewesen sein, so muß die Meißelhülse unbedingt ausgetauscht werden! (s.a. Verschleißmaße S. 12.

VIII VERSCHLEISSTEILE

Verschleißteile, die auf Lager zu halten sind, um jeden evtl. Zeitverlust bei auftretenden Reparaturen zu vermeiden:

Anzahl	Bezeichnung BestNr.
1	Kompl. Dichtungssatz E.53247
1	O-Ring
1	Nylon-Ring
2	Lippendichtung
4	Schraube
4 0/6	Gewindeeinsatz
2	Feder
2	Riegel
2	
4	Riegelfeder
	Haltekeil (flach)
2	Zuganker
2	Spezialmutter
4	Schraube
2	Sicherungsblech
6	Schraube
- 6	Scheibe
6	Mutter
- 1	Verschleißplatte 21028
1	Meißelhülse
1	Akkumulator E. 66990
	oder: Füllvorrichtung E. 80349
	und Ersatzteile für den Akku (s. a. S. 4)
	Je nach Bedarf (s. a. S. 9):
1	Spitzmeißel
	oder:
1	Flachmeißel
4	Satz HD- und ND-Schläuche, je nach Bauart
1	Satz no- und No-Schlauche, je nach Bauart

Die genannten Zahlen gelten jeweils für einen BRH 501. Besitzen Sie mehrere Geräte, sollte der Ersatzteilvorrat entsprechend erhöht werden.

Einsetzen der Meißelhülse

- Das Einsteckende (Pos. 2) wird durch die Haltekeile Pos. 3 in seiner Position gehalten.
- Schieben Sie die neue Meißelhülse (Pos. 1) über das untere Ende des Einsteckendes (Pos. 2).


Achtung: Bevor Sie nun mit der Montage der Meißelhülse beginnen, vergewissern Sie sich, daß die Bohrung (Pos. E 1) in der Meißelhülse mit der Bohrung (Pos. E 2) im Vorderzylinder übereinstimmt, das ermöglicht eine leichte Montage des Sicherungsstiftes (Pos. 4).

Bringen Sie die Abziehvorrichtung an, wie abgebildet.


Fetten Sie die Schraube (Pos. 7) gut ein.

Führen Sie die Schraube (Pos. 7) durch die Abziehvorrichtung (Pos. 8) ein. Mit Hilfe dieser Schraube und des Schlüssels Nr. 22775 kann nun die Meißelhülse eingesetzt werden, und zwar bis zu ihrem Anschlag im Vorderzylinder.

 Nun werden der Sicherungsstift (Pos. 4) und die Nylon-Stopfen (Pos. 5) eingesetzt.



X WERKZEUGE FÜR BRH 501 (alle Modelle)



Spitzmeißel – Länge: 1.000 mm oder 1.300 mm Zur allgemeinen Verwendung, zum Abbruch und in Steinbrüchen.

Flachmeißel - Länge: 1.000 mm

Zum Zerschneiden oder Zerteilen quer zur

Fahrtrichtung des Baggers.

Trassiermeißel – Zum Schneiden des Asphalts in Fahrtrichtung des Baggers.

ï	Bezeichnung	Gewicht kg	Länge mm	Breite	BestNr.
A	Spitzmeißel Ste	(1) 10 HEART (1)	1.000 1.300	114 φ	26132 26133
В	Flachmeißel	72	1.000	114	26136
	Flachmeißel*)	72	1.000	114	103435*
C	Sprengmeißel	72	1.100	48	26137
D	Spaten	82	1.000	280	26138
E	Trassiermeißel	72	1.000	114	26139
F	Stampffuß	73	1.000	114ϕ	26141
G	Trassierspaten	82	1.000	280	27438

*) Niedriger legierte Stahlqualität

Spaten – Zum Asphalt-Aufbruch quer zur Bagger-Fahrtrichtung

oderzum Arbeiten in weichem Material.

Trassierspaten - Zum Schneiden von Asphalt oder weichem

Material in Baggerfahrtrichtung.

Stampffuß - 114 mm (rund)

Zum Zertrümmern von Stahlbetonplatten mit geringerer Stärke, zum Zerkleinern von

Knäppern im Steinbruch.

Nachbearbeitung der BRH-Werkzeuge

An Spitze oder Schneide stumpf gewordene Werkzeuge können ohne thermische Behandlung nach einer der drei folgenden Methoden nachbearbeitet werden:

- Fräsen oder Hobeln bei Flachmeißel und Spaten, Drehen bei Spitzmeißel und Stampffuß.
 Beides muß mit entsprechenden Hartmetall-Werkzeugen erfolgen.
- Schleifen. Dabei reichlich Kühlflüssigkeit einsetzen, um den Meißel nicht unnötig zu erhitzen.
- Mit dem Schneidbrenner nacharbeiten. Eine große Brennerspitze verwenden, mit der mindestens 100 mm starkes Material geschnitten werden kann. Möglichst schnell schneiden, damit nur die zu bearbeitende Partie des Meißels erwärmt wird. Den Meißel an der Luft langsam

abkühlen lassen, er härtet, da aus lufthärtendem Material, dabei wieder aus.

Die mit der Methode 3 verbundenen Strukturveränderungen im Materialgefüge erhöhen natürlich das Risiko eines späteren Meißelbruches, je nach Art und Intensität der ausgeführten Arbeiten. <u>Daher sind Methode 1 und 2 vorzuziehen</u>, auch wenn der erforderliche Aufwand größer ist.

Grundsätzlich gilt, daß ein Meißel nie schnell abgekühlt oder abgeschreckt werden darf, sei es wenn er nach Methode 3 bearbeitet worden ist, sei es wenn er sich durch die Arbeit mit dem Hydraulikhammer erwärmt hat.

Das Eintauchen eines durch Arbeit erwärmten Meißels in Wasser oder (im Winter) in Schnee führt zur Härtung der Meißelspitze bzw. Schneide und erhöht das Bruchrisiko.