

Formelsammlung elektrische Energietechnik

Grundlagen & Wechselstromlehre

Imaginäre Einheit j $j^2 = -1$	Kartesische Darstellung komplexer Zahlen: Komplexe Zahlen haben die Form $z = x + jy$, wobei x und y reelle Zahlen sind.		
$x = \operatorname{Re} z$ $y = \operatorname{Im} z$ $z^* = x - jy$ $ z = \sqrt{x^2 + y^2}$	Euler-Formel	Phasenwinkel	Phasenverschiebung
	$e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$ $\cos \varphi = \frac{1}{2}(e^{j\varphi} + e^{-j\varphi})$ $\sin \varphi = \frac{1}{2j}(e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$	$\varphi(t) = \omega t + \varphi_u$ $\varphi(t) = \omega t + \varphi_i$	$\varphi_{ui} = \varphi_u - \varphi_i$ $\varphi_u = \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}\{\underline{\hat{u}}\}}{\operatorname{Re}\{\underline{\hat{u}}\}}\right)$
Kreisfrequenz: $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$			

Komplexe Strom und Spannungszeiger

$u(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ $\underline{u} = \hat{u} (\cos(\omega t + \varphi_u) + j \sin(\omega t + \varphi_u)) =$ $\underline{u} = \hat{u} e^{j(\omega t + \varphi_u)} = \sqrt{2} U e^{j(\omega t + \varphi_u)} = \underline{\hat{u}} e^{j\omega t}$ $\underline{\hat{u}} = \hat{u} e^{j\varphi_u} \quad ; \quad \underline{U} = U e^{j\varphi_u}$	$i(t) = \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i) = I\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_i)$ $\underline{i} = \hat{i} (\cos(\omega t + \varphi_i) + j \sin(\omega t + \varphi_i)) =$ $\underline{i} = \hat{i} e^{j(\omega t + \varphi_i)} = \sqrt{2} I e^{j(\omega t + \varphi_i)} = \underline{\hat{i}} e^{j\omega t}$ $\underline{\hat{i}} = \hat{i} e^{j\varphi_i} \quad ; \quad \underline{I} = I e^{j\varphi_i}$
--	--

\hat{u}/\hat{i} : Scheitelwerte/Amplitude U/I : Effektivwerte $\underline{\hat{u}}/\underline{\hat{i}}$: kompl. Scheitelwerte/Amplitude $\underline{U}/\underline{I}$: kompl. Effektivwerte	Zusammenhang: bei Sinusgrößen: allgemein: $U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}; I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \quad U_{eff} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} U^2(\tau) d\tau} = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}}$
--	---

Wechselstromrechnung


Kapazitive Impedanz: $\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ Induktive Impedanz: $\underline{Z} = j\omega L$ $\underline{\hat{u}} = \underline{Z} \underline{\hat{i}}$	Kapazitive Admittanz: $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = j\omega C$ Induktive Admittanz: $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{j\omega L}$ $\underline{\hat{i}} = \underline{Y} \underline{\hat{u}}$
--	--

Wechselstromimpedanz	Wechselstromadmittanz
$\underline{Z} = \underline{Z} \varphi_z = R + jX$ Z - Impedanz (Scheinwiderstand) φ_z - Impedanzwinkel R - Resistanz (Wirkwiderstand) X - Reaktanz (Blindwiderstand) $ \underline{Z} = \sqrt{R^2 + X^2}$ $\varphi_z = \arctan \frac{X}{R}$	$\underline{Y} = \underline{Y} \varphi_y = G + jB$ Y - Admittanz (Scheinleitwert) φ_y - Admittanzwinkel G - Konduktanz (Wirkleitwert) B - Suszeptanz (Blindleitwert) $ \underline{Y} = \sqrt{G^2 + B^2}$ $\varphi_y = \arctan \frac{B}{G}$

Elektrische Leistung

Leistung: $p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) \cdot \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i)$	
Komplexe Leistung: $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \frac{1}{2} \underline{\hat{u}} \cdot \underline{\hat{i}}^*$ Komplexe Wechselleistung: $\underline{\tilde{S}} = \underline{U} \cdot \underline{I} = \frac{1}{2} \underline{\hat{u}} \cdot \underline{\hat{i}}$ $S = P + jQ$ Wirkleistung: $P_W = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} [W]$ Blindleistung: $P_B = Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\} [Var]$ Scheinleistung: $P_S = S = \underline{S} = U \cdot I [VA]$	Leistungsfaktor λ : $\lambda = \frac{ P }{S} = \cos \varphi $ Wirkfaktor: $\frac{P_W}{S} = \cos \varphi$ Blindfaktor: $\frac{Q}{S} = \sin \varphi$ $Q = \sqrt{S^2 - P^2} \quad ; \quad I = \sqrt{I_W^2 + I_B^2}$

Drehstromsystem (symmetrischer Betrieb)



Zeigerdiagramm

Länge der Zeiger entspricht jeweils dem Effektivwert der sinusförmigen Größe

Unter einem Drehstromsystem versteht man ein Dreiphasen – Stromsystem, in dessen 3 Außenleitern sinusförmige Ströme mit gleicher Amplitude aber unterschiedlichen Phasenwinkeln fließen.

$$U_1 = U_2 = U_3$$

Leiter-Erd-Spannungen: $\underline{U}_1 + \underline{U}_2 + \underline{U}_3 = 0$

Außenleiterspannungen: $\underline{U}_{12} + \underline{U}_{23} + \underline{U}_{31} = 0$
 $U_{12} = U_{21} = U_{23} = U_{32} = U_{31} = U_{13}$

Beziehung Leiter-Erd-Spannungen und Außenleiterspannungen:

$$\underline{U}_{12} = \sqrt{3} \underline{U}_1$$

Drehoperatoren

$\underline{a}^0 = \underline{a}^3 = 1$ Einheitszeiger

$\underline{a}^1 = e^{j\frac{2\pi}{3}} = e^{j120^\circ}$ um 120° gegen UZS

$\underline{a}^2 = \underline{a}^* = e^{j\frac{4\pi}{3}} = e^{j240^\circ}$ um 240° gegen UZS

Einheitsdreher: $\underline{a}^0 + \underline{a}^1 + \underline{a}^2 = 0$

$\underline{a}^2 \underline{U}_1 = \underline{U}_2$

$\underline{a}^1 \underline{U}_1 = \underline{U}_3$

Leistung im Dreileiter-System


$\underline{S} = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^* + \underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2^* + \underline{U}_3 \cdot \underline{I}_3^*$

Falls symmetrisch: $\underline{S} = 3 \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1^*$

$\underline{\tilde{S}} = \underline{U}_1 \cdot \underline{I}_1 + \underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2 + \underline{U}_3 \cdot \underline{I}_3$


Falls symmetrisch: $\underline{\tilde{S}} = 0$

Sternschaltung




Strangströme = Außenleiterströme
Symmetrische Speisung und Belastung

$|I_1| = |I_2| = |I_3| = I$
mit $|\underline{U}_1| = |\underline{U}_2| = |\underline{U}_3| = U$
und $|Z| = Z$ gilt $I = \frac{U}{Z}$



Dreieckschaltung



Bei symmetrischem Betrieb gilt für die Strangströme




$|I_{12}| = |I_{23}| = |I_{31}| = I_\Delta$

mit $|\underline{U}_{12}| = |\underline{U}_{23}| = |\underline{U}_{31}| = U_\Delta = U_n$
und $|Z| = Z$

gilt $I_\Delta = \frac{U_\Delta}{Z}$

Aus der Knotenregel an den Anschlussklemmen U, V und W folgt für die Leiterströme:

$I_1 = I_{12} - I_{31}$
 $I_2 = I_{23} - I_{12}$
 $I_3 = I_{31} - I_{23}$



$U = \frac{U_\Delta}{\sqrt{3}}$;

Bemessungsspannung $U_\Delta \hat{=}$ Außenleiterspannung

Bei gleicher Leistungsaufnahme bzw. gleichen Leiterströmen Umwandlung der Dreieckschaltung in Sternschaltung

Kopplungen der Leiter untereinander

A: Eigenimpedanz längs des Leiters

B: Koppelimpedanz zwischen den Leitern

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \\ \underline{U}_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} & \underline{B} & \underline{B} \\ \underline{B} & \underline{A} & \underline{B} \\ \underline{B} & \underline{B} & \underline{A} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_3 \end{pmatrix} \quad \text{allgemein}$$


$\underline{Z}_b = \underline{A} - \underline{B}$ Betriebsimpedanz

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \\ \underline{U}_3 \end{pmatrix} = (\underline{A} - \underline{B}) \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_3 \end{pmatrix} \quad \text{Falls symmetrisch}$$

Elektrische Maschinen

Transformator


Vollständiges einphasiges ESB des Transformators



- R_1 ... Widerstand Primärwicklung
- R_2 ... Widerstand Sekundärwicklung
- $X_{\sigma 1}$... Streufluss Wicklung 1
- $X_{\sigma 2}$... Streufluss Wicklung 2
- X_h ... Hauptfluss
- I_1 ... Primärstrom
- I_2 ... Sekundärstrom
- I_h ... Magnetisierungsstrom

Übersetzungsverhältnis: $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \ddot{u}$; $R_2^x = \ddot{u}^2 R_2$; $X_{\sigma 2}^x = \ddot{u}^2 X_{\sigma 2}$; $I_2^x = \frac{I_2}{\ddot{u}}$; $U_2^x = \ddot{u} U_2$


Vollständiges einphasiges ESB des Transformators (Betrieb im Leerlauf)



Bemessungsspannung an Primärseite anlegen und Leerlaufstrom messen. (Für R_{Fe} und X_h)

$R \rightarrow 0$; $P_{Fe} = \frac{U_{rt}^2}{R_{Fe}}$; LL-Strom: $I_{10} = \sqrt{I_{m0}^2 + I_{\omega 0}^2}$
 $X \rightarrow 0$; $I_{\omega 0} = \frac{P_0}{U_1}$; $I_{m0} = I_h = \frac{U_1}{jX_h}$
 $I_2 = 0$; $U_1 = \frac{U_{rt}}{\sqrt{3}} = R_{Fe} I_{\omega 0} = X_h I_h$; $I_1 = I_{\omega 0} + jI_h$

Vollständiges einphasiges ESB des Transformators (Dauerkurzschluss)



Spannung erhöhen bis Bemessungsstrom fließt. (für R und X)


$$u_k = \frac{U_K}{U_{rT}} = \frac{Z_K}{Z_{rT}} = z_k$$

$$\underline{u}_k = u_R + j u_X$$

u_k : relative Kurzschlussspannung
 z_k : relative Kurzschlussimpedanz

U_K : Kurzschlussspannung
 U_{rT} : Bemessungsspannung
 I_{rT} : Bemessungsstrom
 Z_K : Kurzschlussimpedanz
 Z_{rT} : Bemessungsimpedanz

Vollständiges einphasiges ESB des Transformators (Belastung mit Bemessungsstrom)



$R_{Fe} \rightarrow \infty$
 $X_h \rightarrow \infty$
 $R_k = R_1 + R_2^x$
 $X_k = X_{\sigma 1} + X_{\sigma 2}^x$

Kurzschlussimpedanz:

$$\underline{Z}_K = R_k + jX_k$$

Ohmsche Kupferverluste:

$$P_{Cu} = 3R_k I_{rT}^2$$

Lastnachbildung:

$$\underline{Z}_L = R_L + jX_L ; \underline{Z}_L^x = \underline{Z}_G - \underline{Z}_K$$

$$\underline{Z}_G = R_k + R_L^x + j(X_k + X_L^x) ; \underline{Z}_L = \frac{\underline{Z}_L^x}{\ddot{u}^2}$$

Drehstromtransformator

ESB wie normaler Transformator aber Spannungen / $\sqrt{3}$

Bemessungsleistung:

$$S_{rT} = \sqrt{3} U_{rT} I_{rT} = \frac{U_{rT}^2}{Z_{rT}}$$

$$I_{rT} = \frac{S_{rT}}{\sqrt{3} U_{rT}} ; Z_K = \frac{U_K}{\sqrt{3} I_{rT}}$$

Transformatorlängsreaktanz:

$$X_K = \sqrt{Z_K^2 - R_K^2}$$

Transformatorlängswiderstand:

$$R_K = u_r \cdot \frac{U_{rt}^2}{S_{rt}}$$

relativer Streuspannungsabfall:


$$u_x = X_K \frac{S_{rt}}{U_{rt}^2}$$

relativer ohmscher Spannungsabfall:

$$u_r = R_K \frac{S_{rt}}{U_{rt}^2}$$

Gleichstrommaschine (GMA)

Für das grundlegende Verständnis der Wirkungsweise der Gleichstrommaschine (GMA) werde ein Läufer mit einer aus einer Windung (Leiterschleife) bestehenden Spule betrachtet, der in einem Feld der magnetischen Induktion B läuft.



U Klemmenspannung
 U_i im Anker induzierte Spannung
 I_A Strom im Ankerkreis
 R Widerstand des Ankerkreises
 L_A Induktivität des Ankerkreises
 Φ wirksamer magnetischer Fluss bei elektrischer Erregung: $\Phi = f(I_E) = f(U_E)$
 $U = U_i + R \cdot I_A + L_A \frac{dI_A}{dt}$ Spannungsgleichung für den Ankerkreis

Grundgleichungen für den stationären Betrieb bei Gleichstromspeisung

$U = U_i + R \cdot I_A$ $U_i = K_1 \cdot \Phi \cdot n$ $M = K_2 \cdot \Phi \cdot I_A$	K_1/K_2 : Maschinenkonstante n : Drehzahl M : elm. Drehmoment	$n = \frac{U}{K_1 \cdot \Phi} - \frac{R}{K_1 \cdot K_2 \cdot \Phi^2} \cdot M$ $R = R_V + R_A$	R_A : Widerstand der Ankerwindung R_V : Vorschaltwiderstand $n_0 = \frac{U}{K_1 \cdot \Phi}$ (Leerlaufdrehzahl)
$\Omega = 2\pi \cdot n$ (Winkelgeschwindigkeit) $n = \frac{1}{T} = \frac{v}{2\pi \cdot r}$	T : Zeit für einen Umlauf	Reibmoment $M_R \rightarrow 0 \gg P_{el} = P_{mech} \gg K_1 = 2\pi \cdot K_2$ $P_{el} = U_i \cdot I_A$ $P_{mech} = M \cdot \Omega$; $P_V = P_{el} - P_{mech}$	


Gleichstrommaschine mit Fremderregung/Nebenschluss

Anlaufmoment $M_{an} = \frac{U(K_2 \cdot \Phi)}{R}$ Anlaufstrom $I_{an} = \frac{U}{R}$ $R_A = \frac{P_{el} - P_{mech}}{I_A^2}$	$\frac{M}{M_{an}} = \frac{I_A}{I_{an}}$ $\frac{U_i}{U} = 1 - \frac{I_A}{I_{an}}$	Berechnung der Stufenzahl z (Anzahl Vorlastwiderstände) $z = \frac{\ln \frac{R_{A0}}{R_A}}{\ln \lambda}$ ($n(t=0) = 0$); $R_{A0} = \frac{U_r}{I_{max}}$; $n_0 = \frac{n_1 - n_2 \cdot \frac{M_1}{M_2}}{1 - \frac{M_1}{M_2}}$ $\lambda = \frac{I_{an \ max}}{I_{an}} = \frac{M_{max}}{M_{min}}$; $M_{max} = \frac{M \cdot I_{max}}{I_A}$; $M_{min} = M + m \cdot b_{min} \cdot r$
--	---	---

Wirkungsgrad bei Gleichstrommaschinen

$\eta_M = \frac{P_{mech}}{P_{el}} = \frac{U_i}{U}$ Motorbetrieb
 $\eta_G = \frac{P_{el}}{P_{mech}} = \frac{U}{U_i}$ Generatorbetrieb

Synchronmaschine (SMA)



U_p ... Polradspannung (vom Polrad in Ständerwicklung induziert; eingepreßte Spannung; Höhe über Erregerstrom einstellbar)
 X_d ... Synchroner Reaktanz
 L_h ... Drehfeldinduktivität (Hauptinduktivität)
 L_σ ... Streufeldinduktivität
 L_h und L_σ verknüpfen die vom Spulenfluss des Haupt- und des Streufelds erzeugte Spannung mit dem Strangstrom

$X_d = \omega(L_h + L_\sigma)$ $\underline{U} = \underline{U}_p - (R + jX_d) \cdot \underline{I}$ $\underline{U} = \frac{U_n}{\sqrt{3}}$ $R \rightarrow 0$ (im Allgemeinen) $x_d = \sqrt{3} \frac{X_d \cdot I_{rG}}{U_{rG}}$ I_{rG}, U_{rG} : Bemessungsgrößen	$\omega = p\Omega$ Kreisfrequenz der Spannung ω Mech. Winkelgeschwindigkeit Ω Polpaare p $n = \frac{f}{p}$ Leerlaufdrehzahl $\cos(\vartheta_M) = \frac{\text{Re}\{\underline{U}_p\}}{ \underline{U}_p }$	Wirkleistung der Maschine $P = \cos(\varphi) \cdot S_{rS}$ $P = 3 \cdot U I_W = 3 \cdot \frac{U \cdot U_p}{X_d} \sin \vartheta_M$ $S_{rS} = \sqrt{3} U_n \cdot I_n$ $P_T = P + P_{VS} + P_{VE}$ P_{VS} : Verlustleistung P_{VE} : Leistungsbedarf der Erregung
---	---	--

Überregter Synchrongenerator: kapazitiv $\gg \underline{I} = I_W - jI_b \gg Q > 0$ gibt induktive Blindleistung ab
 Unterregter Synchrongenerator: induktiv $\gg \underline{I} = I_W + jI_b \gg Q < 0$ nimmt induktive Blindleistung auf
 Phasenschieberbetrieb: $I_W = 0$

Asynchronmaschine (AMA)	
	$I = \frac{U_1}{\sqrt{(R_L/s)^2 + X_\sigma^2}}$ $P_{zu} = 3I^2 R_L / s$ $P_{mech} = 3(I^2 R_L / s - I^2 R_L) = 3 \frac{I^2 R_L}{s} (1-s) = P_{zu} (1-s)$ $P_{mech} = M \cdot \Omega = M \cdot 2\pi n = M \cdot 2\pi n_0 \cdot (1-s)$ $M = \frac{P_{mech}}{2\pi n} = \frac{3I^2 R_L (1-s)}{2\pi n_0 (1-s) \cdot s} = \frac{3R_L U_1^2}{\left[\left(\frac{R_L}{s}\right)^2 + X_\sigma^2\right] \cdot 2\pi n_0 \cdot s}$
$n_0 = \frac{\omega}{2\pi \cdot p}$ Synchrone Drehzahl $s = \frac{n_0 - n}{n_0}$ Schlupf $f = s \cdot f_0$; $\eta = \frac{P_{mech}}{P_{zu}} = (1-s)$	$M = \frac{2M_K}{\frac{s}{s_k} + \frac{s_k}{s}}$ Kloss'sche Gleichung (Anlauf: $n = 0$; $s \rightarrow 1$) $s_k = \frac{R_L}{X_\sigma}$ Kippschlupf ; $M_K = \frac{3p}{\omega} \frac{U_1^2}{2X_\sigma}$ Kippmoment ; $P_V = P_{zu} - P_{mech}$

Übertragung elektrischer Energie	
	Konstruktion des Zeigerdiagramms: geg.: $ U_1 $; $ U_2 $; ϑ <ol style="list-style-type: none"> $U_2 \rightarrow$ reele Achse $U_1 = U_2 + dU$ $dU \perp I$ für $R = 0$ sonst I berechnen $dU = U_1 - U_2 = \Delta U + j\delta U$ zeichnen $I = I_W \mp j I_b$ zeichnen ; $\tan \vartheta = \frac{\delta U}{\Delta U + U_2}$
Für Hoch- und Mittelspannungsleitungen entfällt R! Verluste: $P_{Ltg} = P_1 - P_2 = 3 I ^2 R$ $Q_{Ltg} = Q_2 - Q_1 = 3 I ^2 \omega L$	$\Delta U = R \cdot I_W + \omega L_b \cdot I_b \rightarrow$ Längsspannungsabfall (Re) $\delta U = \omega L_b \cdot I_W - R \cdot I_b \rightarrow$ Querspannungsabfall (Im)

Paralleldrahtleitungen	
$\beta = \omega \sqrt{L'C'}$ Phasenkonstante $\Gamma = \sqrt{\frac{L'}{C'}}$ Wellenwiderstand $\vartheta = \beta \cdot l$ Leitungswinkel	Leitungsgleichungen: $U(x) = U_1 \cos \beta x - j\Gamma I_1 \sin \beta x$ Speziell für hom. Leitungen: $I(x) = I_1 \cos \beta x - j \frac{U_1}{\Gamma} \sin \beta x$ $\beta = 2\pi f \frac{1}{c} \sqrt{\epsilon_r}$
$\begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -j\Gamma \sin \vartheta \\ -j \frac{1}{\Gamma} \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & j\Gamma \sin \vartheta \\ j \frac{1}{\Gamma} \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix}$

Drehstromleitungen	
$\beta = \omega \sqrt{L_b' C_b'}$ Phasenkonstante	$Z_W = \sqrt{\frac{\omega L_b'}{\omega C_b'}}$ Betriebswellenwiderstand

Leitung als Vierpol		
	Kurzschluss am Leitungsende: $U_2 = 0$ 1) π -Ersatzschaltbild: $U_1 = Z_l I_2$ 2) Leitungsgleichung: $U_1 = jZ_W \sin(\beta l) I_2$ aus 1) und 2) $Z_l = jZ_W \cdot \sin(\beta l)$	Leerlauf am Leitungsende: $I_2 = 0$ 1) π -Ersatzschaltbild: $\frac{U_1}{U_2} = \frac{Z_l + \frac{2}{Y_q}}{2}$ 2) Leitungsgleichung: $\frac{U_1}{U_2} = \cos(\beta l)$ aus 1) und 2) $1 + \frac{Z_l \cdot Y_q}{2} = \cos(\beta l)$
Leitungsgleichungen für verlustlose Leitung $\begin{bmatrix} U_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & jZ_W \sin(\beta l) \\ j \frac{\sin(\beta l)}{Z_W} & \cos(\beta l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$	Speziell für kurze Leitungen: $Z_l = j\omega L_b' l$ $l \leq 200\text{km}$ Freileitung $\frac{Y_q}{2} = \frac{j\omega C_b' l}{2}$ $l \leq 100\text{km}$ Kabel	$\frac{\cos(\beta l) - 1}{Z_l} = \frac{Y_q}{2}$ $\frac{Y_q}{2} = \frac{\cos(\beta l) - 1}{jZ_W \sin(\beta l)}$

Übertragung der natürlichen Leistung


$$P_{nat} = \frac{U_n^2}{Z_W} = 3 \frac{U_2^2}{Z_W} \text{ mit } U_n = \sqrt{3}|U_i|$$

Für stabilen Betrieb muss P_{nat} über eine Änderung von Z_W der Übertragungsleistung angepasst werden.

Ziel: $P_2 < P_{nat}$ übertragen
 → Leitung nicht mehr im Blindleistungsgewicht
 Maßnahme: Blindleistung kompensieren bzw. Wellenwiderstand „anpassen“

$Z_W = \sqrt{\frac{L'_b}{C'_b}} \Rightarrow L'_b \uparrow \text{ oder } C'_b \downarrow$

Möglichkeit 1: $L'_b \uparrow \rightarrow \beta \uparrow$
 Möglichkeit 2: $C'_b \downarrow \rightarrow \beta \downarrow$




$$j\omega \frac{C'_b}{2} = j\omega \frac{C_b}{2} + \frac{1}{j\omega L_k} = j\omega \left(\frac{C_b}{2} - \frac{1}{\omega^2 L_k} \right)$$

$$\frac{C'_b}{2} < \frac{C_b}{2}$$

Ziel: $P_2 > P_{nat}$ übertragen
 → Leitung nicht mehr im Blindleistungsgewicht
 Maßnahme: Blindleistung kompensieren bzw. Wellenwiderstand „anpassen“

$Z_W = \sqrt{\frac{L'_b}{C'_b}} \Rightarrow L'_b \downarrow \text{ oder } C'_b \uparrow$

Möglichkeit 1: $L'_b \downarrow \rightarrow \beta \downarrow$
 Möglichkeit 2: $C'_b \uparrow \rightarrow \beta \uparrow$



$$j\omega L'_b = j\omega L_b + \frac{1}{j\omega C_k} = j\omega \left(L_b - \frac{1}{\omega^2 C_k} \right)$$

$$L'_b < L_b$$

Elektrische Energieversorgungsnetze

$\frac{\Delta P_L}{P_n} = c_p \cdot \frac{\Delta f}{f_n}$ $c_p \sim 0,5$ (DE)	P_n/f_n : Nennlast/Nennfrequenz c_p : Verbraucherstrukturabhängig Δf : Frequenzänderung (zu f_n) ΔP_L : Wirkleistungsänderung (zu P_n)	Turbinenregelung (Primärregelung): $K_T = \frac{1}{\delta} = -\frac{\Delta P}{\Delta f}$ K_T : Turbinenleistungskennzahl δ : Statik $\Delta P/\Delta f$: Leistungs-/Frequenzänderung
--	---	---

Dreipoliger Kurzschluss in Netzen mit einer Netzeinspeisung

$\frac{R_k}{X_k} < 0,3$ Bedingung für $R_k \rightarrow 0$ $X_Q = 1,1 \frac{U_n^2}{S''_{KQ}}$	$R_k = \sum_i R_i = R_Q + R_L$ $X_k = \sum_i X_i = X_Q + X_L$	$I''_k = 1,1 \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{(R_k^2 + X_k^2)}}$
---	--	---

Hochspannungstechnik

Homogenitätsgrad η nach Schwaiger:

$$\eta = \frac{E_{mittel}}{E_{max}} = \frac{U}{s \cdot E_{max}} \quad s = \text{Elektrodenabstand}$$

Maximale Feldstärke bei bekanntem Homogenitätsgrad einer Elektrodenanordnung:

$$E_{max} = \frac{U}{\eta \cdot s}$$

Unterscheidung:

- Homogenfeld: $\eta = 1$
- schwach inhomogenes: $\eta < 1$
- stark inhomogenes Feld: $\eta \ll 1$

innere elektrische Festigkeit E_0	Feldstärke, bei deren Überschreitung Entladungsvorgänge (z.B. Stoßionisation) im Isolierstoff möglich sind.
Durchschlagshöchstfeldstärke E_{dh}	Wert der maximalen Feldstärke in einem inhomogenen Feld, bei dem die innere elektrische Festigkeit auf einer so großen Wegstrecke x_{krit} überschritten ist, dass selbstständige Entladungen auftreten können (d.h. $E_{max} = E_{dh} > E_0$).


Abschätzung der TE-Einsatzspannung und der Durchschlagspannung:

TE-Einsatzspannung	$U_i = E_{dh} \cdot s \cdot \eta$	
Spannungsbedarf der Streamerentladung	$U^* = E_s \cdot s$	
Feldkonfiguration	homogen und schwach inhomogen	stark inhomogen
	$U^* < U_i$	$U_i < U^*$
Durchschlagspannung	$U_d = U_i = E_{dh} \cdot s \cdot \eta$	$U_d = U^* = E_s \cdot s$


Typische Werte für die innere elektrische Festigkeit und den spezifischen Spannungsbedarf einer Streamerentladung in Luft (0,1 MPa; 20°C):

	E_0	E_s	
Luft (bis ca. $s = 1$ m)	25 kV/cm	pos. Gleich- u. Stoßspannung:	4,5 kV/cm
		neg. Gleich- u. Stoßspannung:	5 - 10 kV/cm
		Wechselspannung:	4,5 kV/cm

Lichtbogen



Stromkreis mit Lichtbogen



Kennlinie eines stationären Lichtbogens

$$U_B = a + b \cdot l + \frac{c+d \cdot l}{I_B} = U_0 - R \cdot I_B$$

$nU_B > U_{Netz}$ Löschbedingung

$$R = \frac{U_0 - a - b \cdot l}{I_B} - \frac{c + d \cdot l}{I_B^2}; \quad I_{1/2} = \frac{-(a + b l - U_0) \mp \sqrt{(a + b l - U_0)^2 - 4R(c + d l)}}{2R}$$

$R_{max} \implies \text{Diskriminante} = 0$

Elektrische Antriebe

Mechanische Grundlagen

$$v = r\omega \quad \omega = 2\pi f = 2\pi n$$

$$\ddot{u} = \frac{\Omega_1}{\Omega_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad \text{Übersetzung}$$

$$M_2^* = \frac{1}{\ddot{u}} M_2 \quad ; \quad J_2^x = \frac{1}{\ddot{u}^2} J_2 \quad ; \quad J = \frac{1}{2} m R^2 \quad (\text{Zylinder})$$

Erwärmung

$$P_{ab} = A(\vartheta - \vartheta_A) = A \cdot \Delta\vartheta$$

Abgegebene Wärme und Wärmeabgabefähigkeit A

$$P_v = P_{ab} + C_\vartheta \cdot \dot{\vartheta}$$

$$\Delta\vartheta(t) = \Delta\vartheta_\infty \left(1 - e^{-\frac{t}{T_\vartheta}} \right)$$

$$T_\vartheta = \frac{C_\vartheta}{A} \quad \text{thermische Zeitkonstante}$$

Translation

$$a = \dot{v} = \ddot{x}$$

$$m$$

$$p = m \cdot v$$

$$F = m \cdot a$$

$$E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$$

$$P = F \cdot v$$

$$F = \dot{p}$$

Rotation

$$\alpha = \dot{\omega} = \ddot{\varphi}$$

$$J = \int r^2 dm$$

$$L = J \cdot \omega$$

$$M = F \cdot r$$

$$E_{rot} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

$$P = M \cdot \omega$$

$$M = \dot{L}$$

NOTIZEN