



Service-Aktion

Abschnitt : Karosserie

C/I-Referenznr.: 8K1A-020

Ausgabedatum: 30. Juli 2008

Seite : 1 von 1

Gültigkeitsbereich: Tätigkeitsbereich von Toyota Motor Europe

Modellbezeichnung: Sienna

Modellcode: MCL20L, MCL25L

Aktionstyp: Service-Aktion

Betrifft: Gasdruckfedern der motorgetriebenen Heckklappe

WELCHE MASSNAHMEN WIRD TOYOTA ERGREIFEN?

Die Halter betroffener Fahrzeuge werden per Kundensreiben von der Service-Aktion in Kenntnis gesetzt. Toyota-Händler/Vertragswerkstätten ersetzen die Gasdruckfedern der motorgetriebenen Heckklappe auf beiden Seiten.

WELCHE FAHRZEUGE SIND BETROFFEN?

Fahrzeugmodell	Modellcode	Fahrzeug-Identifizierungsnummer			Produktionszeitraum
		WMI	VDS	VIS	
TMMI Sienna	MCL25L	5TD	BA22C#	#S059019 – #S074685	10. November 2004 bis 16. Oktober 2006
	MCL20L		ZA22C#	#S253492 – #S532523	

Hinweis: # dient als Platzhalter für verschiedene Zeichen.

WICHTIGER HINWEIS: - Nicht alle Fahrzeuge der aufgeführten Bereiche sind betroffen und/oder werden in Ihrem Land verkauft.
- Eine detaillierte Liste der VINs betroffener Fahrzeuge ist bei Ihrem zuständigen Toyota-Händler bzw. bei Ihrer Vertragswerkstatt verfügbar.

WELCHE MASSNAHMEN MUSS EIN FAHRZEUGHALTER ERGREIFEN, WENN ER SICH SORGEN ZU DIESER BEANSTANDUNG MACHT?

- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Toyota-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden und zu erfragen, ob das eigene Fahrzeug betroffen ist.
- Fahrzeughalter werden gebeten, sich an den zuständigen Toyota-Händler bzw. eine Vertragswerkstatt zu wenden, und die Diagnose und Instandsetzung durchführen zu lassen.
- Diese Service-Aktion wird **KOSTENLOS** von jedem Toyota-Händler bzw. jeder Vertragswerkstatt durchgeführt.

WIE LANGE IST DIESE SERVICE-AKTION GÜLTIG?

Diese Service-Aktion steht den Fahrzeughaltern **KOSTENLOS** und mit unbegrenzter Gültigkeit zur Verfügung.

TOYOTA

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA