



Der Kegel ist das Sinnbild für die Projektionsmethode 1, die im Maschinenbau in fast ganz Europa üblich ist, und bedeutet, dass die linke Seitenansicht rechts neben der Vorderansicht angeordnet wird. Dieselbe Ansicht wird links angeordnet bei der Projektionsmethode 3, die z.B. in USA und im Stahlbau gilt.