
Betriebsanleitung

Zweistützer-Drehtrennschalter

Typ SGF 72,5 - 145

Veröffentlichung Nr. 1HPL 500 626d G

Nennspannung Nennstrom 72,5; 123; 145 kV 1600 - 4000 A





Inhalt

1.	Allgemeines	3
2.	Verwendung	3
3.	Technische Daten	4
4.1 4.2 4.2 4.3 4.4	Beschreibung der Konstruktion und des Betriebes Trennschalter (Hauptmesser) Erdungsschalter Antriebe Meldeschalter Verriegelung	7 7 7 8 8 8
5. 5.1 5.1	Lieferung, Transport und Lagerung Lieferumfang des Trennschalters Lieferumfang des Erdungsschalters	8 8 8
6. 6.1 6.2 6.3 6.4	Installierung des Trennschalters Beschreibung der Leistungsschilder Montage Trennschalter Montage Trennschalterantrieb Montage Kupplung von Trennschalterpolen, Beseilung	9 9 9 14 18
7.	Installierung Erdungsschalter Typ TEC	22
7.1 7.2	Montage Erdungsschalterantrieb Montage Erdungsschalter	22 24
8.	Montage Mechanische Verriegelung	34
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme Inbetriebnahme Trennschalter Inbetriebnahme Erdungsschalter Inbetriebnahme Trennschalterantrieb Inbetriebnahme Erdungsschalterantrieb Außerbetriebnahme	36 36 36 36 36 37
10.	Instandhaltung und Bedienung	37
10.1 10.2 10.3	Reinigung und Sicherung von Kontaktflächen und Schnittstellen Bedienung Trennschalter Bedienung Erdungsschalter	38 39 40
11.	Ersatzteile	42
12.	Verzeichnis der Baugruppen	43
13.	Bilderverzeichnis	45

1HPL 500 626d G Seite 2 / 45

1. Allgemeines

Wie aus unserer Erfahrung resultiert, garantiert die Beachtung der vorliegenden Anleitung sichere Bedienung und einwandfreien Betrieb unserer Geräte. Es ist nicht möglich, in der Anleitung alle Fälle darzustellen, die bei der Verwendung der von uns gelieferten Geräte vorkommen können. Deswegen bitten wir Sie, sich mit uns oder mit unserem nächst gelegenen Vertreter unverzüglich in Verbindung zu setzen, falls auf Grund falscher Information oder durch das Nichtvorhandensein einer Information es nicht möglich war, sicheren Gebrauch und einwandfreien Betrieb unserer Apparatur zu garantieren.

Wir tragen keine Verantwortung für Entstehung unmittelbarer oder mittelbarer Schäden und für durch unsachgemäßen Betrieb unserer Geräte verursachte Verluste.

Es wird die Möglichkeit vorbehalten, technische Änderungen sowie Änderungen des Inhaltes der Anleitung ohne frühere Information dazu einzuführen.

Wir behalten uns alle Rechte in Bezug sowohl auf dieses Dokument als auch auf Geräte vor, auf die es sich bezieht. Der Inhalt der Anleitung darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt, Dritten zugänglich gemacht oder auf irgendeine andere Weise verwendet werden.

® HAPAM Poland Sp. z o.o.

2. Verwendung

Hochspannungs-Trennschalter dienen der galvanischen Trennung von Stromkreisen und Teilen von elektrischen Hochspannungsnetzen. Sie bilden im ausgeschalteten Zustand eine sichtbare, sichere Trennstrecke. Hochspannungs-Trennschalter werden stromlos geschaltet. Sie können auch beim Schalten kleiner kapazitiver oder induktiver Ströme verwendet werden, wie sie beim Schalten von freigeschalteten Freileitungslinien auftreten.

Trennschalter Typ SGF für Freiluftaufstellung sind für Außeninstallierung bestimmt und erfüllen Forderungen folgender Normen:

IEC 62 271-102; 2018IEC 62 271-1; 2017

Es ist möglich, an jedem Pol einen oder zwei Erdungsschalter anzubauen, die zum Erden notwendig sind und als Kurzschließerschalter einzelner Teile des Systems verwendet werden.

Die Zweistützer-Drehtrennschalter Typ SGF sind in einer Vielzahl von Varianten lieferbar. In der vorliegenden Instandhaltungsanleitung ist die Standardkonstruktion beschrieben. Bei Sonderlösungen soll man die zusätzlich gelieferte, zum Auftrag ausgeführte Dokumentation (Maßzeichnungen) verwenden.

1HPL 500 626d G Seite 3 / 45

3. Technische Daten

3.1 Elektrische Daten

Trennschalter		SGF 72,5	SGF 123	SGF 145
Nennspannung	KV	72,5	123	145
Nennstrom Typ n Typ p Typ pc Typ q	A A A	1600 2500 3150 4000	1600 2500 3150 4000	1600 2500 3150 4000
Nenn-Spitzenkurzzeitstrom des Trenn- und des Erdungsschalters	kA	80 / 100 / 125	80 / 100 / 125	80 / 100 / 125
Nenn-Kurzschlußstrom (1 s) des Trenn- und des Erdungsschalters	kA	31,5 / 40 / 50	31,5 / 40 / 50	31,5 / 40 / 50
Nenn-Stehwechselspannung (1 min) (effektive Spannung) - gegen Erde und zwischen den Polen - über die Trennstrecke	kV kV	140 160	230 265	275 315
Nenn-Stehblitzstoßspannung 1,2/50µs (Spitzenwert) - gegen Erde und zwischen den Polen - über die Trennstrecke	kV kV	325 375	550 650	650 750
Glimmeinsatzspannung	μV	> 46	> 80	> 95
Radiostörspannung 1,1Un/√3		-	< 2500 (przy 78 kV)	< 2500 (przy 92 kV)
3-phasiges Abschaltvermögen induktiv, kapazitiv	А	2	2	2

Mindestbruchlast des Stützisolators	kN	4,0 - 6,0	4,0 - 6,0 - 8,0	4,0 - 6,0 - 8,0
Zulässiger Klemmenzug – statisch und dynamisch – statischer Anteil	kN	3,5 - 4,5	3,0 - 4,5 - 6,0	3,1 - 4,7 - 6,0
	kN	1,5 - 2,5	1,5 - 2,5 - 3,0	1,5 - 2,5 - 2,5

1HPL 500 626d G Seite 4 / 45








Bild 1 Pol des Trennschalters - Hauptabmessungen

Nei	nnspannung	kV	72,5	123	145
Α	Stutzisolatorabstand	mm	1000	1400	1650
В	Rahmenlänge	mm	1300	1700	1950
С	Trennschalterhöhe Typ n Typ p Typ pc Typ q	mm mm mm mm	1285 1335 1305 1305	1735 1785 1755 1755	2015 2065 2035 2035
D	Stützerhöhe	mm	770	1220	1500
Е	Trennschalterbreite (offen)	mm	560	760	925
F	Trennstrecke	mm	800	1200	1450
G	Länge des Erdungsschalteranbaus	mm	450	450	450

1HPL 500 626d G Seite 5 / 45



a) Nebeneinanderaufstellung



b) Hintereinanderaufstellung

Bild 2 Mindestabstände zwischen den Polen

Nennspannung	kV	72,5	123	145
Nebeneinanderaufstellung	mm	1270	1970	2330
Hintereinanderaufstellung	mm	1790	2700	3150

1HPL 500 626d G Seite 6 / 45

4. Beschreibung der Konstruktion und des Betriebes

4.1 Trennschalter (Hauptmesser)

Der Antrieb (75) des Trennschalters übertragt die Antriebskraft über die Antriebsstange (37) auf den Drehfuß. Die Diagonalstange (68) verbindet die beiden Drehfuße eines Pols. Dadurch werden beide Polhälften gleichzeitig bewegt. Die Stützisolatoren (201) übertragen das Drehmoment auf die beiden Strombahnhälften (5, Kontaktseite) und (6, Fingerseite). Diese durchlaufen beim Schalten einen Drehwinkel von 90°. Der Gegenkontakt (67) gleitet beim Einschalten zwischen die Kontaktfinger (66). Dadurch wird die Verbindung zwischen den beiden Strombahnhälften hergestellt. Der Strom wird über Tulpenkontakte in den Drehköpfen (28) zu den Hochspannungsanschlüssen (17) übertragen.

Über die Kupplungsstangen (15) wird die Bewegung des angetriebenen Pols simultan auf die anderen Pole einer Trennschaltergruppe übertragen.

4.2 Erdungsschalter

Der Antrieb (77) des Erdungsschalters übertragt die Antriebskraft über die Antriebsstange (71) auf die Erderwelle (337). Das Erderrohr (23) schwenkt nach oben (EIN) oder unten (AUS). Die Kontaktfinger (20) gleiten beim Einschalten über den Erdungskontakt (18). Sie liegen in der Endstellung EIN mit Vorspannung am Anschlag an.

Die Erdungsverbindung (79) verbindet das Erderrohr (23) mit dem geerdeten Profilstahlrahmen (221) des Trennschalters.




Bild 3 Aufbau Trennschalter mit einem Erdungsschalter (3polig)

1HPL 500 626d G Seite 7 / 45

4.2 Antriebe

Alle Trennschalter können mit Hand- oder Motorantrieb kundenwunschgemäß geliefert werden. Für jeden 3poligen Trennschalter oder jede Erdungsschaltergruppe ist nur ein Antrieb erforderlich. Die Antriebswelle ist mit dem Trennschalter der Antriebswelle (43) verbunden.

4.3 Meldeschalter

Meldeschalter sind innerhalb des Antriebs installiert. Die mechanische Steuerung der Meldeschalter durch den Antrieb beruht darauf, dass das Steuersignal erst dann gegeben wird, wenn der Antrieb den mittleren Totpunkt überquert hat sowie nach der Verriegelung des Trennschalters oder des Erdungsschalters.

4.4 Verriegelung

Der Trenn- und der Erdungsschalter können gegeneinander nach folgendem Prinzip verriegelt werden:

- Trennschalter erst EIN wenn Erdungsschalter AUS
- Erdungsschalter erst EIN wenn Trennschalter AUS

Die Verriegelung erfolgt je nach Ausführung mechanisch und-/ oder elektrisch.

Mechanische Verriegelungen zwischen Trenn- und Erdungsschalter werden werkseitig montiert. Eine bauseitige Nachrüstung ist möglich nach der Beratung durch Fachleute oder den Kundendienst der Firma Hapam Poland GmbH.

5. Lieferung, Transport und Lagerung

Der Lieferumfang umfasst das Befestigungsmaterial für die Montage des Trennschalters auf die Gerüste nicht. Die Trennschalter werden auf Paletten oder Kisten geliefert und in einzelnen Baugruppen vormontiert

5.1 Lieferumfang des Trennschalters

Die Lieferung der komplett vormontierten Baugruppen des Trennschalters umfasst (Bild 2):

- Trennschalterpole bestehend aus: Trennschalterunterteil (2), mit Transportwinkel (327). Positionierungswinkel (328) Stützisolatoren (201), Strombahn(5, 6)
- Trennschalterantrieb (75)
- Antriebsstange (37)
- Antriebshebel (74) mit U-klemme (334)
- Kupplungsstangen (15)
- bei getrennt angebautem Antrieb: Vertikale Antriebswelle (43) und Antriebslager (42)
- Kleinteile

5.1 Lieferumfang des Erdungsschalters

Die komplett vormontierten Baugruppen des Erdungsschalters sind wie folgt:

- Erderlaschen (336)
- Erderrohre (23) mit Kontaktfingern (20)
- Erdungskontakt (18)
- Erdungsschalterantrieb (77)
- Antriebsstange (71)
- Antriebshebel (76) mit Klemmdeckel (334)

1HPL 500 626d G Seite 8 / 45

- Erdungsverbindungen (79)
- Erdungsverbindungen f

 ür 2. Erdungsschalter (343)
- Erderwelle (337)
- bei Hintereinanderaufstellung des Erdungsschalters: Erderwellen (73) mit angeschweißtem Erderhebel (339)
- Erderhebel (19)
- bei Hintereinanderaufstellung des Erdungsschalters: Kupplungsstangen (15)
- bei getrennt angebautem Antrieb: vertikale Antriebswelle (43) und Antriebslager (42)
- bei seitlich versetztem Antrieb: Antriebsstange (83) und Umlenklager (376)
- Kleinteile

Es wird empfohlen, alle Baugruppen bis Montagebeginn in der Originalverpackung zu belassen zum Schutz vor Verschmutzung und Beschädigungen.

Antriebe werden in einer Spezialverpackung geliefert. Sie schützt die Antriebe innerhalb einer begrenzten Zeit und bei trockenem Klima vor Korrosion. Deswegen wird es nicht empfohlen, Originalverpackungen früher zu öffnen als direkt vor Montagebeginn.

Bei längerer Lagerung und/oder feuchtem Klima kann es zu unerwünschter Schwitzwasserbildung in den Antrieben kommen. Beträgt die Transport- und Lagerzeit zusammen mehr als 6 Monate oder werden Antriebe in feuchtem Klima gelagert, muss die Spezialverpackung sofort entfernt und die elektrische Heizung der Antriebe in Betrieb genommen werden. Trocknerbeutel vorher aus den Antrieben entfernen!

6. Installierung des Trennschalters

6.1 Beschreibung der Leistungsschilder

Leistungsschilder des Trenn- und des Erdungsschalters:

xxx xxxx xxxx
yy
Gruppen-Zählnummer (01 bis 99)
z
Polbezeichnung (bei 3poligen Gruppen: a, b, c)

Zum Beispiel: Seriennummer 50 3654 1 07030 04 c



6.2 Montage Trennschalter

Die Pole werden vormontiert geliefert. Die Strombahnen sind in halboffener Position verriegelt [Bild 4]. Vor der Aufstellung der Pole auf die Unterkonstruktion muss der Transportwinkel (327) entfernt werden. Den Trennschalterpol in Position EIN bringen und den Positionierungswinkel (328) am Rahmen (2) festschrauben [Bild 4].

Den Trennschalterpol auf die Unterkonstruktion stellen, ausrichten und festschrauben.

Hinweis: Das Befestigungsmaterial auf die Unterkonstruktion ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Positionierungswinkel (328) müssen montiert sein und dürfen in dieser Montagephase auf keinen Fall entfernt werden!

1HPL 500 626d G Seite 9 / 45




Bild 4 Vorbereitung der Trennschaltermontage

1HPL 500 626d G Seite 10 / 45





Bild 5 Montage Trennschalter: Installierung des auf dem Gerüst komplett montierten Trennschalterpols

Montageschritte

- 1. Einzelne Baugruppen auspacken.
- 2. Bei der Montage auf dem Gerüst: Trennschalterunterteil (2) mit Hebezeug auf das Gerüst setzen (Bild 4).
- 3. Bei der Montage auf dem Gerüst: Trennschalterunterteil auf dem Gerüst ausrichten und festschrauben.
- 4. Stützisolatoren (201) auf den Drehfüßen (70) montieren (Bild 6).
- Kontaktfinger (66) und Kontaktstücke (67) mit Lappen abwischen und fetten.
 (Wenn der Trennschalter mit wartungsfrei AgC-Kontakten ausgestattet ist, ist keine Schmierung erforderlich)
- 6. Strombahn Fingerseite (6) in Stellung EIN auf Stützisolator (201) montieren.
- 7. Strombahn Kontaktseite mit Gegenkontakt (67) in die Kontaktfinger (66) einschieben und auf Stützisolator (201) montieren.
- 8. Strombahnen (5, 6) in Längsrichtung parallel zum Profilstahlrahmen (221) ausrichten (Lochspiel in den Flanschen ausnutzen).
- 9. Bei der Montage vor dem Gerüst: komplett montierten Trennschalterpol mit Hebezeug auf das Gerüst setzen, ausrichten und festschrauben [Bild 6].

1HPL 500 626d G Seite 11 / 45



* Wenn der Trennschalter mit wartungsfrei AgC-Kontakten ausgestattet ist, ist keine Schmierung erforderlich
 Bild 6 Montage Trennschalter: Installierung des auf dem Gerüst komplett montierten Trennschalterpols

1HPL 500 626d G Seite 12 / 45

Isolatorenmontage auf den Grundrahmen mit Drehfüßen mit dem Abstand der Klemmschrauben von Ø127mm

Hinweis:

Falls im unterem Stützisolatorenbeschlag (201) sind die Löcher M16 mit dem Abstand Ø127mm, die Montage soll folgend durchgeführt sein.

Montageschritte

- 1. Die einzeln Bauteile auspacken
- 3. Mit dem Hebezug die Profilstahlrahmen auf das Gerüst setzen.
- 10. Die Profilstahlrahmen des Trennschalters auf dem Gerüst richtig stellen, einpassen und zuschrauben.
- 11. Die Muter M16 (321) haltende die Schrauben (13) in den Drehfüßen (70) entfernen. Die gleichen Schrauben befestigen auch Trennschalterhebel für Antrieb (69) und Diagonalstange (68). Sie sollten vorläufig in der gleiche Position bleiben.
- 12. Die Stützisolatoren auf dem Drehfuß (70) stellen und zusammen mit Hebele zuschrauben. Hinweis: **Die Länge von Diagonalstange (68) nicht ändern**.
- 13. Zuschrauben mit dem richtigem Drehmoment.
- 14. Nächster Schritt nach beilegender Betriebsanleitung.




Bild 7 Stützisolatormontage auf dem Drehfuß Ø127mm

1HPL 500 626d G Seite 13 / 45

6.3 Montage Trennschalterantrieb

Vergewissern Sie sich, dass der Antrieb in Stellung EIN ist (Lieferzustand). Ist der Antrieb in Stellung AUS, muss er mit der Handnotkurbel (39) in Stellung EIN gebracht werden.

6.3.1 Direkter Anbau am Rahmen

- 1. Trennschalterantrieb auspacken (75)
- 2. Antrieb an das Trennschalterunterteil (2) festschrauben
- 3. Antriebshebel (74) auf dem Wellenstumpf des Antriebs entsprechend der vorgeschriebenen Anbauseite montieren [Bild 7]




Bild 8 Montage Antrieb des Trennschalters: Montage direkt am Rahmen

1HPL 500 626d G Seite 14 / 45

6.3.2 Getrennte Montage Trennschalterantrieb

Bei getrenntem Anbau des Trennschalterantriebs sind die Montageschritte abhängig von der Länge (Maß m3) der Antriebswelle (43) und einem möglichen seitlichen Versatz von Antrieb und Trennschalter:

- getrennter Anbau bei Maß m3 < 6m [Bild 9A]
- getrennter Anbau bei Maß m3 = 6 .. 12m [Bild 9B]

Montageschritte

- 1. Antrieb (75) auspacken.
- 2. Antriebslager (42) an das Trennschalterunterteil (2) montieren [Bild 8].
- 3. Bei Maß m3 = 6...12 m: Zusätzliche Antriebslager an den vorgesehenen Positionen montieren.
- 4. Antriebswelle (43) durch das Antriebslager stecken.
- 5. Bei Maß m3 = 6...12 m: Einzelne Teile der Antriebswelle (43) durch die Antriebslager stecken.
- 6. Antrieb nach Antriebswelle (43) lotrecht ausrichten und montieren.
- 7. Erforderliche Länge der Antriebswelle ermitteln.
- 8. Antriebswelle wieder entfernen und entsprechend kürzen
- 9. Schnittstelle nach dem Kürzen mit Antikorrosionsfarbe streichen (Zinkfarbe).
- 10. Bundlager (330) innen und Bundbuchse (331) außen mit Silikonfett fetten.
- 11. Montageschritte 4 bzw. 5 wiederholen und dabei Bundlager (330) und Bundbuchse (331) in richtiger Reihenfolge auf die Antriebswelle fädeln.
- 12. Bei Maß m3 = 6...12 m: einzelne Teile der Antriebswelle mit Kupplungsteilen (334) verbinden.
- 13. Antrieb und alle Antriebslager festschrauben.
- 14. Wellenstumpf des Antriebs und Antriebswelle mit Kupplungsteilen (334, 335) verbinden.
- 15. Antriebshebel (74) auf das obere Ende der Antriebswelle (43) montieren.

1HPL 500 626d G Seite 15 / 45





Bild 9 Montage Trennschalterantrieb, getrennter Anbau: Maß m3 < 6m

1HPL 500 626d G Seite 16 / 45






Bild 10 Montage Trennschalterantrieb, getrennter Anbau: Maß m3 > 6m

1HPL 500 626d G Seite 17 / 45

6.4 Montage Kupplung von Trennschalterpolen, Beseilung

Vergewissern Sie sich, dass die Trennschalterpole vor der Kupplung in Stellung EIN sind und die Transportwinkel (328) noch montiert sind.

Montageschritte

- 1. Kupplungsstangen (15) auf die erforderliche Länge einstellen [Bild 10].
- 2. Kupplungsstangen verspannungsfrei montieren.
- 3. Kontermuttern (338) festziehen (Links-, Rechtsgewinde).
- 4. Positionierungswinkel (328) am angetriebenen Trennschalterpol entfernen.
- 5. Antrieb (75) von Hand in Stellung EIN bringen.
- 6. Antriebshebel (74) auf die Maße "R" und "X" einstellen [Bild 12].
- 7. Antriebsstange (37) montieren [Bild 11] und auf die erforderliche Länge (Maß "n2") bringen.
- 8. Antriebsstange (37) verspannungsfrei mit den Sicherungsmuttern (direkter Anbau am Rahmen) festschrauben und Kontermuttern (338) festziehen.
- 9. Antriebshebel (74) festschrauben.
- 10. Positionierungswinkel (328) an den übrigen Trennschalterpolen entfernen.
- 11. Einige Probeschaltungen von Hand ausführen (unsere Empfehlung:3 Probeschaltungen).
- 12. Auf ruckfreien Einlauf der Kontakte (Maß "k") und auf die sichtbare Totpunktlage von Antriebshebel und Antriebsstange achten.
- Wenn der Einlauf der Kontakte nicht ruckfrei ist, dann Strombahn-Befestigungsschrauben [Bild 6] in Stellung EIN lösen und wieder festschrauben, danach die Montage beginnend mit Schritt 11 wiederholen.
- 14. Kontaktflächen der Hochspannungsanschlüsse (17) fetten.
- 15. Kontaktflächen der Hochspannungsklemmen (nicht im Lieferumfang enthalten) fetten.
- 16. Hochspannungsklemmen montieren.
- 17. Trennschalter beseilen (entsprechende Durchhangtabellen beachten!).
- 18. Abstände im Kontaktbereich (Maße "b" und "c"), bei Bedarf über die Stehbolzen (13) der Drehfüße (70) einstellen [Bild 13].
- 19. Alle Verbindungen festschrauben.
- 20. Eine Probeschaltung von Hand ausführen.
- 21. Wenn der Einlauf der Kontakte nicht ruckfrei ist, die Montage beginnend mit Schritt 14 wiederholen.
- 22. Trennschalter von Hand in Stellung AUS bringen.

1HPL 500 626d G Seite 18 / 45




Bild 11 Trennschalterkupplung: Trennschalterpole nebeneinander





Bild 12 Trennschalterkupplung: Trennschalterpole hintereinander

1HPL 500 626d G Seite 19 / 45



Nennspannung kV	Maß n2 mm
123	612
145	737

Bild 13 Einstellung des Trennschalterantriebs

1HPL 500 626d G Seite 20 / 45




Bild 14 Justierung der Kontakte des Trennschalters

- a) Justierung des Moments des Einlaufes der Kontakte in Stellung EINb) Justiermaße der Kontakte

1HPL 500 626d G Seite 21 / 45

7. Installierung Erdungsschalter Typ TEC

Der Trennschalter kann mit angebautem Erdungsschalter Typ TEC ausgerüstet sein. Erdungsschalter können in folgenden Konfigurationen montiert werden:

- auf der Fingerseite (FS)
- auf der Kontaktseite (KS)
- beidseitig (FS + KS)

Beschreibungen in der vorliegenden Anleitung beziehen sich auf Standardkonstruktion. Bei Montage soll man die für den Entwurf entsprechende Maßzeichnung verwenden.

7.1 Montage Erdungsschalterantrieb

Vergewissern Sie sich, dass der Antrieb in Stellung EIN ist (Lieferzustand). Ist der Antrieb in Stellung AUS, muss er mit der Handnotkurbel (39) in Stellung EIN gebracht werden.

Die Montage des Erdungsschalterantriebes wird ähnlich durchgeführt wie die des Trennschalterantriebs. Zur Bestimmung der Montagestelle des Antriebs (des Poles) soll man die für den Entwurf gelieferte Maßzeichnung verwenden.




Bild 15 Montage Erdungsschalterantrieb: direkter Anbau am Rahmen

1HPL 500 626d G Seite 22 / 45

7.1.1 Direkter Anbau am Rahmen

- 1. Trennschalterantrieb (75) auspacken
- 2. Antrieb an das Trennschalterunterteil (2) festschrauben [Bild 13]
- 3. Antriebshebel (74) auf das obere Ende der Antriebswelle des Antriebs entsprechend der vorgeschriebenen Anbauseite montieren

7.1.2 Getrennter Anbau des Trennschalterantriebs

Bei getrenntem Anbau des Trennschalterantriebs sind die Montageschritte abhängig von der Länge (Maß m3) der Antriebswelle (43) und einem möglichen Versatz von Antrieb:

- getrennter Anbau bei Maß m3 < 6m
- getrennter Anbau bei Maß m3 = 6 .. 12m

Montageschritte:

- 1. Antrieb (75) auspacken.
- 2. Antriebslager (42) an das Trennschalterunterteil (2) montieren [Bild 7].
- 3. Bei Maß m3 = 6...12 m: zusätzliche Antriebslager an den vorgesehenen Positionen montieren.
- 4. Antriebswelle (43) durch das Antriebslager stecken.
- 5. Bei Maß m3 = 6...12 m: einzelne Teile der Antriebswelle (43) durch die Antriebslager stecken [Bild 8].
- 6. Antrieb nach Antriebswelle (43) lotrecht ausrichten und montieren.
- 7. Erforderliche Länge der Antriebswelle ermitteln.
- 8. Antriebswelle wieder entfernen und auf entsprechende Länge kürzen.
- 9. Schnittstelle nach dem Kürzen mit der mitgelieferten Farbe streichen.
- 10. Bundlager (330) innen und Bundbuchse (331) außen mit Silikonfett fetten.
- 11. Montageschritte 4 und 5 wiederholen und dabei Bundlager (330) und Bundbuchse (331) in richtiger Reihenfolge auf die Antriebswelle fädeln.
- 12. Bei Maß m3 = 6...12 m: einzelne Teile der Antriebswelle mit Kupplungsteilen (334) verbinden,
- 13. Antrieb und Antriebslager festschrauben,
- Wellenstumpf des Antriebs und Antriebswelle mit Kupplungsteilen (334, 335) verbinden,
- 15. Antriebshebel (74) auf das obere Ende der Antriebswelle (43) montieren,
- 16. Nächster Schritt: Montage Erdungsschalter.

1HPL 500 626d G Seite 23 / 45

7.2 Montage Erdungsschalter

7.2.1 Erdungsschalterpole nebeneinander

Montageschritte

- 1. Spannstifte (353) mit Silikonfett fetten.
- 2. Erderlaschen (336) durch Einschlagen der Spannstifte (353) in Bohrungen am Profilstahlrahmen (221) in Montageposition bringen: am angetriebenen Trennschalterpol auf der Antriebsseite, sonst auf der Seite des Erderrohrs (23).
- 3. Erderlaschen (336) und (336a) festschrauben [Bild 15].
- 4. Bundlager (330) innen und Bundbuchse (331) außen mit Silikonfett fetten und mit Bundbuchse (331) montieren, dabei auf seitenrichtige Anordnung der Bundlager achten.
- 5. Erderwelle (337) montieren.
- 6. Bei Polabständen P > 2500 mm: geteilte Erderwelle mit Kupplungsstück verbinden (335 i 334) [Bild 16].
- 7. Stiftschraube in den Bundbuchsen (331) festschrauben und mit Kontermutter sichern.
- 8. Erdungsschalterantrieb in Stellung EIN bringen.
- 9. Vormontierten Antriebshebel (76) in richtige Position bringen.
- 10. Erderhebel (19) auf die Erderwelle montieren.
- 11. Antriebsstange (71) montieren und auf erforderliche Länge einstellen (71).
- 12. In Stellung EIN des Antriebs Abstandsmaße für den Antriebshebel (76) einstellen.
- 13. Antriebshebel (76) und Erderhebel (19) festschrauben.
- 14. Kontaktfläche für Erdungskontakt (18) an der Strombahn fetten.
- 15. Erdungskontakt (18) fetten und an der Strombahn (5) bzw. (6) montieren. <u>Achtung</u>: Isolierbuchse (344) und Isolierscheibe (345) nicht entfernen.
- 16. Kontaktfinger (20) mit Lappen abwischen und fetten.
- 17. Erderrohre (23) und die Erdungsverbindung (79) auf die Erderwelle (337) montieren. [Bild 19]
- 18. Erderrohre (23) von Hand in Stellung EIN bringen, bis die Kontaktfinger (20) am Anschlag (21) anliegen.
- 19. Kontaktfinger (20) und Erdungskontakt (18) rechtwinklig zueinander ausrichten und Erdungskontakt (18) festschrauben.
- 20. Abstand "Z" zwischen hinteren Kontaktfingern (20) und Anschlag (21) des Erdungskontaktes (18) voreinstellen (dieser Abstand ist zum Ausgleich der Torsion in der Erderwelle notwendig). <u>Achtung: Erderrohre sollen sich so in der Stellung EIN befinden, dass die Rohre des angetriebenen Pols als letzte in der Stellung EIN sind. Orientierungswerte sind in der Tabelle angegeben. [Bild 25]</u>
- 21. T-Klemmen (329) auf der Erderwelle (337) festschrauben.
- 22. Erdungsschalter in Stellung AUS bringen.
- 23. Antriebsstange (71) so verkürzen, dass bei einer Probeschaltung von Hand alle hinteren Kontaktfinger in Stellung EIN am Anschlag anliegen.
- 24. Abstand zwischen Kontaktfinger (20) und Anschlag (21) kontrollieren. Der Abstand darf an einem Poleiner 3poligen Gruppe maximal 5 mm betragen.

1HPL 500 626d G Seite 24 / 45

- 25. Falls erforderlich das Anliegen der Kontaktfinger durch Verstellen der Antriebsstange (71) korrigieren und durch Probeschaltung kontrollieren.
- 26. Kontermuttern (338) an der Antriebsstange festziehen (Links-, Rechtsgewinde!)
- 27. Stiftschraube im Erderhebel (19) festschrauben und mit Kontermutter sichern.
- 28. Erdungsschalter in Stellung EIN bringen.
- 29. Muttern an den Klemmdeckeln lösen und dann wieder festschrauben, wodurch an allen Polen die Ausrichtung der Fingerkontakte (20) nach dem Erdungskontakt (18) gesichert wird. [Bild 18]
- Kontaktfinger (20) und Erdungskontakt (18) fetten.
 (Wenn der Trennschalter mit wartungsfrei AgC-Kontakten ausgestattet ist, ist keine Schmierung erforderlich)
- 31. Bei Installierung mechanischer Verriegelung des Trenn- und des Erdungsschalters folgt der nächste Schritt. Montage Mechanische Verriegelung.





Bild 16 Montage Erdungsschalter, Erdungsschalterpole nebeneinander Erderlasche (336) des Erdungsschalters (43), 336a – Erderlasche (43) montiert am Pol, an dem der Erdungsschalterantrieb angebaut ist.

1HPL 500 626d G Seite 25 / 45



^{*} nur bei Polabständen Pa > 2500 mm

- h1 für einen Erdungsschalter (pro Finger- oder Kontaktseite)
- h2 für zwei Erdungsschalter (pro Finger- oder Kontaktseite)

Bild 17 Montage Erdungsschalter, Erdungsschalterpole nebeneinander: Maße




Bild 18 Montage Erdungsschalter, Erdungsschalterpole nebeneinander geliefert als komplett vormontiert

1HPL 500 626d G Seite 26 / 45




Bild 19 Montage Erdungsschalter: Schalten der Kupplungswelle der Erdungsschalterpole




Bild 20 Montage Erderrohr, Montage Erdungsverbindung

1HPL 500 626d G Seite 27 / 45

7.2.1 Erdungsschalterpole hintereinander

Montageschritte:

- 1. Spannstifte mit Silikonfett fetten.
- 2. Erderlaschen (336a) durch Einschlagen der Spannstifte (353) in Bohrungen am Profilstahlrahmen (221) in Montageposition bringen. [Bild 20]
- 3. Erderlaschen (336) bzw. Erderrahmen (336a) festschrauben.
- 4. Bundlager (330) innen und Bundbuchse (331) außen mit Silikonfett fetten und mit Bundbuchse (331) montieren, dabei auf seitenrichtige Anordnung der Bundlager achten. [Bild. 20]
- 5. Erderwellen (73) montieren.
- 6. Stiftschraube in den Bundbuchsen (331) festschrauben und mit Kontermutter sichern.
- 7. Erdungsschalterantrieb in Stellung EIN bringen.
- Vormontierten Antriebshebel (76) in richtige Position bringen. Erderhebel (19) auf die Erderwelle montieren.
- 9. Antriebsstange (71) montieren und auf erforderliche Länge einstellen.
- 10. In Stellung EIN des Antriebs Abstandsmaße für den Antriebshebel (76) einstellen.
- 11. Antriebshebel (76) und Erderhebel (19) festschrauben.
- 12. Erderhebel (339) in Position bringen. Kupplungsstangen (15) montieren, dabei Erderhebel (339) auf erforderliches Maß ausrichten.
- 13. Kontaktfläche für Erdungskontakt (18) an der Strombahn fetten.
- 14. Erdungskontakt (18) fetten und an der Strombahn (5) bzw. (6) montieren. <u>Achtung</u>: Isolierbuchse (344) und Isolierscheibe (345) nicht entfernen.
- 15. Kontaktfinger (20) mit Lappen abwischen und fetten.
 (Wenn der Trennschalter mit wartungsfrei AgC-Kontakten ausgestattet ist, ist keine Schmierung erforderlich)
- 16. Erderrohre (23) und die Erdungsverbindung (79) auf die Erderwelle (73) montieren.
- 17. Erderrohr (23) von Hand in Stellung EIN bringen, bis die Kontaktfinger (20) am Anschlag (21) anliegen. [Bild 25]
- 18. Kontaktfinger (20) und Erdungskontakt (18) rechtwinklig zueinander ausrichten und Erdungskontakt (18) festschrauben.
- 19. Abstand "Z" zwischen hinteren Kontaktfingern (20) und Anschlag (21) des Erdungskontaktes (18) voreinstellen (dieser Abstand ist zum Ausgleich der Torsion in der Erderwelle notwendig).
- 20. T-Klemmen auf der Erderwelle (23) festschrauben.
- 21. Erdungsschalter in Stellung AUS bringen. Antriebsstange (71) so einstellen, dass bei einer Probeschaltung von Hand alle hinteren Kontaktfinger in Stellung EIN am Anschlag anliegen. [Bild 25]
 Achtung: Erderrohre sollen sich so in der Stellung EIN befinden, dass die Rohre des angetriebenen Pols als letzte in der Stellung EIN sind. Orientierungswerte sind in der Tabelle angegeben. [Bild 25]
- 22. Falls erforderlich das Anliegen der Kontaktfinger beim angetriebenen Pol durch Verstellen der Antriebsstange (71) korrigieren und durch Probeschaltung kontrollieren.
- 23. Kontermuttern (338) an der Antriebsstange festziehen (Links-, Rechtsgewinde!).
- 24. Anliegen der Kontaktfinger bei den gekuppelten Polen durch Verstellen der Kupplungsstangen (15) korrigieren und durch Probeschaltung kontrollieren.

1HPL 500 626d G Seite 28 / 45

- 25. Abstand zwischen Kontaktfinger (20) und Anschlag (21) kontrollieren. Der Abstand darf an einem Poleiner 3poligen Gruppe maximal 5 mm betragen. [Bild 25]
- 26. Kontermuttern an Kupplungsstangen (15) festziehen (Links-, Rechtsgewinde!).

 <u>Achtung:</u> Dieser Montageschritt entfällt beim Anbau des Erdungsschalters an einzelne Trennschalterpole.
- 27. Stiftschraube im Erderhebel (19) festschrauben und mit Kontermutter sichern.
- 28. Erdungsschalter in Stellung EIN bringen. Muttern an den Klemmdeckeln lösen und dann wieder festschrauben, wodurch an allen Polen die Ausrichtung der Fingerkontakte (20) nach dem Erdungskontakt (18) gesichert wird..
- 29. Kontaktfinger (20) und Erdungskontakt (18) fetten.
- 30. Bei Installierung mechanischer Verriegelung des Trenn- und des Erdungsschalters folgt der nächste Schritt. Montage Mechanische Verriegelung.




Bild 21 Montage Erderrohr, Erdungsschalterpole hintereinander

1HPL 500 626d G Seite 29 / 45




Bild 🗤 nuppiung Eraungsschalter, Eraungsschalterpole nintereinander





Bild 23 Erdungsschalterpole hintereinander: Einstellmaße


1HPL 500 626d G Seite 30 / 45



123 862 145 987

Bild 24 Einstellung Erdungsschalterantrieb auf der Kontaktseite


1HPL 500 626d G Seite 31 / 45



Nennspannung kV	Maß " n " mm
123	862
145	987

Bild 25 Justierung Erdungsschalterantrieb auf der Fingerseite

1HPL 500 626d G Seite 32 / 45



 $f\ddot{u}r \; Spitzenkurzzeitstrom \leq 100 kA$

für Spitzenkurzzeitstrom ≤125kA

bei Polabstand	- empfohlene Voreinstellung an den Polen (Voreilung) der Erderrohre [mm]						Z (nach Montage)
	20002999 mm			30003999 mm			
	а	b	С	а	b	С	
Antrieb an Pol: a	20	10	0	30	15	0	
Antrieb an Pol: b	0	10	0	0	15	0	max. 5
Antrieb an Pol: c	0	10	20	0	15	30	

Bild 26 Erdungskontakt, Einstellmaße

1HPL 500 626d G Seite 33 / 45

8. Montage Mechanische Verriegelung

Das Verriegelungselement wird auf dem Pol angebaut, auf welchem der Trennschalterantrieb montiert wird.

Die Verriegelungselemente werden werkseitig montiert. Zusätzliche Montage vor Ort bedarf Serviceeingriff der Firma HAPAM.

Vergewissern Sie sich, dass der Trennschalter vor der Montage der mechanischen Verriegelung in Stellung EIN und der Erdungsschalter in Stellung AUS ist!

Montageschritte

- Das Verriegelungssegment (349) mit dem Klemmdeckel (334) auf die Erderwelle (337 oder 73) bei Nebeneinanderaufstellung oder Hintereinanderaufstellung der Trennschalterpole montieren. [Bild 26]
- In Stellung EIN des Trennschalters und Stellung AUS des Erdungsschalters versuchen, den Erdungsschalter von Hand in Stellung EIN zu bringen. Die Verriegelung muß blockieren. [Bild 27]
- 3. Trennschalter von Hand in Stellung AUS bringen.
- 4. Erdungsschalter von Hand in Stellung EIN bringen. Dabei auf ausreichenden Abstand zwischen Verriegelungshebel (350, 351) und Erderlasche (336) achten.
- 5. Stiftschraube im Verriegelungssegment (349) festschrauben und mit Kontermutter sichern. [Bild 27]





Bild 27 Verriegelungselement

1HPL 500 626d G Seite 34 / 45






Bild 28 Montage Mechanische Verriegelung

1HPL 500 626d G Seite 35 / 45

9. Inbetriebnahme und Außerbetriebnahme

Die Diagonalstangen zur Kupplung von Drehfüßen des Pols sind werkseitig für den exakten Einlauf der Hauptkontakte eingestellt. Ihre Einstellung bei der bauseitigen Installierung darf nur durch von HAPAM geschulten Spezialmonteuren durchgeführt werden.

9.1 Inbetriebnahme Trennschalter

Inbetriebnahmeschritte:

- Eine Probeschaltung von Hand durchführen und dabei einwandfreien Kontakteinlauf des Trennschalters kontrollieren.
- 2. Bei Bedarf Kontakteinlauf korrigieren.

9.2 Inbetriebnahme Erdungsschalter

Inbetriebnahmeschritte:

- 3. Eine Probeschaltung von Hand durchführen und dabei symmetrisches Auflaufen der Kontaktfinger (20) auf den Erdungskontakt (18) kontrollieren.
- 4. Bei Bedarf symmetrisches Auflaufen durch Lösen und Wiederfestschrauben der 4 Schrauben (340) an der T-Klemme (329) korrigieren

9.3 Inbetriebnahme Trennschalterantrieb

Inbetriebnahmeschritte:

- 1. Trennschalterantrieb nach der mitgelieferten Betriebsanleitung überprüfen.
- Totpunktlage der Antriebsstangen (37) in den Stellungen EIN und AUS des Trennschalters kontrollieren.
- 3. Bei Bedarf Totpunktlage durch Verstellen des Antriebshebels (74) und / oder der Antriebsstange (37) korrigieren.
- 4. Trocknerbeutel aus dem Antrieb entfernen und elektrische Heizung des Antriebs in Betrieb nehmen.

9.4 Inbetriebnahme Erdungsschalterantrieb

Inbetriebnahmeschritte:

- 1. Erdungsschalterantrieb nach der mitgelieferten Betriebsanleitung überprüfen.
- 2. Totpunktlage der Antriebsstangen (71) in den Stellungen EIN und AUS des Erdungsschalters kontrollieren.
- 3. Bei Bedarf Totpunktlage durch Verstellen des Antriebshebels (76) und / oder der Antriebsstange (71) korrigieren.
- 4. Anliegen der hinteren Kontaktfinger am Anschlag (21) des Erdungskontaktes (18) kontrollieren.
- 5. Trocknerbeutel aus dem Antrieb entfernen und elektrische Heizung des Antriebs in Betrieb nehmen.

1HPL 500 626d G Seite 36 / 45

9.5 Außerbetriebnahme

Der Zweistützer- Trennschalter Typ SGF ist ein umweltfreundliches Erzeugnis. Bei Außerbetriebnahme des hier beschriebenen Schaltgerätes können die bei der Entsorgung anfallenden Materialien wiederverwendet werden. Das Schaltgerät kann auf der Grundlage der bestehenden Rechtsvorschriften umweltfreundlich entsorgt werben.

Eines der Verwertungsverfahren des Mischschrottes ist seine Wiederverarbeitung. Bestandteile sind folgende Werkstoffe:

- Stahl
- Kupfer
- Aluminium
- Gußeisen
- Kunststoffe
- Gummiwerkstoffe als Dichtungsmaterialien
- Keramik
- Schmierstoffe

Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoff-Verordnung sind nicht vorhanden.

Wir stehen Ihnen für die Beantwortung von Entsorgungsfragen jederzeit beratend zur Verfügung.

10. Instandhaltung und Bedienung

In der Tabelle sind empfohlene Inspektionsintervalle sowohl für normale als auch für extreme Umweltbedingungen angegeben. Durchführung der Inspektionen gemäß Empfehlungen ist die Bedingung für richtigen und einwandfreien Betrieb unserer Geräte.

Umweltbedingungen	Inspektionsintervalle		
normal	nach jeweils 5 Betriebsjahren oder nach jeweils 1000 Schaltspielen		
extrem	nach jeweils 2,5 Betriebsjahren oder nach jeweils 500 Schaltspielen		

Die nachfolgend genannten Beispiele für extreme Umweltbedingungen beruhen auf unseren Erfahrungen:

- Klima (tropisches, arktisches)
- starke Verschmutzung (Staub, Salz, Ruß, Schwefel)

Materialien

Für die Instandsetzungsarbeiten werden zusätzlich zum Standardwerkzeug folgende besonderen Werkzeuge und Materialien benötigt:

- Messingdrahtbürste zum Bearbeiten von Kupferoberflächen
- Stahldrahtbürste zum Bearbeiten von Aluminium- und Zinkoberflächen
- Kontaktfett
- Reinigungsmittel für versilberte Oberflächen (Benzinlösemittel)
- Lappen

1HPL 500 626d G Seite 37 / 45

Sofern in dieser Instandhaltungsanleitung keine besonderen Werte für Anzugsmomente vorgeschrieben sind, gelten die in der Tabelle angegebenen Standardwerte.

Zulässige Anzugsmomente für Schrauben (Standardwerte)

	Anzugsmomente in Nm					
Gewinde	Stahl verzinkt Stahl nichtrostend		Gewinde in Aluminium			
Festigkeit	8.8	A2-70, A4-70	-			
M6	-	7	5,5			
M8	-	16	14			
M10	42	33	26			
M12	72	56	45			
M16	140	bei Montage der Klemmen auf der Erderwel 337 sowie auf der Antriebswelle 43				
M16	174	122 100				

10.1 Reinigung und Sicherung von Kontaktflächen und Schnittstellen

Verschraubte oder gleitende Kontaktflächen, die Strom führen, beeinflussen den elektrischen Widerstand der Strombahn. Unsaubere oder oxidierte Kontaktflächen erhöhen den elektrischen Widerstand, wodurch der Trennschalter unabwendbar zerstört werden kann.

Aluminium (verschraubt)

- 1. Dünn fetten.
- 2. Oxidschicht mit Stahldrahtbürste entfernen bis Oberfläche mattgrau aussieht (kein Schmirgel verwenden).
- 3. Verunreinigtes Fett mit faserfreiem Lappen abwischen.
- 4. Erneut fetten (ca. 1mm).
- 5. Gereinigte und gesicherte Oberflächen verschrauben und Stoßstellen fetten.

Versilberte Kontaktflächen (verschraubt)

- 1. Stoßstellen mit Hilfe von Reinigungsmitteln für Silberoberflächen reinigen.
- 2. Erneut fetten (ca. 1mm).
- Gereinigte und gesicherte Oberflächen verschrauben und Stoßstellen fetten.

Kupfer (verschraubt))

- 1. Mit Messingdrahtbürste reinigen.
- 2. Erneut fetten (ca. 1mm).
- 3. Gereinigte und gesicherte Oberflächen verschrauben und Stoßstellen fetten.
- 4. Werden Kupfer- mit Aluminiumstoßstellen verschraubt, soll eine Aluminium-Messing-Platte (Cupal-Blech-Platte) zwischen verschraubte Oberflächen so gelegt werden, damit es Cu-Cu- und . Al-Al–Stoßstellen gibt .

1HPL 500 626d G Seite 38 / 45

10.2 Bedienung Trennschalter

Bei Arbeiten an Hochspannungsgeräten sollen Sicherheitsvorschriften rücksichtslos beachtet werden. Ihre Nichtbeachtung kann zur Lebensgefährdung führen.

Arbeitsschritte bei der Inspektion:

- 1. Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannungsgeräten beachten und geeignete Maßnahmen durchführen.
- 2. Elektrische Versorgungs- und Steuerspannungen ausschalten und gegen irrtümliches Wiedereinschalten sichern.
- 2. Kontaktfinger (66) und Kontaktstücke (67) reinigen, auf zerstörte Silberschicht kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen.
- Kontaktfinger (66) und Kontaktstücke (67) fetten (Wenn der Trennschalter mit wartungsfrei AgC-Kontakten ausgestattet ist, ist keine Schmierung erforderlich)
- 4. Stützisolatoren reinigen, auf Beschädigung kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen.
- Wartungsfreie Gelenkköpfe und Lagerstellen aller Antriebs- und Kupplungsgestänge kontrollieren.
- 6. Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren.
- 7. Einige Probeschaltungen von Hand ausführen (es werden drei Probeschaltungen empfohlen).
- 8. Elektrische Versorgungs- und Steuerspannungen einschalten.
- 9. Einige Probeschaltungen mit dem Motorantrieb ausführen (es werden drei Probeschaltungen empfohlen).
- 10. Die Instandhaltung des Trennschalterantriebs soll nach der für den Antrieb separat mit dem Antrieb gelieferten Instandhaltungsanleitung durchgeführt werden.




Bild 29 Ersetzen von Kontaktfingern (66) und Kontaktstücken (67)


1HPL 500 626d G Seite 39 / 45

10.3 Bedienung Erdungsschalter

Arbeitsschritte bei der Inspektion:


Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an Hochspannungsgeräten beachten und geeignete Vorbereitungen treffen.

- 1. Elektrische Versorgungs- und Steuerspannungen ausschalten und gegen irrtümliches Wiedereinschalten sichern.
- 2. Erdungskontakte (18) und Kontaktfinger (20) reinigen; im Bereich der Silberschicht auf Matrialabtrag >0,5 mm kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen. [Bild 29; 30]
- 3. Kontaktfinger (18) und Kontaktstücke (20) fetten. (Wenn der Trennschalter mit wartungsfrei AgC-Kontakten ausgestattet ist, ist keine Schmierung erforderlich)
- 4. Erdungsverbindungen zwischen Erdungsschalter und Trennschalterunterteil auf Beschädigung kontrollieren und gegebenenfalls ersetzen.
- Wartungsfreie Gelenkköpfe und Lagerstellen aller Antriebs- und Kupplungsgestänge kontrollieren.
- 6. Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren.
- 7. Einige Probeschaltungen von Hand ausführen (es werden drei Probeschaltungen empfohlen).
- 8. Elektrische Versorgungs- und Steuerspannungen einschalten.
- 9. Einige Probeschaltungen mit dem Motorantrieb ausführen (es werden drei Probeschaltungen empfohlen).
- 10. Die Instandhaltung des Erdungsschalterantriebs soll nach der für den Antrieb separat mit dem Antrieb gelieferten Instandhaltungsanleitung durchgeführt werden.



1HPL 500 626d G Seite 40 / 45

Bild 30 Ersetzen des Erdungskontaktes



für Spitzenkurzzeitstrom ≤100kA




Bild 31 Ersetzen von Kontaktfingern des Erdungsschalters

1HPL 500 626d G Seite 41 / 45

11. Ersatzteile

Wir empfehlen Ihnen, die genannten Ersatzteile entsprechend Ihrer Trennschaltervariante ständig auf Lager zu halten. Dies ermöglicht, im Bedarfsfall den Ausfall unverzüglich zu beseitigen und das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen.

Für ein besseres Verständnis, nach welchen Prinzipien die Typbezeichnung des Trennschalters und die Auftragsnummer verwendet werden, bitten wir Sie, das nachfolgende Beispiel zu analysieren.

Ein Beispiel für die Typbezeichnung auf dem Leistungsschild eines Zweistützer-Drehtrennschalters Typ SGF:

SGF 123 p 100 +1E. Die einzelnen Stellen dieser Bezeichnung haben folgende Bedeutung:

SGF Trennschaltertyp (Zweistützer-Drehtrennschalter)

123 Nennspannung in kV

p Nennstrom (p: 2500A, n: 1600 A)

· 100 Spitzen-Nennstoßstrom kA

+ 1E Anzahl der Erdungsschalter pro Trennschalterpol

Ein Beispiel für die Fabrik-Nummer auf dem Leistungsschild eines Zweistützer- Drehtrennschalters Typ SGF:

500 130 04c. Die einzelnen Stellen dieser Bezeichnung haben folgende Bedeutung:

500 130 Interne Fabrik-Nummer

· 04 Gruppen-Zählnummer (01...99)

c Polbezeichnung (bei 3poligen Gruppen: a, b, c)

Ersatzteilliste für den Zweistützer- Drehtrennschalter Typ SGF

Ersatzteilbezeichnung	Menge pro Pol	PosNr. auf der Zeichnung	Bestell-Nummer des Ersatzteiles
Kontaktstück	2	67	GPDT 05 2246 P0001
Kontaktfinger			
1600 A	4	66	GPDT 06 1028 P0001
2500 A	6	66	GPDT 06 1028 P0001
3150 A	10	66	GPDT 06 1028 P0001
4000 A	12	66	GPDT 06 1028 P0001
Mobilgrease 28, Dose 450 g	_	-	ZPL 0243001 P0020

Ersatzteilliste für den auf dem Drehtrennschalter angebauten Erdungsschalter Typ SGF

Ersatzteilbezeichnung	Menge	PosNr. auf der Zeichnung	Bestell-Nummer des Ersatzteiles
Erdungskontakt ≤ 100A	1	18	GPDT 061118 P0003
Kontaktfinger ≤ 100 kA			
Erdungsverbindung			
- Erdungsschalter: ≤40 kA, 1 s	1	79	GPDT064019P0102
- Erdungsschalter:≥ 40 kA, 1 s	2	79	GPDT064019P0102
Mobilgrease 28, Dose 450 g	1	-	ZPL 0243001 P0020

1HPL 500 626d G Seite 42 / 45

12. Verzeichnis der Baugruppen

Nr.	Teilbezeichnung	Bemerkungen
1	Fundament, Gerüst	bauseits (nicht im Lieferumfang enthalten)
2	Trennschalterunterteil	-
3	Verbindungshebel	Trennschalterkupplung
5	Strombahn Kontaktseite	-
6	Strombahn Fingerseite	-
13	Stehbolzen	Drehfuß (70)
15	Kupplungsstange	Trennschalter, Erdungsschalter Hintereinanderaufstellung
17	Hochspannungsanschluß	Drehkopf (284)
18	Erdungskontakt	Strombahn (5, 6)
19	Erderhebel	
20	Kontaktfinger	Erdungsschalter
21	Anschlag	Erdungskontakt (18)
23	Erderrohr	Erdungsschalter
37	Antriebsstange	Trennschalter
42	Antriebslager	getrennter Antriebsanbau
43	Antriebswelle	getrennter Antriebsanbau
55	Handantrieb	-
66	Kontaktfinger	Strombahn Fingerseite (6)
67	Kontaktstück	Strombahn Kontaktseite (5)
68	Diagonalstange	Trennschalterunterteil (2)
69	Trennschalterhebel für Antrieb	Trennschalterunterteil (2)
70	Drehfuß	Trennschalterunterteil (2)
71	Antriebsstange	Erdungsschalter
73	Erderwelle mit Erderhebel (339)	Erdungsschalter Hintereinanderaufstellung
74	Antriebshebel	Trennschalterantrieb (75)
75	Trennschalterantrieb	-
76	Antriebshebel	Erdungsschalterantrieb (77)
77	Erdungsschalterantrieb	-
79	Erdungsverbindung	Erdungsschalter
101	Befestigungsschraube	Strombahn (5, 6)
201	Stützisolator	-
221	Rahmen	Trennschalterunterteil (2)
284	Drehkopf	Strombahn (5, 6)
327	Transportwinkel	
328	Positionierungswinkel	Rahmen (221)

1HPL 500 626d G Seite 43 / 45

Nr.	Teilbezeichnung	Bemerkungen
334	Klemmdeckel	Antriebswelle (43), getrennter Antriebsanbau; Erderwelle (337)
335	Kupplungsstück	Antriebswelle (43), getrennter Antriebsanbau, Erderwelle (337)
336	Erderlasche	Erdungsschalter (228)
336a	Erderrahmen	Montiert an dem Pol, an dem der Erdungsschalterantrieb befestigt wird sowie bei Einzelpolausführung und Hintereinanderaufstellung
337	Erderwelle	Erdungsschalter Nebeneinanderaufstellung
338	Kontermutter	Kupplungsstange (15), Antriebsstange (74, 76)
339	Erderhebel	Erderwelle (73)
344	Isolierbuchsen (a, b)	Erdungskontakt (18)
345	Isolierscheibe	Erdungskontakt (18)
349	Verriegelungssegment	Erderwelle (73, 337)
350	Verriegelungshebel, Fingerseite	Drehfuß (70)
351	Verriegelungshebel, Kontaktseite	Drehfuß (70)
367	Betätigungshebel des Handantriebs	Handantrieb (77)
372	Schraube M12 x 120	Erdungskontakt (18)
373	Schraube M12 x 110	Erdungskontakt (18)
374	Schraube M12 x 130	Erdungskontakt (18)
375	Scheibe A13	Erdungskontakt (18)
376	Umlenklager	Seitlich versetzter Antriebsanbau (Erdungsschalter)
389	Mitnehmerlasche	getrennter Anbau, Maß m3 = 612 m
390	Bundbuchse	getrennter Anbau, Maß m3 = 612 m

1HPL 500 626d G Seite 44 / 45

13. Bilderverzeichnis

Bild	s	eite
Bild 1	Pol des Trennschalters - Hauptabmessungen	5
Bild 2	Mindestabstände zwischen den Polen	6
Bild 3	Aufbau Trennschalter mit einem Erdungsschalter (3polig)	7
Bild 4	Vorbereitung der Trennschaltermontage	10
Bild 5	Montage Trennschalter: Installierung des auf dem Gerüst komplett montierten Trennschalterpols	11
Bild 6	Montage Trennschalter: Installierung des auf dem Gerüst komplett montierten Trennschalterpols	12
Bild 7	Stützisolatormontage auf dem Drehfuß Ø127mm	13
Bild 8	Montage Antrieb des Trennschalters: Montage direkt am Rahmen	14
Bild 9	Montage Trennschalterantrieb, getrennter Anbau: Maß m3 < 6m	16
Bild 10	Montage Trennschalterantrieb, getrennter Anbau: Maß m3 > 6m	17
Bild 11	Trennschalterkupplung: Trennschalterpole nebeneinander	19
Bild 12	Trennschalterkupplung: Trennschalterpole hintereinander	19
Bild 13	Einstellung des Trennschalterantriebs	20
Bild 14	Justierung der Kontakte des Trennschalters	21
Bild 15	Montage Erdungsschalterantrieb: direkter Anbau am Rahmen	22
Bild 16	Montage Erdungsschalter, Erdungsschalterpole nebeneinander	25
Bild 17	Montage Erdungsschalter, Erdungsschalterpole nebeneinander: Maße	26
Bild 18	Montage Erdungsschalter, Erdungsschalterpole nebeneinander geliefert als komplett vormontier	t 26
Bild 19	Montage Erdungsschalter: Schalten der Kupplungswelle der Erdungsschalterpole	27
Bild 20	Montage Erderrohr, Montage Erdungsverbindung	27
Bild 21	Montage Erderrohr, Erdungsschalterpole hintereinander	29
Bild 22	Kupplung Erdungsschalter, Erdungsschalterpole hintereinander	30
Bild 23	Erdungsschalterpole hintereinander: Einstellmaße	30
Bild 24	Einstellung Erdungsschalterantrieb auf der Kontaktseite	31
Bild 25	Justierung Erdungsschalterantrieb auf der Fingerseite	32
Bild 26	Erdungskontakt, Einstellmaße	33
Bild 27	Verriegelungselement	34
Bild 28	Montage Mechanische Verriegelung	35
Bild 29	Ersetzen von Kontaktfingern (66) und Kontaktstücken (67)	39
Bild 30	Ersetzen des Erdungskontaktes	41
Bild 31	Ersetzen von Kontaktfingern des Erdungsschalters	41



HAPAM Poland Sp. z o.o.

ul. Ks. bp. W Tymienieckiego 22/24 90-349 Łodz, POLEN Tel. +48 42 663 54 50

Fax +48 42 663 54 97

www.hapam.pl

1HPL 500 626d G Seite 45 / 45