Update 6

Allgemeine Informationen

Dieses Update ist ausschließlich für die **PSS®SINCAL Plattform 11.5** geeignet. Ein Verwenden mit anderen Produktversionen ist nicht möglich!

Vorgehensweise für Installation mit Update-Assistent

- Alle laufenden PSS SINCAL Plattform Anwendungen beenden
- Dekomprimieren des Zip-Archivs
- Starten des Update-Assistenten. Dieser erkennt automatisch die vorhandene PSS SINCAL Plattform Installation und aktualisiert alle Komponenten.

Vorgehensweise für manuelle Installation mit Update-Dateien

Achtung: Administrator-Rechte sind zur Installation des Updates erforderlich!

- Alle laufenden PSS SINCAL Plattform Anwendungen beenden
- Dekomprimieren des Zip-Archivs
- Kopieren der Verzeichnisse/Dateien ins PSS SINCAL Plattform Installationsverzeichnis
- Starten des Programms PSS Tool. Im Register "Verwaltung" auf den Knopf "Registrieren" klicken.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte den **PSS SINCAL Support** (fon +43 699 12364435, e-mail <u>sincal@simtec.cc</u>).

Erweiterungen/Korrekturen Update 6 (27.10.2015)

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche Fehlerkorrekturen und Erweiterungen.

PSS SINCAL Benutzeroberfläche

Hintergrundkarten
 Korrektur eines Fehlers beim Speichern der Einstellungen für Hintergrundkarten in der SIN
 Datei.

PSS SINCAL Elektronetze

Lastfluss

Korrektur eines Fehlers bei Prüfung der Grenzwerte bei kontinuierlicher Regelung. Verbesserte BOSL Anbindung für GNE- und Remote-Eingangsgrößen. Verbesserte Implementierung für variable Querelementen die zwischen zwei Leitern angeschlossen sind.

- Oberschwingungen
 - Korrektur eines Programmfehlers durch den Ergebnisse teilweise doppelt gespeichert wurden. Nun können auch mehrere Resonanznetze geleichzeitig verwendet werden, wenn diese nur eine fixe Impedanz haben.
- Dynamiksimulation

27.10.2015

Update 6

Grenzen von Generatoren werden nun korrekt berücksichtigt, wenn diese im Register Regler angegeben sind.

Verbesserung der Störungsdefinition. Das Spannungsmaximum wird nun mit Zeitverzug zum Nulldurchgang bestimmt.

Schutzkoordination

Verbesserte Fehlermeldungen für falsch konfigurierte Differentialschutzgeräte. Erdstromelimination bei Differentialschutzgeräten.

PSSE Import

Korrektur eines Fehlers beim erweiterten Import von Lasten.

PSS SINCAL Strömungsnetze

Stationäre Berechnung
 Verbesserung der druckabhängigen Verbrauchsreduktion.

PSS NETOMAC

• G MAX und G MIN Block

Korrektur eines Fehlers bei Ermittlung der maximalen Spannung.

Frequenzänderung

Korrektur eines Fehlers beim Störkriterium zu Änderung der Frequenz.

INPUT Block vom Typ 30000

Korrektur von internen Verarbeitungsfehlern.

Listausgabe

Korrektur eines Fehlers bei Ausgabe von Maschinendaten in die LST Datei.

Dynamische Netzreduktion

Korrektur eines Programmfehlers, der dazu führen konnte, dass die Netzreduktion nicht erfolgreich durchgeführt wurde.

Eingabedatenausgabe

Korrektur für Zweiwicklungstransformatoren die mit Q-Zeilen modelliert werden.

Frequenzgang

Verbesserte Verarbeitung der Steuerparameter.

Erweiterungen/Korrekturen Update 5 (30.09.2015)

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche Fehlerkorrekturen und Erweiterungen.

PSS SINCAL Elektronetze

Lastfluss

Verbesserung der spannungsabhängigen Blindleistungsregelung bei DC-Eispeisung zwischen zwei Leitern.

Schutzdokumentation

Speichern der grafischen Attribute für Legenden in der Diagrammansicht.

Korrektur eines Fehlers bei Unterteilung einer Leitung mit Koppeldaten.

Korrektur der Auslösezeit bei I2t Auslösung, wenn diese langsamer als die zugeordnete

27.10.2015

Update 6

Schnellzeit ist.

Dynamiksimulation

Korrektur eines Fehlers bei Anbindung von XMAC Modellen mit Stabilisator-Eingängen.

Zuverlässigkeit

Korrektur eines Fehlers, wenn zuschaltbare Netzelemente an einem isolierten Knoten angeschlossen waren.

Netzgrafik

Korrektur eines Fehlers beim Anzeigen von Stationstexten.

PSS NETOMAC

DTF Import

Erweiterter Import von Multiplikationsfaktoren wenn die Option "German TSO" aktiviert ist.

Transformatoren

Verbesserte Verarbeitung der Drehung bei Transformatorschaltgruppen.

Verbesserte Regelung mit Zielspannungsvorgabe.

Asynchronmaschinen

Korrektur eines Fehlers bei Maschinen mit variablen Rotorkreisen (VARROT) in Verbindung mit QUELLE Reglern.

INPUT Block

Korrektur eines Fehlers beim Einlesen von Signalwerten aus externen Datenfiles.

Neue XMAC Modelle

Bei gleichzeitiger Verwendung mehrerer XMAC Modelle konnten Verarbeitungsfehler im Rechenkern auftreten.

PSSE Import

Verbesserter Import von Motordaten mit Typ IT=2 aus der DYR Datei.

Erweiterungen/Korrekturen Update 4 (27.08.2015)

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche Fehlerkorrekturen und Erweiterungen.

PSS SINCAL Elektronetze

Lastfluss

Korrektur der Kondensator-/Drosselregelung bei Wirkleistungsfluss entgegen dem Regelelement.

Dynamik

Genauere Wirkleistungsvorgabe bei Asynchronmaschinen.

Schutzkoordination

Verbesserte Darstellung der Ergebnisse in der Tabellenansicht.

Kleinere Verbesserungen bei Schutzdokumentation.

27.10.2015 3/7

Update 6

PSS NETOMAC

Spannungsprofil

Vollständige Ausgabe der Lastflussergebnisse im Log-File und in der Tabellenansicht.

Lastflussergebnisse

Verbesserte Ergebnisaufbereitung, wenn G-Typen an einem Knoten zusammengefasst werden.

DTF Import

Korrektur eines Fehlers beim Import von Kompensationsdrosseln und Kondensatoren, wenn die Option "German TSO" aktiviert wurde.

Erweiterungen/Korrekturen Update 3 (31.07.2015)

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche Fehlerkorrekturen und Erweiterungen.

PSS SINCAL Benutzeroberfläche

Automatisierung

Korrektur der Automatisierungsfunktion CopyAddSymbol() wenn Schutzgeräte mit Spannungswandlern kopiert werden. Nun wird beim Spannungswandler der Knoten des Zielanschlusses eingetragen.

PSS SINCAL Elektronetze

Schutzkoordination

Korrektur bei Ermittlung der Freischaltzeiten.

Korrekte Behandlung der Fehlerpakete und des Fehlerablaufes bei Schutzkoordination basierend auf Stabilitätsberechnung.

Korrektur bei Bestimmung der Winkeldrehung für die Lastspannung.

Unsymmetrischer Lastfluss

Festlegen einer höheren Minimal Impedanz bei unsymmetrischen Leitungen/Verbindungen um die Konvergenz im MGN Verfahren zu verbessern.

Erweiterung für Regelung einer Phase-Erde Spannung mit einem D0 Spartransformator.

DINIS Import

Verbesserter Import von Schalterstellungen.

PSS E Anbindung

Korrektur eines Fehlers beim Bestimmen der Pfadvariablen für PSS E.

Bessere Darstellung des PSS E Logfiles in der PSS SINCAL Benutzeroberfläche.

Arbeitspunkte

Korrektur eines Fehlers wenn zwei Arbeitspunktreihen einem Netzelement zugeordnet wurden. Es wurde dann fälschlicherweise nur eine Arbeitspunktreihe berücksichtigt.

Zuverlässigkeit

Korrektur Lastreduktion bei Überlast.

PV Kurven

Korrektur eines Programmfehlers, der die Generierung der Diagramme verhindert hat.

Kurzschluss

Die Berechnung des Stoßstromes mit der Option "Verhältnis R/X an Kurzschlussstelle R/X <

27.10.2015 4/7

Update 6

0,3" wurde so geändert, dass die Prüfung der Bedingung nur für topologisch verbundene Netzteile erfolgt.

PSS NETOMAC

Texteditor

Tastenshortcuts für "Auswahl kommentieren" können nun wieder definiert werden.

Modelleditor

Korrektur einer falschen Fehlermeldung beim Dateiangaben als Parameter für Blöcke.

Korrektur eines Fehlers bei Verarbeitung von INPUT Blöcken.

Korrektur beim INT Block. Anfangswert wurde nicht korrekt zugewiesen.

Korrektur bei den Blöcken ROTATE, AA/RI und RI/AA. Ausgang Imaginär hat nicht korrekt funktioniert.

Korrektur beim SOURCE Block. Die Phasenangabe war nicht korrekt.

Korrektur bei Verarbeitung von Remote Blöcken wie RVANG, RVMAG, ...

PSSE Import

Korrektur einer falschen Fehlermeldung bei Anbindung von Maschinenreglern aus der DYR

Korrektur eines Programmabbruchs durch Formatfehler beim Importieren von RAW Dateien.

Verbesserungen beim Import von RAW Dateien mit Knoten-IDs > 99.999.

Spannungswerte bei ausgeschalteten Knoten werden nicht in die SV-Datei geschrieben.

Leitungsmodell

Korrektur bei Leitungsnachbildung in Dynamiksimulation.

Erweiterungen/Korrekturen Update 2 (29.06.2015)

Dieses Update beinhaltet alle Erweiterungen der vorherigen Updates sowie folgende zusätzliche Fehlerkorrekturen und Erweiterungen.

PSS SINCAL Benutzeroberfläche

Datenbankupdate

Korrektur eines Fehlers beim Aktualisieren von Verknüpfungen zu Ansichten.

Hintergrundbilder

Korrektur eines Fehlers bei Änderung der Position des Hintergrundbildes.

Meldungsfenster

Korrektur eines Problems mit Tooltips bei sehr langen Meldungstexten.

Hilfsgrafikobjekte

Fehlerkorrekturen beim Speichern der Legende- und Textfeldattribute in der Datenbank.

PSS SINCAL Elektronetze

Lastfluss

Korrektur eines Fehlers bei der optionalen Ermittlung der Nodal Loss Transmission Faktoren.

CIM 16

Verbesserungen beim Import und Export: Kondensatoren mit variablen Regelschrittweiten, Daten von Synchronmaschinen, Regler-Nachbildung bei Transformatoren, Unterstützung von

27.10.2015 5/7

Update 6

Model Sets.

Anschlussbedingungen pr

üfen

Korrektur eines Fehlers bei Berücksichtigung von DC-Einspeisungen.

Optimale Trennstellen

Verbesserung bei der Berücksichtigung von Schaltern mit dem Status "fixiert". Dieser Status wurde bei Optimierung mit Trennstellen an allen Anschlüssen nicht berücksichtigt.

Ausfallanalyse

Korrektur eines Fehlers bei PV Generatoren am selben Knoten.

Korrektur eines Fehlers bei Berücksichtigung von Spartransformatoren.

Korrekte Bereitstellung von Ergebnissen an Verbindungen.

Korrektur eines Fehlers bei Berücksichtigung von Errichtungs- und Stilllegungsdatum.

Kurzschluss

Korrektur beim Matrixaufbau für Kurzschluss mit Leiterdaten.

Dynamiksimulation

Korrektur eines Fehlers bei Berücksichtigung von Modellen, die in Verzeichnissen mit Sonderzeichen abgelegt wurden.

PSS NETOMAC

Modelleditor

Verbesserte Verarbeitung von Modellen mit VARLIM Blöcken (Sortierung).

Korrektur der Grafikdarstellung für ITER Block.

Korrektur bei Remote Inputs.

Korrektur bei FORMAT Block, Ausgabe in Benutzerdatei war nicht möglich.

Korrektur bei CONTROLLER Block, Reglername konnte nicht definiert werden.

BOSI

Erweiterte Suchpfade für PSS NETOMAC Modelle.

PSSE Import

Korrektur eines Fehlers beim Import von Fixed Shunts. Namen wurden nicht korrekt in der SV Datei hinterlegt.

DVG Import

Erweiterung beim Import von Ersatzeinspeisungen (BI). Die Kurzschlussleistung Sk" wird nun auch berücksichtigt.

Simulation

Korrektur eines Fehlers bei Gegensystemeinspeisungen.

Variantenrechnung

Angepasste Nummerierung bei Generierung von XRES Dateien. Diese erfolgt nun analog zu den RES Dateien.

Korrektur bei Verwendung des ABBRUCH Reglers in der Variantenrechnung. Nun können mit dem Regler wieder selektiv die aktuelle Berechnung oder die komplette Variantenverarbeitung abgebrochen werden

Maschinenkonvergenz

Mit einem neuen Steuerschalter können alle nicht konvergenten Maschinen im Netz deaktiviert werden. Hierzu muss in der 4. Programmsteuerzeile in der CTL Datei in der Spalte 16 eine '1' eingetragen werden.

27.10.2015 6/7

Update 6

Erweiterungen/Korrekturen Update 1 (26.05.2015)

Dieses Update beinhaltet folgende Fehlerkorrekturen und Erweiterungen.

Benutzeroberfläche

Trassen

Korrektur eines Fehlers beim Bearbeiten von Trassen in der Netzgrafik.

PSS SINCAL Elektronetze

Lastfluss

Verbesserte Performance bei Netzen mit vielen Verbindungen.

Arc Flash

Korrektur von Übersetzungsfehlern bei den Etiketten in Spanisch und Chinesisch.

Motoranlauf

Erweiterte Ergebnisbereitstellung für Netze mit Verbindungen.

Ausfallanalyse

Verbesserte Voranalyse, um isolierte Netzteile zu erkennen.

Korrektur von Problemen in der Verarbeitung von Ausfällen mit

Wiederversorgungsmaßnahmen.

Korrekte Berücksichtigung der Abschaltungen beim Nachrechnen von Ausfallszenarien.

Dynamiksimulation

Korrektur eines Fehlers bei Verarbeitung der NZD-Datei.

Verbesserung beim Plotten von Signalen an Strom- und Spannungswandlern.

DINIS Import

Korrektur eines Fehlers beim Import von Transformatordaten.

Verbesserter Import von Leitungen mit Leitungsabschnitten und Standardtypen.

PSS NETOMAC

Modelleditor

Sperren der Menüpunkte zum Debuggen des Modells, wenn kein Projekt geöffnet ist. Erweiterte Testumgebung für PSS E.

Lastfluss

Zugriff auf die LF-Konfigurationsdateien erfolgt nun immer im ReadOnly Modus.

• Globale Variablen

Verbesserte Verarbeitung mehrfach definierter gleicher globaler Variablen. Nun wird jene Definition der Variable verwendet, die am "nächsten" zum Verwendungsort ist.

Extern DLLs von Salford

Angepasste Calling-Conventions für die Anbindung der Salford DLLs.

Diakoptics

Korrektur eines Fehlers bei gleichzeitiger Verwendung von BOSL und Diakoptics Modellen.

NEVA

Korrektur eines Fehlers in der Lizenzierung bei Verwendung von Netzwerklizenzen.

Diagramme

Korrektur eines Fehlers bei Darstellung von negativen Werten aus CSV Dateien.

27.10.2015