

SERVICEINFORMATION

Robert Bosch GmbH
Postfach 61
37587 Kalefeld
Besucher:
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld-Willershausen

E-Mail Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Internet <http://www.bosch-pt.de>

28. November 2014


Rundlauf bei Bohrfuttern

Sehr geehrte Servicekundin, sehr geehrter Servicekunde,

hiermit möchten wir Ihnen eine zusätzliche Information für die Verwendung Ihres Produktes geben, damit Sie weiterhin viel Spaß damit haben.

Bei der Überprüfung Ihrer Garantiereklamation zum Rundlauf des Bohrfutters haben wir keinen Mangel festgestellt.

Die Prüfung erfolgte mit einer Messuhr und einem Prüfdorn, der im Bohrfutter eingespannt wurde. Hierbei lag die Abweichung innerhalb des Toleranzbereiches. Der Rundlauf muss deshalb als gut bezeichnet werden.



Stand: 07/06 – KD_30_D

Sitz: Stuttgart, Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 14000;
Aufsichtsratsvorsitzender: Franz Fehrenbach; Geschäftsführung: Dr. Volkmar Denner,
Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel,
Uwe Raschke, Wolf-Henning Scheider, Dr. Werner Struth, Peter Tyroller



Lediglich die Hülse am Bohrfutter lässt den Eindruck entstehen, dass eine Rundlaufabweichung vorhanden sein könnte. Dies hat jedoch keinen Einfluß auf den tatsächlichen Rundlauf des Bohrers. Sie können es leicht selbst mit einem neuen Spiralbohrer nachprüfen.

November 14

Seite 2 von 2

Wir senden Ihnen die Maschine hiermit zurück.

Mit freundlichen Grüßen

Robert Bosch GmbH
Service Power Tools