



Gliederung


- Einleitung mit einer typischen Befundlage
- 2. Abdichtungen und Schwachstellen von Brunnen und Quellen sowie in der fassungsnahen Überdeckung
- 3. Prüfmethoden zur Sanierungsvorbereitung
- 4. Zusammenfassung



1. Einleitung



Typische Befundlage nach hydrologischen Extremereignissen in einem Überschwemmungsgebiet





Fragestellungen bei positiven mikrobiologischen Befunden im Quell- oder Brunnenwasser...

- Eintragsstellen und Quellstärken von sporadischen oder regelmäßig wiederkehrenden mikrobiologischen Positivbefunden?
- Trend und Häufigkeit?
- Zusammenhang mit externen Ereignissen (Gülleaufbringungen, Niederschläge)?
- Wasserschutzgebiet ausgewiesen?
- Abgrenzung noch aktuell nach dem Stand der hydrogeologischen Erkenntnisse?
- Auflagen ausreichend?
- Werden diese auch um- und ggf. durchgesetzt?
- Kann durch eine Sanierung an der Fassung der Eintrag abgestellt werden?
- Technische Sanierungsfähigkeit der Fassung?

Bauliche Randbedingungen bei Brunnen und Quellfassungen

BRUNNEN



QUELLFASSUNG



2. Schwachstellen von Brunnen und Quellen sowie in der fassungsnahen Überdeckung

Wo finden wir baulich bedingte und andere Eintrittsstellen für mikrobiologische Verunreinigungen?





Augenmerk Nr. 1 bei Brunnen:

Vermeidung von Fremdwasserzuflüssen von der Erdoberfläche 🥥




Augenmerk Nr. 2 bei Brunnen: Vermeidung von Fremdwässern in der Filterstrecke





Lagepositionen von Abdichtungen in Bohrbrunnen











Materialien für Abdichtungen








Lageposition von Abdichtungen bei Quellfassungen und deren Gefährdung





Trübung, Sand, "Baks" und Tiere…wie kommen sie in die Fassung?








Typische Bauwerksdefekte bei Quellen

UNDICHTE EINFÜHRUNG FASSUNGSROHR IM QSS




"UNHYGIENISCHE" EINSTIEGE




Mikrobielle Einträge durch Überflutung der Quellschächte im Winter 2017/18 im Odenwald



Folgen von Starkregen und Überflutungen für Anlagen der Wassergewinnung










Befundlagen mit Rückschlussmöglichkeiten auf die Herkunft des Partikeleintrags





Oberflächenabdichtung bei Quellfassungen

LEHMSCHLAG - SOLL



BEWUCHS ÜBER DER FASSUNG - IST




These: Undichtigkeiten im unmittelbaren Brunnen- und Quellumfeld erzeugen die meisten mikrobiologischen Befunde...warum?



Einfluss der Grundwasserüberdeckung auf die Wasserqualität in Brunnen und Quellfassungen



- Bodenabschwemmungen durch Erosion führen in Festgesteinsregionen zur Freilegung des C-Horizontes (direkter Stoffeintrag möglich).
- Ein nasser, natürlicher Boden hat ein anderes Transportvermögen als ein trockener oder anthropogen gestörter Boden.



Potenzielle Eintragszonen unmittelbar neben Brunnenund Quellfassungsschächten (Zone I)







Schwachstelle: Einbindung Fassungsstrang und Arbeitsraumverfüllung der Abschlussbauwerke




Kiesig-sandige Arbeitsraumverfüllung am Schacht



Typische Schwachstellen: Bodenstörungen im Fassungsumfeld mit Verbindung zum Brunnen









Fluktuierende Wasserspiegel verlagern Stoffe und Partikel

bei einer Entnahmemenge von Q = 2,5 m³/min





24

Warum ist nicht nur das Bohrloch sondern auch das Fassungsumfeld abzudichten?





3. Prüfmethoden zur Sanierungsvorbereitung

Idee: Tracergasnachweise im Brunnen- oder Quellumfeld = Nachweis von Sickerwasserwegsamkeiten







Auswertung der Gasaustritte und Deckschichtenkartierung zur Planung der Oberflächenabdichtung (hier: Quellfassung)




Punktuelle Überprüfung und Verifizierung der wasserwegsamen Verbindungen zwischen Geländeoberfläche und Fassung







Ergebnisse Salztracerversuche: Undichte Arbeitsraumverfüllung um einen Fassungsabschluss




Verlagerungs- bzw.- Abstandsgeschwindigkeiten zwischen Eingabepunkt und Brunnen [m/h]




Beispiel: Ableitung eines Sanierungskonzeptes für eine Quellfassung





Abdichtungskonzept bei einer bepumpten Quellfassung auf der Ostalb





Ausführungsbeispiel

VORHER




NACHHER




4. Zusammenfassung









Viele
Wassergewinnungsanlagen
sind in den
oberflächennahen
Grundwasserleitern
ausgebaut worden.

Dort sind der Grundwasserumsatz und die Neubildungsraten am höchsten. Damit ist aber auch eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber extremen Witterungsereignissen verbunden.


Es kann gezeigt werden,
dass geogen und
anthropogen bedingte
Heterogenitäten und
"Störungen" im Nahbereich
von Brunnen und
Quellfassungen besonders
sensible Eintragsstellen für
größere
Sickerwasservolumina sind.

Überflutungen und
Starkregen können hier
unter bestimmten
Umständen in kurzer Zeit
ausreichende
Transportmengen für die
vertikale Verlagerung von
Keimen und Nährstoffen aus
dem Oberboden in die
gesättigte Zone zur
Verfügung stellen.

So erklärt sich vielfach die kurze Zeitspanne von wenigen Stunden bis Tagen zwischen einem extremen hydrologischen Ereignis und mikrobiologischen Positivbefunden.

Fazit und wichtige Erkenntnis für Betreiber:

Haupteintragswege für potenziell mikrobiologisch belastete Fremdwässer in Bohrbrunnen und Quellfassungen stammen meist aus dem näheren Umfeld











Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. habil. Christoph Treskatis apl. Professor am IWAR der TU Darmstadt c/o Bieske und Partner Beratende Ingenieure GmbH Im Pesch 79

D-53797 Lohmar

E-Mail: c.treskatis@bieske.de