Probleme mit der Arduino-IDE beim Vorbereiten des Arduino für LabVIEW

Beim Überspielen des Sketch "LIFA_Base.ino" tritt eine Fehlermeldung beim Kompilieren des Sketch auf (siehe Screenshot unten). Damit kann der Sketch nicht auf den Arduino übertragen werden.

```
Fehler beim Kompilieren.

C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\src\IRremoteTools.cpp:5:16: error: 'TKD2' was not declared in this scope int RECV_PIN = TKD2; // the pin the IR receiver is connected to


Fehler beim Kompilieren.
```

Lösung:

Alle Dateien aus dem Ordner C:\Program Files\Arduino\libraries\RobotIRremote\src (siehe Screenshot unten) löschen

Während der Arbeit mit der Arduino-IDE unbedingt LabVIEW schließen (ansonsten Probleme beim Zugriff auf den COM-Port mit dem angeschlossenen Arduino).

Arduino-IDE neu starten ... "LIFA_Base.ino" laden ... COM-Port einstellen ... Board einstellen ... upload



Nachher:

