

## HEIZEN MIT ERDWÄRME - SO FUNKTIONIERT GEOTHERMIE



Sehr geehrte Mitglieder und Freunde der BLF-Bezirksgruppe-Oberbayern ,

gerne erzähle, erkläre und zeige ich Ihnen bei einer Führung  
**am Samstag den 26 November 2016 um 11:00 Uhr im Geothermie- Werk der SWM in Riem**, wie man diese umweltfreundliche Energie nutzen kann.

Nachdem ich in meiner aktiven Arbeitszeit beim Bau, bei der Inbetriebnahme und im Probetrieb, ganz nahe an der Anlage mit dabei war, werde ich mich bemühen, alles für Sie verständlich zu erklären. Außerdem können Sie sich in unserer Werksausstellung mit zahlreichen Bildtafeln und Schauobjekten kundig machen. Das Spannende für Sie wird auch sein, dass Sie das Werk praktisch „im Betrieb“ erleben können.

Es ist notwendig geschlossenes Schuhwerk ohne hohe Absätze zu tragen, denn ein Teil der Führung wird in den Kesselräumen und im Keller des Werkes durchgeführt. Ein Teil ist im Freien. Ebenso muss ich darauf hinweisen, dass Personen mit Herzschrittmacher im Werk einer möglichen elektronischen Strahlung ausgesetzt sind. Für eine Führung im Werk sind 30 Personen zugelassen. Gesamtdauer der Führung 1 – 1,5 Std.

### **Und so kommen Sie hin:**

mit der U 2 bis Messestadt Ost (Endstation), ca. 800 m zu Fuß stadtauswärts laufen,

mit PKW zum De Gaspari Bogen 20 in München- Riem, Parkmöglichkeiten für die Zeit der Führung sind vorhanden.

*Sebastian Riepertinger*

*Bitte melden Sie sich per eMail unter [oberbayern@blf-online.de](mailto:oberbayern@blf-online.de) oder telefonisch bei Herrn Müller unter Tel. 089 / 42 25 75 an.*