

# ARBÖ-Prüfbericht für mehrspurige Kraftfahrzeuge



www.arboe.at

- Ankaufstest  
 Zustandsbewertung nach ÖNORM V 5080  
 Sicherheitstest

Zulassungsbesitzer: <b>Bach Ernst</b>			Mitglieds-/Kundenr.: <b>06125246</b>		
Anschrift: <b>Dacemergasse 14/1/8 1210 WIEN</b>					
Marke/ Type: <b>Alfa Romeo 932</b>			Behördliches Kennzeichen: <b>WSFPRG9</b>		
Modellcode: <b>156</b>	Hubraum: <b>2492</b> cm <sup>3</sup>	Leistung: <b>140</b> kw	Erstzulassung: <b>26061998</b>		
Fahrzeug-identitätsnummer: <b>84R93200001038508</b>			Abgelesener Kilometerstand: <b>80318</b>		
Fahrzeug-/Motorart: L2 <input type="checkbox"/> L5 <input type="checkbox"/> M1 <input checked="" type="checkbox"/> N1 <input type="checkbox"/> historisches F. <input type="checkbox"/> sonstiges F. <input type="checkbox"/> Katalysator <input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotor <input type="checkbox"/> Ottomotor <input checked="" type="checkbox"/>					

## Bremsanlage

Bremswerte in KN:	links	rechts
Vorderachse	<b>389</b>	<b>339</b>
Hinterachse	<b>177</b>	<b>173</b>
Feststellbremse	<b>138</b>	<b>143</b>
Prüfgewicht	<b>1529</b> kg	

- Betriebsbremse/Wirksamkeit **71** \$
- Betriebsbremse/Gleichheit \$
- Betriebsbremse/Dosierbarkeit \$
- Bremsbetätigungseinrichtung/Zustand \$
- Feststellbremse/Wirksamkeit **118** \$
- Feststellbremse/Betätigungsweg \$
- Bremssystem/Dichtheit \$
- Bremssleitungen, -schläuche/Zustand \$
- Bremsscheiben, -trommeln/Zustand \$
- Bremsklötze, -beläge/Zustand \$
- Bremsflüssigkeit/Stand \$
- Bremsflüssigkeit/Siedep. **210** °C \$

## Beleuchtung/Warnanlage

- Begrenzungslicht/Funktion/Zustand \$
- Kennzeichenbeleuchtung/Funktion \$
- Abblendlicht/Funktion \$
- Fernlicht mit Anzeige/Funktion \$
- Scheinwerfer/Zustand \$
- Scheinwerfer/Einstellung \$
- Heckleuchten/Zustand \$
- Bremslicht/Funktion \$
- Blinker mit Anzeigen/Funktion \$
- Blinkleuchten/Zustand \$
- Warnblinkanlage/Funktion \$
- Zusatzscheinwerfer/Funktion/Zustand \$
- Zusatzscheinwerfer/Einbaulage \$
- Nebelschlussleuchte/Funkt./Zustand \$
- Rückfahrscheinwerfer/Funkt./Zustand \$
- Opt.+akust. Warnvorrichtung/Funktion \$
- Rück- und Seitenstrahler/Zustand \$
- Leuchtweitenregelung/Funktion \$
- Anhängersteckdose/Funktion \$

## Kühl-/Klimaanlage

- Flüssigkeit/Stand
- Frostschutz/Gefrierpunkt **30** °C
- Kühler, Kühlanlage/Dichtheit \$
- Defroster, Heizung/Funktion \$
- Lüfter/Funktion
- Klimaanlage/Funktion
- Pollenfilter/Zustand

## Kupplung/Kraftübertragung

- Kupplung/Funktion \$
- Kupplung/Betätigung/Weg \$
- Drucklager/Geräusch
- Flüssigkeit/Stand
- Schaltung/Funktion \$
- Getriebe, Differential/Dichtheit \$
- Motor-, Getriebeaufhängung/Zustand \$
- Automatiköl/Stand
- Antriebsgelenke, Manschetten/Zustand \$
- Anhängevorrichtung/Zustand \$

## Sichtverhältnisse

- Verglasung/Zustand \$
- Scheibenwischer (vo/hi)/Funktion \$
- Wischerblätter (vo/hi)/Zustand \$
- Waschanlage (vo/hi)/Funktion \$
- Rückspiegel (li/re/innen)/Zustand \$

## Sicherheit/Komfort

- Sicherheitsgurte/Zustand \$
- Sicherheitsgurte/Befestigung \$
- Kopfstützen/Zustand \$
- Sitzheizung/Funktion
- Zentralverriegelung/Funktion

## Fehlerspeicherdiagnose (optional)

- Motormanagement ja\* nein\*
- ABS ja nein\*
- Airbag ja\* nein\*
- ESP ja\* nein\*

### Elektrische Anlage/Anzeigen

Batterie/Ruhespannung V	12,70	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie/Belastungswert V	10,54 A 200	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie/Befestigung		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterieanschlüsse, Leitungen/Zustand		<input checked="" type="checkbox"/>
Vorglühanlage/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Generatorantrieb/Zustand		<input checked="" type="checkbox"/>
Generator/Leistung		<input checked="" type="checkbox"/>
Generator/Laufgeräusch		<input checked="" type="checkbox"/>
Ladeanzeige/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Starter/Stromaufnahme		<input checked="" type="checkbox"/>
Starter/Laufgeräusch		<input checked="" type="checkbox"/>
Startanlage/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Anhängerblinkanzeige/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Öldruckanzeige/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstoffvorratsanzeige/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Kühlmitteltemperaturanzeige/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Geschwindigkeitsmesser/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Airbaganzeige/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>

### Motormanagement

Leerlauf/Drehzahl U/min.	720	<input checked="" type="checkbox"/>
Abgas/CO-Gehalt Vol. %	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Abgas/HC-Gehalt PPM	29	<input checked="" type="checkbox"/>
Lambdazahl λ	0,997	<input checked="" type="checkbox"/>
Katalysator/Zustand		<input checked="" type="checkbox"/>
Zündanlage/Zustand		<input checked="" type="checkbox"/>
EOBD-Leuchte/Funktion		<input checked="" type="checkbox"/>
Schwärzungszahl K-Wert		<input checked="" type="checkbox"/>

### Auspuffanlage

Auspuff außen/Zustand		<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff/Dichtheit/Lärmentwicklung		<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuff/Befestigung		<input checked="" type="checkbox"/>

### Lenkung

Lenkanschlag/Wirkung	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkgetriebe/Spiel	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkrad/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkgestänge, -gelenke/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Lenkmanschetten/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Servolenkung/Ölstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Servolenkung/Dichtheit	<input checked="" type="checkbox"/>
Servolenkung/Antrieb	<input checked="" type="checkbox"/>

### Räder/Fahrwerk

Radlager/Spiel	<input checked="" type="checkbox"/>
Radlager/Laufgeräusch	<input checked="" type="checkbox"/>
Stabilisatoren (vorne/hinten)/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Federn/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßdämpfer/Wirkung	vo <input checked="" type="checkbox"/>
Stoßdämpfer/Befestigung	<input checked="" type="checkbox"/>
Stoßdämpfer/Dichtheit	<input checked="" type="checkbox"/>
Radaufhängung vorne/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Radaufhängung hinten/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>

Bereifung/Zustand (Sommer*/Winter*)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung/Profiltiefe	<input checked="" type="checkbox"/>
Felgen/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Radabdeckung/Wirksamkeit	<input checked="" type="checkbox"/>
Reserverad, -halterung/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>

### Motor/Kraftstoffanlage

Brennraum/Dichtheit (Zylindervergleich)	<input checked="" type="checkbox"/>
Rauchentwicklung/Intensität	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor/Dichtheit	<input checked="" type="checkbox"/>
Motoröl/Stand	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorlauf/Geräusch	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstoffanlage/Dichtheit	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfilter/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>

### Karosserie/Rahmen

Außenfläche/Korrosion/Bruch/Riss	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodengruppe/Korrosion/Bruch/Riss	<input checked="" type="checkbox"/>
Träger, Holme/Korrosion/Bruch/Riss	<input checked="" type="checkbox"/>
Gefährliche Teile/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtbare Reparaturspuren	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Nachlackierungen	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Sichtbare Karosserieschäden	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Schutzvorrichtungen/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Lackierung/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterbodenschutz/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Türen, Scharniere, Griffe/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbefestigung/Zustand	<input checked="" type="checkbox"/>
Fensterheber/Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Schiebedach - Verdeck/Funktion	<input checked="" type="checkbox"/>

### Probefahrt

Probefahrt bis km/h	50	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Lenkrad(-rück)stellung in Ordnung		ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Tachofunktion in Ordnung		ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>

### Sonstiges

Fahrwerksvermessung empfohlen	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Pannendreieck vorhanden	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Verbandskasten vorhanden	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Servicenachweis vorhanden	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Abschleppseil vorhanden	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
Reservekanister vorhanden	ja* nein* <input checked="" type="checkbox"/>
§ 57a-Plakette gültig bis	06 / 2005

**Zeichenerklärung:**  
 ✓ = in Ordnung      L = leichter Mangel  
 S = schwerer Mangel      GV = Gefahr in Verzug  
 - = ohne Befund  
 \$ = Bauteile, die auch im Rahmen einer § 57a-Begutachtung zu beurteilen sind  
 [ ] = Bauteile, die nur bei Ankaufstest oder Zustandsbewertung begutachtet werden  
 \* nicht Zutreffendes streichen

Der Prüfbericht konnte mit dem Fahrzeugbesitzer besprochen werden.  ja  nein

Zur Kenntnis genommen/Unterschrift

Die Begutachtung (Prüfung) erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angeführt werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung im ARBÖ-Prüfzentrum und beinhaltet keine Voraussage über den Zustand des Fahrzeuges nach diesem Zeitpunkt.

Im Zuge der Prüfung wurde das Fahrzeug auch gemäß den Bestimmungen des § 57a KFG begutachtet und entspricht - nicht\* - den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs- und Betriebssicherheit.

**ARBÖ 1-2-3**  
 Technischer Dienst Wien  
 Alexander Stöber

30.07.04  
 Datum/Zeit der Besichtigung

ARBÖ-Techniker



# ARBÖ-WIEN TECHNISCHER DIENST

1030 Wien, Schlechtastraße 4 Tel.01/795 75-0 Fax 795 7528

## KOMPRESSIONS-STROMVERGLEICH

Fahrzeug

Marke: ..... Kennzeichen: .....

Type: ..... km-Stand: .....


Motortemperatur: Kalt o Warm o

ZYLINDER		STROMDIFFERENZ
A	=	29
B	=	30
C	=	29
D	=	30
E	=	30
F	=	31
MAXIMUM	=	31
MINIMUM	=	29
DIFFERENZ	=	2

TOLERANZ \*\*\* INNERHALB \*\*\*

MOTORDREHZAHL = 215 U/PM  
STROMAUFNAHME = 129 A

28	29	27	31	28	31	29	27
33	30	32	27	30	30	32	29
29	30	28	30	29	31	28	30
29	31	28	29	33	29	31	29
29	28	33	30	30	30	31	28
31	33	28	32	32	32	32	31



Rasterhöhe = 50 Ampere, VE = 0

Kennzeichen nr.  
 Marke  
 Typ  
 Fahrgestellnummer  
 Art  
 Kraftstoff  
 kW/PS  
 Datum kfz-schein  
 Erstzulassung  
 Modell  
 km-STAND

Name  
 Adresse  
 Ort

		FAHRZEUG			
		VORDERACHSE		HINTERACHSE	
		Links	Rechts	Links	Rechts
<b>STOSSDAEMPFER</b>	! Abbremsung ! Asymmetrie	54 %	73 %	73 %	76 %
		26 %			4 %
<b>BREMSE</b>	! BETRIEBSBREMSE	GLEICHZEITIG		GLEICHZEITIG	
	! Typ der Pruefung	RAD LINKS		RAD RECHTS	
	! Erste Rad blockierung	389 10xN	339 10xN	177 10xN	173 10xN
	! Radkraft	13 %		2 %	
	! Differenz pro Achse	499 10xN	490 10xN	276 10xN	264 10xN
	! Gewicht pro Rad	989 10xN		540 10xN	
	! Gewicht pro Achse	78 %	69 %	64 %	66 %
	! Abbremsung pro Rad	74 %		65 %	
	! Abbremsung pro Achse			1078 10xN	
	! Fahrzeugkraft			1529 10xN	
	! Gewicht Fahrzeug			71 %	
	! Gesamt Abbremsung				
	! ROLLWIDERSTAND				
	! Radkraft	<b>81 10xN</b>	<b>73 10xN</b>	10 10xN	8 10xN
	! HANDBREMSE			GLEICHZEITIG	
	! Typ der Pruefung				
	! Radkraft	138 10xN		143 10xN	
	! Differenz pro Achse			4 %	
	! Fahrzeugkraft			281 10xN	
	! Gewicht Fahrzeug			1529 10xN	
	! Gesamt Abbremsung			18 %	