

Ergebnisse d. Luft- und Materialuntersuchungen in KiTa's

Objekt: Ellesdorfer Str. 43 Objekt Nr. 28

Insges. 2 Luftuntersuchungen

Überschreitungen von Richtwerten, Grenzwerten u. Empfehlungen fettgedruckt !

≤ Luftmessungen gem. Empfehlungen des Begehungsberechts

BN-28-L-49 Gruppenraum EG mit Holzdecke aus furnierten Spanplatten
BN-28-L-50 wie oben

3 Materialuntersuchungen

			PCP	4,2 mg/kg
			Lindan	0,9
			PCP	0,5
			Lindan < 0,1	
			PCP	0,3
			Lindan	0,2

BN-28-01 Holzfenster dunkle Lasur, Gesamtgebäude

BN-28-02 Gruppenraum OG, Wand-/Deckenverkleidung, lasiertes Holz

BN-28-03 EG-Gruppenraum, Holzfurnier helle Holzdecke

Gesamtbewertung Stand 9.9.02:

Luft- und Materialproben gem. Begehungsbericht wurden vollständig untersucht.

Formaldehyd: Der BGA-Richtwert in Höhe von 120 µg/m³ wurde im worst-case-Fall unterschritten.

PCP und Lindan:

Die ermittelten Daten führen aufgrund der relativ geringen Konzentrationen nicht zu Raumluftkonzentrationen mit gesundheitsgefährdem Potential (z.B. Richtwert UBA f. PCP 1 µg/m³). Nachuntersuchungen der Raumluft halte ich nicht für erforderlich.