

## **GKNF 24 General-Postamt: Dokumentation**

Mir fehlten folgende Steine:

1x#60r: In Schnitt r'-s' gegen 2x#63r getauscht.

2x#218b: Die habe ich in Schnitt t'-u' im Giebel gegen 4#220b getauscht

Nachfolgend einige Zeichenfehler:

Schnitt g-h (Seite 1): Es fehlt ein untergeschobener Stein #31r unter dem rechten Bogen an der gelben Mauer. Der Stein fehlt aber nicht im Bestand.

Schnitt x-y (Seite 2): An den beiden schraffierten #17r liegen drei Steine. Es könnten 3x#73r sein. Das passt dann aber nicht genau in der Zeichnung. Der Stein in der Mitte würde durchfallen. Man kann ihn weglassen, weil die darüberliegenden Steine auch so halten. In diesem Schnitt sind auch alle #73r verbraucht.

Schnitt c'-d' (Seite 3): Hier ist in Bild A ein Bogen #165r eingezeichnet. Im Schnitt e'-f' sieht man aber, dass es #159r und #160r sein müssen.

Schnitt l'-m' (Seite 3): In meinem Schnittheft sind keine Trennstriche bei den Steinen #61r und #60r. In Schnitt n'-o' sieht man, dass hier immer zwei gleiche Steine nebeneinander liegen müssen. Auf Bild B ist aber nicht zu sehen, dass hier zwei Steine nebeneinander stehen. Es sind auch noch 2 x #18r und 1 x #17r übrig. In der Schnittvorlage vom CVA sind in beiden Schnitten 1 x #17r und 2x #18r.

Schnitt l'-m' (Seite 3): Es fehlt unter #98r ein Fugenstrich von den darunter liegenden Steinen.

Schnitt r'-s' (Seite 4): #72r und #122r müssen nach rechts verschoben werden, weil sie an der gezeichneten Stelle durchfallen würden.

Schnitt n''-o'' (Seite 4): Ein B in den roten Steinen würde das Bauen eindeutig machen. Es sind hier 4 x #123r.

Schnitt p''-q'' (Seite 4): Es sind hier in meiner Schnittvorlage 5 x #123g. Auch hier fehlt das B im Stein. Da Stein #2g übrig ist, könnte dieser hier für 4 x #123g genommen werden.

In der Schnittvorlage vom CVA ist hier 1 x #2g und statt #123g sind hier Stein #63g + #69g.

Bild A: Im Turm sind über der Uhr zwei Lagen nicht als Schnittzeichnung vorhanden. In der Lage über c''-d'' liegen in den Ecken 4 x #1g, darüber sind es 8 x #19g. Auf Bild A kann man nur bei der rechten Ecke sehen, dass es #19g ist, während auf Bild B die Fugen an drei Ecken gezeichnet sind.

Am Seitengiebel in Schnitt t'-u' ist die Lage der Dachsteine #216b nicht eindeutig. Schnitt und Bilder stimmen hier nicht überein.

75% der Steine sind benutzt.

Es würde sich ein Mosaikboden unter dem Balkon anbieten. Dafür wären natürlich Steine zusätzlich notwendig, die nicht in Kasten 24 enthalten sind.

Es lohnt sich bei Fragen auch die Schnitte aus dem Archiv zu Rate zu ziehen. Vielleicht helfen dann die verschiedenen Druckausgaben.





