


19/4.3  
Umweltamt

05.07.2017 the ☎ 25078

Amt 65/1.2  
Frau Hachenberg

Stadtverwaltung Düsseldorf Amt <del>80/627</del> 65	
Eing.	07. Juli 2017
Sg.	

**Grundstücksangelegenheit: Merowingerstraße  
Altlastenauskunft (Gemarkung Unterbilk, Flur 18, Flurstück 696)**

Das angefragte Flurstück befindet sich - entsprechend dem Kataster der Altablagerungen und Altstandorte - nicht auf einem Altstandort, jedoch auf einer Altablagerung mit der Kataster-Nr.: 64. Zudem weise ich darauf hin, dass sich das Grundstück weder in einer Wasserschutzzone, noch im Bereich einer kartierten Grundwasserverunreinigung befindet.

**Altablagerung 64**

Bei der Altablagerung 64 handelt es sich um eine ehemalige Auskiesung, die während und vor allem nach dem zweiten Weltkrieg mit angefallenem Trümmerschutt aufgefüllt wurde. Auffüllmaterialien sind überwiegend Bauschutt mit untergeordneten Anteilen an Hausmüll und hausmüllartigen Abfällen sowie Schlacken, Aschen, Bodenaushub, Straßenschotter, Pflastersteine und Asphaltbrocken. Die Mächtigkeit der Auffüllungen liegt bei bis zu 11 m, im Umfeld des angefragten Grundstücks bei ca. 2,4 m.

Im Rahmen des Neubaus des Mischwasserkanals westlich der Merowinger Straße wurden im Jahr 1990 Untersuchungen zum Baugrund sowie zur Beurteilung der Deponierfähigkeit anstehender Auffüllungen durchgeführt. Dabei wurde westlich der angefragten Fläche im Rahmen der Baugrunduntersuchung die RKS 10 bis in eine Tiefe von 7,00 m unter GOK abgeteuft. Bis in eine Tiefe von 2,40 m unter GOK wurde eine Auffüllung mit 60% Bauschutt und 40 % schwach schluffigem Sand angesprochen. Unterlagert wird die Auffüllung durch eine 0,50 m mächtige Schicht aus Mittelsand. Darunter stehen bis zur Endteufe stark sandige Kiese an. Chemische Analysen liegen nicht vor.

Weiterhin wurde im Rahmen der Gefährdungsabschätzung der Altablagerung 64 eine RKS auf dem angefragten Grundstück niedergebracht, die eine bis zu 2 m mächtige Auffüllung aus Mittelsand mit Bauschutt und Ziegelmörtelresten ergab. Chemische Analysen der Bodenproben wurden nicht durchgeführt.

**Bewertung des Umweltamtes**

- Bei Nutzungsänderungen, Bau- oder Rückbaumaßnahmen sind in Abhängigkeit von den Planungen ggfs. Untersuchungen durchzuführen. Die Untersuchungen sollten in enger Absprache mit dem Umweltamt geplant und durchgeführt werden.
- Im Rahmen von zukünftigen Baumaßnahmen ist ggf. mit Mehrkosten bei der Entsorgung von baubedingt anfallendem Bodenaushub zu rechnen.



Engel

**Anlage**

- Plan zur Verortung des Flurstückes auf der Altablagerung 64

Anlage zur Altlastenauskunft „Merowingerstraß“ (Gemarkung Unterbilck, Flur 18, Flurstück 6)  
 Hier: Verortung des Flurstückes auf der Altblagerung 64

Umweltamt  
 Landeshauptstadt Düsseldorf

