

DEKRA Automobil GmbH  
Fischerhofstr. 3, 29525 Uelzen

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Uelzen  
Fischerhofstr. 3  
29525 Uelzen  
Telefon 0581 / 979980-0  
Fax 0581 / 979980-10  
E-Mail uelzen.automobil@dekra.com



## Bewertungsgutachten

**Sonderkennzeichen** 5101JS39266/22 **FIN** WBACS11040FR79589

Aktenzeichen 5101Js39266/22  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom 20.02.2023, mündlich  
Besichtigung 20.02.2023 um 08:30

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.02.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		300,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.02.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte mündlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.02.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.02.2023 um 08:30 Uhr durch Herrn \_\_\_\_\_, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
- kopie Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 380 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand rechts unterhalb

**Fahrzeug nicht fahrbereit !!!!**

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	5101JS39266/22
Tag der Erstzulassung	02.07.1999

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2021
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3/CG / 316i compact
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / 650
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBACS11040FR79589
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Avusblau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1895 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	SCHADSTOFFARM D4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	231.614

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 15 91 H	Vredestein / Quatrac 5	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 15 91 H	Vredestein / Quatrac 5	A / O	6 mm
2 links	205 / 60 R 15 91 H	Vredestein / Quatrac 5	A / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 15 91 H	Vredestein / Quatrac 5	A / O	5 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflege vorn klappbar, Automatische Stabilitäts-Control+Traktion (ASC+T), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Fensterheber, elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer und Beheizung für Frontscheibenwaschdüsen, Kopfstützen (4) vorn und im Fond, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Lederlenkrad mit Airbag, Nebelscheinwerfer, Paket: Exklusiv, Paket: Nichtraucher, Pioneer CD-Radio, Polsterung: Leder Oregon in Verbindung mit Exklusiv Paket, Räder: Leichtmetall (5 Stück) BMW Styling II, Schiebe-Hebedach, elektrisch, Servolenkung, Sitze: Fondsitzlehne geteilt nach vorn klappbar, Stoßfänger und Schwellerverkleidung in Wagenfarbe, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Wegfahrsicherung, elektronisch codiert, Zentralverriegelung

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 15.08.2022 bei Kilometerstand 222.865.

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger vorn zerkratzt, lackieren; Stoßleiste Stoßfänger vorn rechtsseitig zerkratzt, erneuern; Aussenspiegelabdeckung rechts zerkratzt, lackieren; Beifahrertür zerkratzt, lackieren; Seitenwand rechts zerkratzt und unterrostet, instandsetzen; Seitenwand links zerkratzt und unterrostet, instandsetzen; linke Rückleuchte innen feucht, erneuern; Stoßfänger hinten zerkratzt, lackieren; Fahrertür zerkratzt, lackieren; Kotflügel links zerkratzt und unterrostet, erneuern; Heckblech unterrostet, instandsetzen; Dach mehrfach eingedellt, drücken; Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken; Dachverkleidung lose, erneuern; Heckklappe zerkratzt, lackieren; HU gem. § 29 STVZO fällig.

---

## Fehlende Teile

1 Fahrzeugschlüssel, Hutablage

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Typenschild