

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH  
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 BremenHauptzollamt Osnabrück  
Stadtring 4  
48527 NordhornDEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Bremen  
Fritz-Thiele-Str. 26  
28279 Bremen  
Telefon 0421 / 83002-0  
Fax 0421 / 83002-40  
E-Mail bremen.automobil@dekra.comAnsprechpartner:  
Christoph Blome  
Tel. direkt 0421 83002-0

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen****FIN** RFCESTESFLY

Auftraggeber Hauptzollamt Osnabrück, Stadtring 4, 48527 Nordhorn  
Ihr Auftrag vom 13.10.2023, durch Herrn Lambers  
Besichtigung 01.11.2023 um 09:15  
Zoll Gelände

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.10.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Herrn Lambers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.11.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.11.2023 um 09:15 Uhr durch Herrn Christoph Blome bei Zoll Gelände, [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
0 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugausstattung, insbesondere Sonderausstattung, hat in dieser Fahrzeugbewertung keinen Anspruch auf Vollständig-und Richtigkeit.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen [REDACTED]  
Tag der Erstzulassung 08.06.2020

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2022

Duplikat

**Technische Daten**

Fahrzeugart	Land-o. forstw. Zugmasch.
Hersteller	Taiwan Golden Bee
Typ / Verkaufsbezeichnung	Blade / 1000 LT
Aufbauart	Ackerschlepper
HSN / TSN	7457 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	RFCESTESFLY [REDACTED]
Farbe	Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	62 kW / 997 cm <sup>3</sup>
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	1.000 km
	Keine Zündschlüssel vorhanden

**Räder / Reifen**

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 65 R 14 43 N	Maxxis / Ceros	G / O	15 mm
rechts	225 / 65 R 14 43 N	Maxxis / Ceros	G / O	15 mm
2 links	275 / 55 R 14 50 N	Maxxis / Ceros	G / O	15 mm
rechts	275 / 55 R 14 50 N	Maxxis / Ceros	G / O	15 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

**Ausstattung**

Nutzfahrzeuge

**Zustandsbeschreibung****Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

Hauptuntersuchung fällig; Service fällig.

**Fehlende Teile**

Sämtliche Fahrzeugschlüssel fehlen / Schließanlage ersetzen

Duplikat

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Christoph Blome

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.